上海市人防建设工程
2026年_9_月份行政检查结果公告

本月对人防建设工程安全质量情况开展行政执法检查共计208个/次，对存在问题的责任单位采取如下处理措施：

序号	责任单位	工程名称	存在的问题	行政措施
1	上海城建市政工程（集团）有限公司	闵行区浦江镇01-02a地块社区服务中心新建项目民防工程	1、R/6轴处顶板梁未按图纸（梁底齐板底）施工，遮挡临战封堵人防门（GHSM6030）门框铰页； 2、防护单元B滤毒室处密闭门门框安装方向与最新审图图纸不符，导致人防墙体遮挡人防门门框铰页。	整改指令单
2	上海城建工程咨询有限公司	闵行区浦江镇01-02a地块社区服务中心新建项目民防工程	1、R/6轴处顶板梁未按图纸（梁底齐板底）施工，遮挡临战封堵人防门（GHSM6030）门框铰页； 2、防护单元B滤毒室处密闭门门框安装方向与最新审图图纸不符，导致人防墙体遮挡人防门门框铰页。	整改指令单
3	内蒙古兴泰科技装饰集团有限公司、兴泰建设集团有限公司	宝山区淞南社区N12-0401单元B1-04地块商办项目（地下室）民防工程	现场给水穿墙短管管径与图纸不符（不满足套管内径应比管道外径大30～40mm的要求）。	整改指令单
4	上海建浩工程顾问有限公司	宝山区淞南社区N12-0401单元B1-04地块商办项目（地下室）民防工程	现场给水穿墙短管管径与图纸不符（不满足套管内径应比管道外径大30～40mm的要求）。	整改指令单
5	中铁五局集团建筑工程有限责任公司	杨浦区定海社区 I15-01 地块（大桥街道 89 街坊）项目（地下部分）人防工程	防护设备安装单位合同签订后，未按相关要求报送合同信息。	整改指令单
6	上海三凯工程咨询有限公司	杨浦区定海社区 I15-01 地块（大桥街道 89 街坊）项目（地下部分）人防工程	未督促防护设备安装单位报送合同信息。	整改指令单

上海市人防建设工程
2026年_9_月份行政检查结果公告

本月对人防建设工程安全质量情况开展行政执法检查共计208个/次，对存在问题的责任单位采取如下处理措施：

序号	责任单位	工程名称	存在的问题	行政措施
7	陕西建工安装集团有限公司	复旦软件园高新技术产业基地项目民防工程	未按规定编制人防门安装（危大工程）专项施工方案，已开始施工。	整改指令单
8	上海华谊建设工程监理有限公司	复旦软件园高新技术产业基地项目民防工程	未按规定编制人防门安装（危大工程）专项施工方案，已开始施工。	整改指令单
9	合诚（厦门）建设工程有限公司	杨浦区新江湾社区G1-06地块(新江湾城街道439街坊)商品住宅项目（一期）B区人防工程	d-17/d-D轴单元间临战封堵及7#临战封堵等处上槛梁存在少量塑料螺杆洞（约25根）。	整改指令单
10	上海海龙工程技术发展有限公司	杨浦区新江湾社区G1-06地块(新江湾城街道439街坊)商品住宅项目（一期）B区人防工程	d-17/d-D轴单元间临战封堵及7#临战封堵等处上槛梁存在少量塑料螺杆洞（约25根）。	整改指令单
11	中铁五局集团建筑工程有限责任公司	杨浦区定海社区I15-01地块（大桥街道89街坊）项目（地下部分）人防工程	防护设备安装配套所用材料（钢模板、螺栓套筒）未按要求落实进场审批。	整改指令单
12	上海三凯工程咨询有限公司	杨浦区定海社区I15-01地块（大桥街道89街坊）项目（地下部分）人防工程	防护设备安装配套所用材料（钢模板、螺栓套筒）未按要求落实进场审批。	整改指令单
13	上海城建市政工程（集团）有限公司	普陀区W060401单元A03B-04、A03B-05地块新建项目(A03B-05地块)人防工程	1、防护设备安装分包合同信息未按要求报送。 2、防护设备安装施工人员进场未审批。	整改指令单

上海市人防建设工程
2026年_9_月份行政检查结果公告

本月对人防建设工程安全质量情况开展行政执法检查共计208个/次，对存在问题的责任单位采取如下处理措施：

序号	责任单位	工程名称	存在的问题	行政措施
14	上海城建工程咨询有限公司	普陀区W060401单元A03B-04、A03B-05地块新建项目(A03B-05地块)人防工程	1、防护设备安装分包合同信息未按要求报送。 2、防护设备安装施工人员进场未审批。	整改指令单
15	中建四局第六建设有限公司	普陀区W060401单元A03D-01地块工程人防工程	防护单元四内40轴～43轴/BQ轴～BR轴等7处门框墙混凝土强度回弹检测不合格。	整改指令单
16	浙江明康工程咨询有限公司	普陀区W060401单元A03D-01地块工程人防工程	防护单元四内40轴～43轴/BQ轴～BR轴等7处门框墙混凝土强度回弹检测不合格。	整改指令单
17	上海中汇建设发展有限公司	松江南站大型居住社区C19-37-01地块市属征收安置住房项目人防工程	现场检查发现防护设备存在门扇启闭不灵活、零部件不齐全等安装质量问题。	整改指令单
18	上海久创建设管理有限公司	松江南站大型居住社区C19-37-01地块市属征收安置住房项目人防工程	现场检查发现防护设备存在门扇启闭不灵活、零部件不齐全等安装质量问题。	整改指令单
19	上海民防建筑研究设计院有限公司	虹桥机场后勤配套用房项目民防工程	未设计预留连通口。	整改指令单

上海市人防建设工程
2026年_9_月份行政检查结果公告

本月对人防建设工程安全质量情况开展行政执法检查共计208个/次，对存在问题的责任单位采取如下处理措施：

序号	责任单位	工程名称	存在的问题	行政措施
20	中交第二公路工程局有限公司	青浦区华新镇QPS6-0201单元29-06地块人防工程	16-18/G-H轴坡道两侧LKQ4临空墙钢筋规格与设计图纸不符（2个构件）。	整改指令单
21	上海海龙工程技术发展有限公司	青浦区华新镇QPS6-0201单元29-06地块人防工程	16-18/G-H轴坡道两侧LKQ4临空墙钢筋规格与设计图纸不符（2个构件）。	整改指令单
22	上海中汇建设发展有限公司	松江南站大型居住社区C19-37-01地块市属征收安置住房项目人防工程	1、手动钢结构门GHSFM6025(6)等人防门门扇门框贴合面间隙不合格； 2、手动钢结构门GHSFM6025(6)漆膜附着力检测不合格； 3、钢筋混凝土门HFM0716(5))、HHM1020和HM1020门框垂直度检测不合格（最大偏差7.0mm）； 悬板式防爆波活门HK600(5)启闭力检测不合格。	整改指令单
23	上海久创建设管理有限公司	松江南站大型居住社区C19-37-01地块市属征收安置住房项目人防工程	1、手动钢结构门GHSFM6025(6)等人防门门扇门框贴合面间隙不合格； 2、手动钢结构门GHSFM6025(6)漆膜附着力检测不合格； 3、钢筋混凝土门HFM0716(5))、HHM1020和HM1020门框垂直度检测不合格（最大偏差7.0mm）； 悬板式防爆波活门HK600(5)启闭力检测不合格。	整改指令单
24	上海园林（集团）有限公司	佘山北大型居住社区20A-05A地块高家浜初级中学新建工程人防工程	1、钢结构防倒塌棚架未按图纸要求施工到位（钢结构基础与混凝土结构连接方式与图纸不符，存在质量及安全隐患）； 2、人防门标识标牌未按图纸要求施工到位。	整改指令单

上海市人防建设工程
2026年_9_月份行政检查结果公告

本月对人防建设工程安全质量情况开展行政执法检查共计208个/次，对存在问题的责任单位采取如下处理措施：

序号	责任单位	工程名称	存在的问题	行政措施
25	上海华金工程咨询监理有限公司	佘山北大型居住社区20A-05A地块高家浜初级中学新建工程人防工程	1、钢结构防倒塌棚架未按图纸要求施工到位（钢结构基础与混凝土结构连接方式与图纸不符，存在质量及安全隐患）； 2、人防门标识标牌未按图纸要求施工到位。	整改指令单
26	苏州开旗建筑有限公司	上海九州通达医药仓储中心三期项目民防工程	防护设备设施监督检测中存在不合格情况如下： 1、手动钢结构门GHM1525、出厂编号K2510025门扇门框贴合面间隙、门框垂直度、漆膜附着力检测不合格； 2、手动钢结构门GHFM1525(6)、出厂编号K2510019漆膜附着力检测不合格； 3、钢筋混凝土门BM0820、出厂编号K2510005门框垂直度检测不合格； 4、钢筋混凝土门BM0820、出厂编号K2510002门扇门框贴合面间隙、门框垂直度检测不合格； 5、钢筋混凝土门BM0820、出厂编号K2510004门扇门框贴合面间隙、门框垂直度检测不合格。	整改指令单
27	天津开发区泰达国际咨询监理有限公司	上海九州通达医药仓储中心三期项目民防工程	防护设备设施监督检测中存在不合格情况如下： 1、手动钢结构门GHM1525、出厂编号K2510025门扇门框贴合面间隙、门框垂直度、漆膜附着力检测不合格； 2、手动钢结构门GHFM1525(6)、出厂编号K2510019漆膜附着力检测不合格； 3、钢筋混凝土门BM0820、出厂编号K2510005门框垂直度检测不合格； 4、钢筋混凝土门BM0820、出厂编号K2510002门扇门框贴合面间隙、门框垂直度检测不合格； 5、钢筋混凝土门BM0820、出厂编号K2510004门扇门框贴合面间隙、门框垂直度检测不合格。	整改指令单

上海市人防建设工程
2026年_9_月份行政检查结果公告

本月对人防建设工程安全质量情况开展行政执法检查共计208个/次，对存在问题的责任单位采取如下处理措施：

序号	责任单位	工程名称	存在的问题	行政措施
28	上海隧道工程有限公司	龙水南路越江隧道新建工程I标兼顾设防	未与防护设备安装单位签订分包合同，现场人防门框已安装。	整改指令单
29	上海市合流工程监理有限公司	龙水南路越江隧道新建工程I标兼顾设防	施工总承包单位未与防护设备安装单位签订分包合同，现场人防门框已安装。	整改指令单
30	中国建筑第二工程局有限公司	黄浦区508-514街坊地块旧城区改造项目一期工程215B-01地块、215C-01地块及215G-04西侧地块地下工程民防工程	防护设备安装分包合同信息未按要求报送。	整改指令单
31	上海富达工程管理咨询有限公司	黄浦区508-514街坊地块旧城区改造项目一期工程215B-01地块、215C-01地块及215G-04西侧地块地下工程民防工程	未督促施工单位报送防护设备安装分包合同。	整改指令单
32	上海尧舜建筑设计有限公司	宝山区 BSP0-0502单元 09B-01地块（“城中村”改造项目—杨行镇老集镇）征收安置房项目人防工程	BM～BN/22~25轴间后浇带穿越人防口部（排风扩散室），不符合规范要求。	整改指令单

上海市人防建设工程
2026年_9_月份行政检查结果公告

本月对人防建设工程安全质量情况开展行政执法检查共计208个/次，对存在问题的责任单位采取如下处理措施：

序号	责任单位	工程名称	存在的问题	行政措施
33	中国建筑第八工程局有限公司	徐汇区黄浦江南延伸段WS3单元xh130D街坊03、04、06、08、09、11和12地块地下室项目民防工程	防护设备安装分包合同信息未按要求报送。	整改指令单
34	上海建科工程咨询有限公司	徐汇区黄浦江南延伸段WS3单元xh130D街坊03、04、06、08、09、11和12地块地下室项目民防工程	未督促施工单位报送防护设备安装分包合同。	整改指令单
35	上海和祥建筑工程有限公司	经纬城市绿洲A地块三期项目民防工程	防护设备安装分包合同信息未按要求报送。	整改指令单
36	上海一测建设咨询有限公司	经纬城市绿洲A地块三期项目民防工程	未督促施工单位报送防护设备安装分包合同。	整改指令单
37	上海绿地建设（集团）有限公司	上海民航职业技术学院浦东校区修缮及改扩建工程项目北区改扩建项目民防工程	坡道出入口临战封堵处上方临空墙摄像头监控回路直接开孔、预留连通口处临空墙照明回路直接开孔，未预埋密闭穿墙套管（数量共为2处，孔径不超过50mm）。	整改指令单
38	上海天佑工程咨询有限公司	上海民航职业技术学院浦东校区修缮及改扩建工程项目北区改扩建项目民防工程	坡道出入口临战封堵处上方临空墙摄像头监控回路直接开孔、预留连通口处临空墙照明回路直接开孔，未预埋密闭穿墙套管（数量共为2处，孔径不超过50mm）。	整改指令单

上海市人防建设工程
2026年_9_月份行政检查结果公告

本月对人防建设工程安全质量情况开展行政执法检查共计208个/次，对存在问题的责任单位采取如下处理措施：

序号	责任单位	工程名称	存在的问题	行政措施
39	上海徐房建筑实业有限公司	田林街道177-02地块项目民防工程	未对进场防护设备质保资料进行审核。	整改指令单
40	上海思费科工程管理有限公司	田林街道177-02地块项目民防工程	未对进场防护设备质保资料进行审核。	整改指令单
41	上海城建市政工程（集团）有限公司	上海市奉贤区金汇镇40-04区域地块项目民防工程	29/J轴上部塑料管穿越人防顶板开孔，无预埋措施（1根，直径约80mm）。	整改指令单
42	上海贤森工程建设监理咨询有限公司	上海市奉贤区金汇镇40-04区域地块项目民防工程	29/J轴上部塑料管穿越人防顶板开孔，无预埋措施（1根，直径约80mm）。	整改指令单

上海市民防监督管理事务中心安质监科

二〇二六年十月九日