

**上海市民防建设工程
2024年 5 月份行政处理公告**

序号	责任单位	工程名称	存在的问题	行政措施
1	上海森信建设集团有限公司	虹口区江湾镇街道HK0012G-28、HK0012H-29、HK0015-07（部分）、HK0015-06号地块项目（HK0012G-28、HK0012H-29、	（单元A）4~5/B`C轴处钢筋混凝土门HFM0716(5) 门框垂直度检测不合格（检测数值范围为 $5\text{mm} < e \leq 10\text{mm}$ ）； （详见报告编号：ZCH-2024-B-030）	整改通知单
2	上海市合流工程监理有限公司	虹口区江湾镇街道HK0012G-28、HK0012H-29、HK0015-07（部分）、HK0015-06号地块项目（HK0012G-28、	（单元A）4~5/B`C轴处钢筋混凝土门HFM0716(5) 门框垂直度检测不合格（检测数值范围为 $5\text{mm} < e \leq 10\text{mm}$ ）； （详见报告编号：ZCH-2024-B-030）	整改通知单
3	中国建筑第八工程局有限公司	越界3.0二期项目民防工程	1、人防门吊装（危大工程）未按规定审核专项施工方案已开始施工。 2、主体结构在隐蔽前未通知监督机构，已进入下道工序施工。 3、消防管穿越人防围护结构存在机械开孔（1处）。	整改通知单
4	上海东方工程管理有限公司	越界3.0二期项目民防工程	发现质量和安全事故隐患未及时要求施工单位改正或者暂停施工，或者施工单位拒不改正或者不停止施工，项目监理单位未及时向有关行政管理部门报告。	整改通知单
5	上海建工一建集团有限公司	市北高新技术服务业园区N070501单元22-01地块租赁住房项目地下二层汽车库民防工程	1、地下二层4D~4D外/Y`AA轴密闭通道气密性检测不合格。 2、经检测地下二层（05~06/1-J轴北）人防门（HHM1220）密封胶条压缩反力不合格。 3、经检测部分人防门门框垂直度（7~9.5mm）、门扇门框贴合面间隙、关锁操纵力不合格（详见检测报告JDFMF20240016）。	整改通知单
6	上海安正建设管理咨询有限公司	市北高新技术服务业园区N070501单元22-01地块租赁住房项目地下二层汽车库民防工程	1、地下二层4D~4D外/Y`AA轴密闭通道气密性检测不合格。 2、经检测地下二层（05~06/1-J轴北）人防门（HHM1220）密封胶条压缩反力不合格。 3、经检测部分人防门门框垂直度（7~9.5mm）、门扇门框贴合面间隙、关锁操纵力不合格（详见检测报告JDFMF20240016）。	整改通知单
7	上海盛鑫建设工程有限公司	武宁中学异地改扩建工程项目民防工程	1、7b~(1/7b)/Db`Eb轴密闭通道气密性检测不合格。 2、经检测部分人防门门框垂直度（7mm）、门扇门框贴合面间隙、悬摆板与门扇贴合面间隙、关锁操纵力不合格（详见检测报告JDFMF20240020）。	整改通知单
8	上海众兴建设工程有限公司 监理有限公司	武宁中学异地改扩建工程项目民防工程	1、7b~(1/7b)/Db`Eb轴密闭通道气密性检测不合格。 2、经检测部分人防门门框垂直度（7mm）、门扇门框贴合面间隙、悬摆板与门扇贴合面间隙、关锁操纵力不合格（详见检测报告JDFMF20240020）。	整改通知单
9	南通新屹建设工程有限公司	桃浦科技智慧城佰山高端养老院民防工程	1、3-33~3-36/3-E`3-F轴密闭通道气密性检测不合格。 2、经检测部分人防门门框垂直度（7~9mm）、门扇门框贴合面间隙、悬摆板与门扇贴合面间隙、门扇启闭力不合格（详见检测报告JDFMF20240021）。	整改通知单
10	上海住远建设工程有限公司 监理有限公司	桃浦科技智慧城佰山高端养老院民防工程	1、3-33~3-36/3-E`3-F轴密闭通道气密性检测不合格。 2、经检测部分人防门门框垂直度（7~9mm）、门扇门框贴合面间隙、悬摆板与门扇贴合面间隙、门扇启闭力不合格（详见检测报告JDFMF20240021）。	整改通知单

上海市民防建设工程 2024年 5 月份行政处理公告

序号	责任单位	工程名称	存在的问题	行政措施
11	上海建工一建集团有限公司	复旦大学张江复旦国际创新中心生物与医学科技融合创新大楼人防工程	1、2-7~2-(1/7)/2-M ² -N轴密闭通道气密性检测漏气量超标。 2、经检测(2-1/8)~2-9/2-M~2-N轴人防门(HM1520)密封胶条压缩反力不合格。 3、经检测部分人防门门框垂直度(5.5~8.5mm)不合格。(详见检测报告JDFMF20240031)。	整改通知单
12	上海建工一建集团有限公司	复旦大学张江复旦国际创新中心生物与医学科技融合创新大楼人防工程	1、2-7~2-(1/7)/2-M ² -N轴密闭通道气密性检测漏气量超标。 2、经检测(2-1/8)~2-9/2-M~2-N轴人防门(HM1520)密封胶条压缩反力不合格。 3、经检测部分人防门门框垂直度(5.5~8.5mm)不合格。(详见检测报告JDFMF20240031)。	整改通知单
13	上海市建设工程监理咨询有限公司	复旦大学张江复旦国际创新中心生物与医学科技融合创新大楼人防工程	1、2-7~2-(1/7)/2-M ² -N轴密闭通道气密性检测漏气量超标。 2、经检测(2-1/8)~2-9/2-M~2-N轴人防门(HM1520)密封胶条压缩反力不合格。 3、经检测部分人防门门框垂直度(5.5~8.5mm)不合格。(详见检测报告JDFMF20240031)。	整改通知单
	上海建工一建集团有限公司	复旦大学张江复旦国际创新中心三号科研楼人防工程	1、3-15~3-16/3-C~3-E轴密闭通道气密性检测漏气量超标。 2、经检测3-2/3-A轴人防门(HFM1020)密封胶条压缩反力不合格。 3、经检测部分人防门门框垂直度(6~8.5mm)不合格。(详见检测报告JDFMF20240030)。	整改通知单
14	上海市建设工程监理咨询有限公司	复旦大学张江复旦国际创新中心三号科研楼人防工程	1、3-15~3-16/3-C~3-E轴密闭通道气密性检测漏气量超标。 2、经检测3-2/3-A轴人防门(HFM1020)密封胶条压缩反力不合格。 3、经检测部分人防门门框垂直度(6~8.5mm)不合格。(详见检测报告JDFMF20240030)。	整改通知单
15	中铁建工集团有限公司	上海江湾军队离退休干部服务管理中心用房人防工程	项目负责人未到现场带班,注册建造师证书过期。	整改通知单
16	浙江建友工程咨询有限公司	上海江湾军队离退休干部服务管理中心用房人防工程	施工单位项目负责人未到现场带班,发现质量和安全事故隐患未及时发现要求施工单位改正。	整改通知单
17	中城建设有限责任公司	长兴岛凤凰镇CX01单元09-03地块住宅项目人防工程	1、人防区域(3-3~3-13/3-A~3-F轴、2-1~3-13/2-A~2-N轴)墙顶面已大部分修饰批嵌,个别口部地坪已浇筑,主体结构隐蔽前未通知人防监督机构。 2、密闭通道D2、E6、E7等处门框墙上电气备用管未预埋或未采用镀锌材质。	整改通知单
18	上海智达工程顾问有限公司	长兴岛凤凰镇CX01单元09-03地块住宅项目人防工程	发现质量和安全事故隐患未及时发现要求施工单位改正或者暂停施工,未及时向有关建设行政管理部门报告。	整改通知单

上海市民防建设工程 2024年_5_月份行政处理公告

序号	责任单位	工程名称	存在的问题	行政措施
19	上海鼎燊建筑工程有限公司	嘉定区菊园新区JDC1-0403单元30B-01地块新建住宅项目民防工程	防护设备安装单位未与防护设备安装作业人员签订劳动合同或未缴纳社保，施工总承包单位未实施有效管理。	整改通知单
20	上海景业建设工程监理咨询有限公司	嘉定区菊园新区JDC1-0403单元30B-01地块新建住宅项目民防工程	防护设备安装单位未与防护设备安装作业人员签订劳动合同或未缴纳社保，监理单位未实施有效管理。	整改通知单
21	中国十七冶集团有限公司	嘉定区徐行镇13-03地块新建商业项目民防工程	1、钢筋混凝土门HM0820、出厂编号YY20230508020、安装位置6~47K~L轴，密封胶条压缩反力检测不合格。 2、钢筋混凝土门HHFM1520（6）、出厂编号YY20230508015、安装位置3~4/K~L轴等6扇人防门框垂直度检测不合格（最大偏差15mm）。 3、G-H/9-10轴密闭通道通道气密性检测漏气量超标。 4、行政抽检合格率为68.3%。	整改通知单
22	上海景业建设工程监理咨询有限公司	嘉定区徐行镇13-03地块新建商业项目民防工程	1、钢筋混凝土门HM0820、出厂编号YY20230508020、安装位置6~47K~L轴，密封胶条压缩反力检测不合格。 2、钢筋混凝土门HHFM1520（6）、出厂编号YY20230508015、安装位置3~4/K~L轴等6扇人防门框垂直度检测不合格（最大偏差15mm）。 3、G-H/9-10轴密闭通道通道气密性检测漏气量超标。 4、行政抽检合格率为68.3%。	整改通知单
23	上海阅优人防工程有限公司	嘉定区徐行镇13-03地块新建商业项目民防工程	行政抽检存在防护设备生产及安装不合格情况，工程总检测项目合格率为68.3%（≥60%且<75%）。（详见检测报告JDFMF20240034）	整改通知单
24	上海宝冶集团有限公司	上实朱家角滨湖小学项目民防工程	现场防护设备安装单位或施工总承包单位未给防护设备安装特种作业人员（电焊工）钟章燕、安装工人郭毅、郭连祥缴纳社保。	整改通知单
25	上海建科工程咨询有限公司	上实朱家角滨湖小学项目民防工程	现场防护设备安装单位或施工总承包单位未给防护设备安装特种作业人员（电焊工）钟章燕、安装工人郭毅、郭连祥缴纳社保。	整改通知单
26	上海民防建筑设计院有限公司	紫竹数码广场改造项目（1号研发楼±0.00以下及场地区域工程）民防工程	1-8~1-9/1-E~1-F轴HHM1220人防门开启至终止位时，出入口通道宽度不满足战时及平时的使用要求。	整改通知单
27	上海弗田建设发展有限公司	松江区公共卫生中心新建工程项目民防工程	现场防护设备安装单位或施工总承包单位未给防护设备安装特种作业人员（电焊工）陆羽、刘伟军缴纳社保。	整改通知单

**上海市民防建设工程
2024年_5_月份行政处理公告**

序号	责任单位	工程名称	存在的问题	行政措施
28	上海康舒特建设工程监理有限公司	松江区公共卫生中心新建工程项目民防工程	现场防护设备安装单位或施工总承包单位未给防护设备安装特种作业人员（电焊工）陆羽、刘伟军缴纳社保。	整改通知单
29	龙信建设集团有限公司	联东U谷上海南桥创新科技园项目民防工程	1、10~11/A~B轴密闭通道气密性检测不合格。 2、8~9/Y轴等处人防门门框垂直度检测不合格（ $5\text{mm} < e \leq 10\text{mm}$ ）。 详见检测报告JDFMF20240037	整改通知单
30	浙江蟠龙工程管理有限公司	联东U谷上海南桥创新科技园项目民防工程	1、10~11/A~B轴密闭通道气密性检测不合格。 2、8~9/Y轴等处人防门门框垂直度检测不合格（ $5\text{mm} < e \leq 10\text{mm}$ ）。 详见检测报告JDFMF20240037	整改通知单
31	上海云峰建设有限公司	闵行新城MHC10801、10804单元17A-16、10B-01、07B-07、07B-01地块(07B-01地块地下车库)项目民防工程	2-5/B-D轴围护结构留孔（1处），导致人防工程内外联通，无防护密闭措施。	整改通知单
32	上海智达工程顾问有限公司	闵行新城MHC10801、10804单元17A-16、10B-01、07B-07、07B-01地块(07B-01地块地下车库)项目民防工程	发现质量隐患未及要求施工单位停工整改，未及时向民防建设工程安全质量监督机构报告。	整改通知单
33	上海立达学院有限公司	上海立达学院新建教学楼及配套工程民防工程	建设单位安全主管未配置，项目负责人、安全主管履责记录未见。	整改通知单
34	四川宏扬建筑集团有限公司	上海立达学院新建教学楼及配套工程民防工程	单位安全主管未配置，项目负责人、安全主管履责记录未见。	整改通知单
35	上海大通工程监理有限公司	上海立达学院新建教学楼及配套工程民防工程	发现安全事故隐患未及要求施工单位改正。	整改通知单
36	上海舜晟建设集团有限公司	新建兰香湖雅苑（吴泾镇165-2号地块）商品住宅项目民防工程	1、钢筋混凝土门HM1520（出厂编号2301223）、手动钢结构门GHSM6030（出厂编号2301250）等处门框垂直度检测不合格（ $5\text{mm} < e \leq 10\text{mm}$ ）； 2、19/J~M轴防毒通道兼简易洗消间通道气密性经检测不合格（实测值超出设计值）。 （详见检测报告：JDFMF20240022）	整改通知单

**上海市民防建设工程
2024年 5 月份行政处理公告**

序号	责任单位	工程名称	存在的问题	行政措施
37	上海城建工程咨询有限公司	新建兰香湖雅苑（吴泾镇165-2号地块）商品住宅项目民防工程	1、钢筋混凝土门HM1520（出厂编号2301223）、手动钢结构门GHSM6030（出厂编号2301250）等处门框垂直度检测不合格（ $5\text{mm} < e \leq 10\text{mm}$ ）； 2、19/J~M轴防毒通道兼简易洗消间通道气密性检测不合格（实测值超出设计值）。 （详见检测报告：JDFMF20240022）	整改通知单
38	上海润喆翔云置业有限公司	嘉定区南翔镇JDC2-0202单元29-01、31-02、32-01、33-02地块（29-01地块）项目民防工程	建设单位项目负责人、安全主管履责记录未能提供，未能落实建设单位首要安全责任制。	整改通知单
39	华新建工集团有限公司	嘉定区南翔镇JDC2-0202单元29-01、31-02、32-01、33-02地块（29-01地块）项目民防工程	排架模板危大工程未验收，顶模已施工。	整改通知单
40	上海海达工程建设咨询有限公司	嘉定区南翔镇JDC2-0202单元29-01、31-02、32-01、33-02地块（29-01地块）项目民防工程	1、排架模板危大工程未验收，顶模已施工。 2、工程监理单位发现安全事故隐患未及要求施工单位整改。	整改通知单
41	中天建设集团有限公司	新华·御著（暂定名）商住项目民防工程	1、钢筋混凝土门BHF1520-15（出厂编号210826-17）、手动钢结构门GHFM2028（6）（出厂编号21909-13）等处门框垂直度检测不合格（ $5\text{mm} < e \leq 10\text{mm}$ ）； 2、（1/X17）~（2/X17）/Y38~Y39轴防毒通道兼简易洗消间通道气密性检测不合格（实测值超出设计值）。 （详见检测报告：JDFMF20240026）	整改通知单
42	上海严翔建设工程有限公司	新华·御著（暂定名）商住项目民防工程	1、钢筋混凝土门BHF1520-15（出厂编号210826-17）、手动钢结构门GHFM2028（6）（出厂编号21909-13）等处门框垂直度检测不合格（ $5\text{mm} < e \leq 10\text{mm}$ ）； 2、（1/X17）~（2/X17）/Y38~Y39轴防毒通道兼简易洗消间通道气密性检测不合格（实测值超出设计值）。 （详见检测报告：JDFMF20240026）	整改通知单
43	上海建工四建集团有限公司	闵行区颛桥镇生态间隔带G9颛桥中心村段10-03、19-01、19-05、20-01地块（城中村改造项目-中心村）住宅项目民防工程	29~30/Q~P轴处钢筋混凝土门HFM1220(6)门框垂直度检测不合格（实测偏差6.0mm）；12~13/L~K轴处钢筋混凝土门HM0820门框垂直度检测不合格（实测偏差7.0mm）	整改通知单
44	上海市工程建设咨询监理有限公司	闵行区颛桥镇生态间隔带G9颛桥中心村段10-03、19-01、19-05、20-01地块（城中村改造项目-中心村）住宅项目民防工程	29~30/Q~P轴处钢筋混凝土门HFM1220(6)门框垂直度检测不合格（实测偏差6.0mm）；12~13/L~K轴处钢筋混凝土门HM0820门框垂直度检测不合格（实测偏差7.0mm）	整改通知单

上海市民防监督管理事务中心安质监科

二〇二四年六月四日