

上海市民防建设工程  
2024年 6 月份行政处理公告

序号	责任单位	工程名称	存在的问题	行政措施
1	中国建筑第八工程局有限公司	青浦区朱家角19-03地块中学新建工程项目民防工程	施工总承包单位或者防护设备安装单位未与防护设备安装作业人员签订劳动合同。	整改通知单
2	上海三凯工程咨询有限公司	青浦区朱家角19-03地块中学新建工程项目民防工程	发现质量和安全事故隐患未及时要求施工单位改正或者暂停施工，或者施工单位拒不改正或者不停止施工，项目监理单位未及时向有关行政管理部门报告。	整改通知单
3	上海山三建筑发展有限公司	碧桂园淞南项目民防工程	1. 64~68/CD~CG轴（出厂编号GC202308-073）、34~37/AY~BB轴（出厂编号GC202308-087）等处钢筋混凝土门门框垂直度检测不合格（检测数值范围为 $5\text{mm} < e \leq 10\text{mm}$ ）； 2. 79~82/BP~BS轴密闭通道气密性检测不合格； 3. 32~33/BR~BQ轴（出厂编号GC202308-105）钢筋混凝土门密封胶条压缩反力检测不合格； 4. 工程总检测项目合格率73.9%（合格率 $\geq 60\%$ 且 $< 75\%$ ）。 （详见报告编号JDFMF20240046）	整改通知单
4	上海浦东新区建设监理有限公司	碧桂园淞南项目民防工程	1. 64~68/CD~CG轴（出厂编号GC202308-073）、34~37/AY~BB轴（出厂编号GC202308-087）等处钢筋混凝土门门框垂直度检测不合格（检测数值范围为 $5\text{mm} < e \leq 10\text{mm}$ ）； 2. 79~82/BP~BS轴密闭通道气密性检测不合格； 3. 32~33/BR~BQ轴（出厂编号GC202308-105）钢筋混凝土门密封胶条压缩反力检测不合格； 4. 工程总检测项目合格率73.9%（合格率 $\geq 60\%$ 且 $< 75\%$ ）。 （详见报告编号JDFMF20240046）	整改通知单
5	江苏泽丰建设集团有限公司	嘉定区南翔镇JDC2-0202单元29-01、31-02、32-01、33-02地块(33-02地块)项目民防工程	施工总承包单位或者防护设备安装单位未与防护设备安装作业人员签订劳动合同。	整改通知单
6	上海海达工程建设咨询有限公司	嘉定区南翔镇JDC2-0202单元29-01、31-02、32-01、33-02地块(33-02地块)项目民防工程	发现质量和安全事故隐患未及时要求施工单位改正或者暂停施工，或者施工单位拒不改正或者不停止施工，项目监理单位未及时向有关行政管理部门报告。	整改通知单

上海市民防建设工程  
2024年 6 月份行政处理公告

序号	责任单位	工程名称	存在的问题	行政措施
7	上海建工集团股份有限公司	兴亚广场二期租赁住宅项目民防工程	1、4~5/K~M轴密闭通道气密性检测不合格。 2、经检测部分人防门门框垂直度(6~9mm)不合格；检测合格率76.8%（详见检测报告，报告编号：JDFMF20240035）。	整改通知单
8	上海市市政工程管理咨询有限公司	兴亚广场二期租赁住宅项目民防工程	1、4~5/K~M轴密闭通道气密性检测不合格。 2、经检测部分人防门门框垂直度(6~9mm)不合格；检测合格率76.8%（详见检测报告，报告编号：JDFMF20240035）。	整改通知单
9	上海隧道工程有限公司	上海动物园综合客运交通枢纽工程民防工程	1、B2层7~8/A~B轴密闭通道气密性检测漏气量超标。 2、经检测B2层8/F轴人防门（HM1520）密封胶条压缩反力不合格。 3、经检测部分人防门门框垂直度(7.5~8mm)不合格。检测合格率75.6%。（详见检测报告JDFMF20240031）。	整改通知单
10	上海富达工程管理有限公司	上海动物园综合客运交通枢纽工程民防工程	1、B2层7~8/A~B轴密闭通道气密性检测漏气量超标。 2、经检测B2层8/F轴人防门（HM1520）密封胶条压缩反力不合格。 3、经检测部分人防门门框垂直度(7.5~8mm)不合格。检测合格率75.6%。（详见检测报告JDFMF20240031）。	整改通知单
11	上海新华建筑设计有限公司	俞家弄部分旧改地块改造新建项目民防工程	密闭通道C2与密闭通道D3防护密闭门开启相互影响，不满足战时疏散宽度要求及平时人员通行。	整改通知单
12	浙江煜瑾建设有限公司	嘉定区江桥镇JDP0-0402单元42-07号地块项目民防工程	防护设备安装作业人员进出现场时，施工总承包单位未对其进行信息登记。	整改通知单

**上海市民防建设工程**  
**2024年 6 月份行政处理公告**

序号	责任单位	工程名称	存在的问题	行政措施
13	江苏维岳工程咨询有限公司	嘉定区江桥镇JDPO-0402单元42-07号地块项目民防工程	防护设备安装作业人员进出现场时，施工总承包单位未对其进行信息登记。	整改通知单
14	上海建工四建集团有限公司	黄浦区文化中心新建工程民防工程	1、6~7/E~F轴密闭通道气密性检测漏气量超标。 4、经检测部分人防门门框垂直度不合格（ $5 < e \leq 10$ ）。 5、经检测（1/2）~3/F轴人防门（HM1020）密封胶条压缩反力不合格。 检测合格率77.8%。（详见检测报告JDFMF20240031）。	整改通知单
15	上海建科工程咨询有限公司	黄浦区文化中心新建工程民防工程	1、6~7/E~F轴密闭通道气密性检测漏气量超标。 2、经检测部分人防门门框垂直度不合格（ $5 < e \leq 10$ ）。 3、经检测（1/2）~3/F轴人防门（HM1020）密封胶条压缩反力不合格。 检测合格率77.8%。（详见检测报告JDFMF20240031）。	整改通知单
16	浙江宏伟建筑工程有限公司	嘉定新城菊园社区JDC1-0404单元51-03地块新建租赁住房项目民防工程	1、风井处留设门洞，无密闭措施。	整改通知单
17	上海华城工程建设管理有限公司	嘉定新城菊园社区JDC1-0404单元51-03地块新建租赁住房项目民防工程	1、风井处留设门洞，无密闭措施。	整改通知单
18	上海建工五建集团有限公司	俞家弄部分旧改地块改造新建项目民防工程	1、1-3~1-4/2J~2K轴密闭通道气密性检测漏气量超标。 2、经检测部分人防门门框垂直度不合格（ $e > 10\text{mm}$ ）。检测合格率77.1%。（详见检测报告JDFMF20240062）。	整改通知单

上海市民防建设工程  
2024年 6 月份行政处理公告

序号	责任单位	工程名称	存在的问题	行政措施
19	上海众兴建设工程 监理有限公司	俞家弄部分旧改地块 改造新建项目民防工 程	1、1-3~1-4/2J~2K轴密闭通道气密性检测漏气量 超标。 2、经检测部分人防门门框垂直度不合格（ $e > 10\text{mm}$ ）。检测合格率77.1%。（详见检测报告 JDFMF20240062）。	整改通知单
20	上海龙赛建设实业 有限公司	宝山区庙行镇“城中 村”改造15-04地块 九年一贯制学校（旦 华学校）新建工程 民防工程	防护设备安装单位未与防护设备安装作业人员签订 劳动合同或未缴纳社保，施工总承包单位未实施有 效管理。	整改通知单
21	上海浩安建设工程 管理有限公司	宝山区庙行镇“城中 村”改造15-04地块 九年一贯制学校（旦 华学校）新建工程 民防工程	防护设备安装单位未与防护设备安装作业人员签订 劳动合同或未缴纳社保，施工总承包单位未实施有 效管理。	整改通知单
22	中国十七冶集团有 限公司	嘉定区徐行镇13-03 地块新建商业项目 民防工程	1、钢筋混凝土门HM0820、出厂编号YY20230508020 、安装位置6~7/K~L轴，密封胶条压缩反力检测不 合格。 2、钢筋混凝土门HM0820（6）、出厂编号 YY20230508020、安装位置6~7/K~L轴等4扇人防门 框垂直度检测不合格（最大偏差8.5mm）。 3、G-H/9-10轴密闭通道通道气密性检测漏气量超 标。	整改通知单
23	上海景业建设工程 监理咨询有限公司	嘉定区徐行镇13-03 地块新建商业项目 民防工程	1、钢筋混凝土门HM0820、出厂编号YY20230508020 、安装位置6~7/K~L轴，密封胶条压缩反力检测不 合格。 2、钢筋混凝土门HM0820（6）、出厂编号 YY20230508020、安装位置6~7/K~L轴等4扇人防门 框垂直度检测不合格（最大偏差8.5mm）。 3、G-H/9-10轴密闭通道通道气密性检测漏气量超 标。	整改通知单
24	上海阅优人防工程 有限公司	嘉定区徐行镇13-03 地块新建商业项目 民防工程	行政抽检存在防护设备生产及安装不合格情况，工 程总检测项目合格率为68.3%（ $\geq 60\%$ 且 $< 75\%$ ）。 （详见检测报告JDFMF20240034）	整改通知单

上海市民防建设工程  
2024年 6 月份行政处理公告

序号	责任单位	工程名称	存在的问题	行政措施
25	重庆北新融建建设工程有限公司	松江区泗泾镇工业区SJ-21-001号（SJS20003单元22-12号）地块项目民防工程 民防工程	1、钢筋混凝土门BFM1020-05、安装位置15轴/1/E轴~F轴、人防门框垂直度检测不合格（偏差6mm）。 2、钢筋混凝土门BM1020、安装位置19轴~20轴/D轴~E轴、人防门框垂直度检测不合格（偏差6mm）。 详见检测报告（2024-B-054）	整改通知单
26	上海市建设工程监理咨询有限公司	松江区泗泾镇工业区SJ-21-001号（SJS20003单元22-12号）地块项目民防工程 民防工程	1、钢筋混凝土门BFM1020-05、安装位置15轴/1/E轴~F轴、人防门框垂直度检测不合格（偏差6mm）。 2、钢筋混凝土门BM1020、安装位置19轴~20轴/D轴~E轴、人防门框垂直度检测不合格（偏差6mm）。 详见检测报告（2024-B-054）	整改通知单
27	上海林伟建筑工程有限公司	松江区永丰街道类集建区01-02号动迁安置房地块项目 民防工程	1、钢筋混凝土门HM1520、出厂编号210914-7，密封胶条压缩反力检测不合格。 2、钢筋混凝土门HFM1520（6）、出厂编号210914-14等6扇人防门框垂直度检测不合格（最大偏差8.5mm）。 3、58~59/Wc~Ad轴密闭通道通道气密性检测漏气量超标。 4、行政抽检合格率为76.4%。 详见检测报告JDFMF20240045	整改通知单
28	上海天佑工程咨询有限公司	松江区永丰街道类集建区01-02号动迁安置房地块项目 民防工程	1、钢筋混凝土门HM1520、出厂编号210914-7，密封胶条压缩反力检测不合格。 2、钢筋混凝土门HFM1520（6）、出厂编号210914-14等6扇人防门框垂直度检测不合格（最大偏差8.5mm）。 3、58~59/Wc~Ad轴密闭通道通道气密性检测漏气量超标。 4、行政抽检合格率为76.4%。 详见检测报告JDFMF20240045	整改通知单
29	上海固一特人防工程有限公司	松江区永丰街道类集建区01-02号动迁安置房地块项目 民防工程	行政抽检存在防护设备生产及安装不合格情况，工程总检测项目合格率为76.4%（ $\geq 75\%$ 且 $< 85\%$ ）。 （详见检测报告JDFMF20240045）	整改通知单

上海市民防建设工程  
2024年 6 月份行政处理公告

序号	责任单位	工程名称	存在的问题	行政措施
30	上海建工集团股份有限公司	上海世博A09A-01地块建设项目民防工程	1、战时次口2#、3#密闭通道间密闭隔墙缺失。 2、防护单元B次要出入口除尘室内临空墙缺失，人防围护结构无防护密闭措施。	整改通知单
31	上海地铁咨询监理科技有限公司	上海世博A09A-01地块建设项目民防工程	发现质量事故隐患未及时要求施工单位改正。	整改通知单
32	富利建设集团有限公司	嘉定区嘉定新城（马陆镇）马陆南社区JDC1-2301单元23-01、29-01地块项目（23-01地块地下室）民防工程	地下二层外墙11~12/AK轴、5~6/AJ轴钢筋间距检测不合格。 详见检测报告JDFMF20240047	整改通知单
33	上海住远建设工程监理有限公司	嘉定区嘉定新城（马陆镇）马陆南社区JDC1-2301单元23-01、29-01地块项目（23-01地块地下室）民防工程	发现质量事故隐患未及时要求施工单位改正。	整改通知单
34	中建海峡建设发展有限公司	青浦区徐泾镇叶联路西侧B-1A-5地块住宅项目民防工程	1、31~32/G~H轴密闭通道气密性检测不合格。 2、工程总检测项目合格率77.8%。 详见检测报告JDFMF20240053	整改通知单
35	上海彩顺建筑工程管理咨询有限公司	青浦区徐泾镇叶联路西侧B-1A-5地块住宅项目民防工程	1、31~32/G~H轴密闭通道气密性检测不合格。 2、工程总检测项目合格率77.8%。 详见检测报告JDFMF20240053	整改通知单

**上海市民防建设工程**  
**2024年 6 月份行政处理公告**

序号	责任单位	工程名称	存在的问题	行政措施
36	上海奉贤建设发展(集团)有限公司	金汇镇15单元14A-03A地块九年一贯制学校新建工程项目民防工程	1、1~2/E轴密闭通道气密性检测不合格。 2、5~6/A~B轴等处人防门门框垂直度检测不合格(5mm<e≤10mm)。 3、工程总检测项目合格率75.6%。 详见检测报告JDFMF20240051	整改通知单
37	上海同济市政公路工程咨询有限公司	金汇镇15单元14A-03A地块九年一贯制学校新建工程项目民防工程	1、1~2/E轴密闭通道气密性检测不合格。 2、5~6/A~B轴等处人防门门框垂直度检测不合格(5mm<e≤10mm)。 3、工程总检测项目合格率75.6%。 详见检测报告JDFMF20240051	整改通知单
38	上海新华建筑设计有限公司	阿里巴巴上海徐汇项目二期民防工程	5-6/F-G轴出入口HFM1320人防门门前通道净宽尺寸不满足门扇开启和安装要求。	整改通知单
39	上海中测行工程检测咨询有限公司	阿里巴巴上海徐汇项目二期民防工程	2023年11月8日进场人防门框54樘, 抽检10樘, 抽检比率达不到20%。	整改通知单
40	上海舜晟建设集团有限公司	闵行区吴泾镇紫竹科学园区MHP0-1005单元12-02地块项目民防工程	口部超压排气阀预埋数量与图纸不符, 未按设计图纸施工。	整改通知单
41	上海同济工程项目管理咨询有限公司	闵行区吴泾镇紫竹科学园区MHP0-1005单元12-02地块项目民防工程	口部超压排气阀预埋数量与图纸不符, 未按设计图纸施工。	整改通知单

**上海市民防建设工程**  
**2024年 6 月份行政处理公告**

序号	责任单位	工程名称	存在的问题	行政措施
42	上海舜晟建设集团有限公司	闵行区吴泾镇紫竹科学园区MHP0-1005单元12-02地块项目民防工程	(B-V)~(B-U)/(B-12)~(B-13)轴处钢筋混凝土门HFM1220(6)门框垂直度经检测不合格(实测偏差6.0mm)。	整改通知单
43	上海同济工程项目管理咨询有限公司	闵行区吴泾镇紫竹科学园区MHP0-1005单元12-02地块项目民防工程	(B-V)~(B-U)/(B-12)~(B-13)轴处钢筋混凝土门HFM1220(6)门框垂直度经检测不合格(实测偏差6.0mm)。	整改通知单
44	上海揽海房地产开发有限公司	陈家镇滨江生态国际社区一期第一批项目民防工程	建设单位安全主管未配置,项目负责人、安全主管履责记录未见。	整改通知单
45	福建绿融建设工程有限公司	创新研发中心项目民防工程	1、钢筋混凝土门HHFM1220(6)(出厂编号:20211225024)密封胶条压缩反力不合格; 2、钢筋混凝土门HFM1020(5)(出厂编号:20211225011)、钢筋混凝土门HHFM1220(6)(出厂编号:20211225024)等处门框垂直度检测不合格(5mm<e≤10mm); 3、10~11/E~F轴第一防毒通道通道气密性经检测不合格(实测值超出设计值)。 (详见检测报告:JDFMF20240059)	整改通知单
46	上海同济工程项目管理咨询有限公司	创新研发中心项目民防工程	1、钢筋混凝土门HHFM1220(6)(出厂编号:20211225024)密封胶条压缩反力不合格; 2、钢筋混凝土门HFM1020(5)(出厂编号:20211225011)、钢筋混凝土门HHFM1220(6)(出厂编号:20211225024)等处门框垂直度检测不合格(5mm<e≤10mm); 3、10~11/E~F轴第一防毒通道通道气密性经检测不合格(实测值超出设计值)。 (详见检测报告:JDFMF20240059)	整改通知单

上海市民防建设工程  
2024年 6 月份行政处理公告

序号	责任单位	工程名称	存在的问题	行政措施
47	上海固一特人防工程有限公司	创新研发中心项目民防工程	行政抽检存在防护设备生产及安装不合格情况，工程总检测项目合格率为68.3%（ $\geq 60\%$ 且 $< 75\%$ ）。 （详见检测报告：JDFMF20240059）	整改通知单
48	上海建工集团股份有限公司	新建东苑虹桥46号B地块商品住宅（B2）民防工程	1、钢筋混凝土门HFM1020(6)（出厂编号：GY2107031）密封胶条压缩反力不合格； 2、钢筋混凝土门HFM1020(6)（出厂编号：GY2107031）、钢筋混凝土门HHFM1520(6)（出厂编号：GY2107015）等处门框垂直度检测不合格（ $5\text{mm} < e \leq 10\text{mm}$ ）； 3、14~16/B~D轴防毒通道通道气密性经检测不合格（实测值超出设计值）。 （详见检测报告：JDFMF20240058）	整改通知单
49	上海容基工程项目管理有限公司	新建东苑虹桥46号B地块商品住宅（B2）民防工程	1、钢筋混凝土门HFM1020(6)（出厂编号：GY2107031）密封胶条压缩反力不合格； 2、钢筋混凝土门HFM1020(6)（出厂编号：GY2107031）、钢筋混凝土门HHFM1520(6)（出厂编号：GY2107015）等处门框垂直度检测不合格（ $5\text{mm} < e \leq 10\text{mm}$ ）； 3、14~16/B~D轴防毒通道通道气密性经检测不合格（实测值超出设计值）。 （详见检测报告：JDFMF20240058）	整改通知单
50	上海赣阳民防设备有限公司	新建东苑虹桥46号B地块商品住宅（B2）民防工程	行政抽检存在防护设备生产及安装不合格情况，工程总检测项目合格率为72.1%（ $\geq 60\%$ 且 $< 75\%$ ）。 （详见检测报告：JDFMF20240058）	整改通知单

上海市民防监督管理事务中心安质监科

二〇二四年七月五日