

上海市人防建设工程
2026年 7 月份行政检查结果公告

本月对人防建设工程安全质量情况开展行政执法检查共计107个/次，对存在问题的责任单位采取如下处理措施：

序号	责任单位	工程名称	存在的问题	行政措施
1	上海龙赛建设实业有限公司	宝山区庙行镇N12-1001单元15-03地块（“城中村”改造项目-庙行镇康家村）人防工程	1、1-71~1-72/1-F~1-G轴（出厂编号ZC2405002）、1-72~1-73/1-A~1-B轴（出厂编号ZC2405041）等处人防门门框垂直度（检测最大数值e=9.0mm）检测不合格。 2、1-70~1-71/1-P轴（出厂编号ZC2405120）、1-50~1-52/1-AQ~1-AR轴（出厂编号ZC2405015）等处人防门门扇门框贴合面间隙检测不合格。 3、1-50~1-52/1-AQ~1-AR轴（出厂编号ZC2405015）、1-66/1-C~1-D轴（出厂编号ZC2405069）等处人防门门扇启闭力检测不合格。 4、1-70~1-71/1-P轴（出厂编号ZC2405120）、1-71~1-72/1-F~1-G轴（出厂编号ZC2405121）等处人防门门扇漆膜附着力检测不合格。 （详见检测报告JDFMF20260070）	整改指令单
2	上海海龙工程技术发展有限公司	宝山区庙行镇N12-1001单元15-03地块（“城中村”改造项目-庙行镇康家村）人防工程	1、1-71~1-72/1-F~1-G轴（出厂编号ZC2405002）、1-72~1-73/1-A~1-B轴（出厂编号ZC2405041）等处人防门门框垂直度（检测最大数值e=9.0mm）检测不合格。 2、1-70~1-71/1-P轴（出厂编号ZC2405120）、1-50~1-52/1-AQ~1-AR轴（出厂编号ZC2405015）等处人防门门扇门框贴合面间隙检测不合格。 3、1-50~1-52/1-AQ~1-AR轴（出厂编号ZC2405015）、1-66/1-C~1-D轴（出厂编号ZC2405069）等处人防门门扇启闭力检测不合格。 4、1-70~1-71/1-P轴（出厂编号ZC2405120）、1-71~1-72/1-F~1-G轴（出厂编号ZC2405121）等处人防门门扇漆膜附着力检测不合格。 （详见检测报告JDFMF20260070）	整改指令单
3	上海南丰建设工程有限公司	上海欣皓创展人工智能研发总部项目人防工程	2/C轴处临空墙LKQ2插筋规格与设计图纸不符（共1个构件）。	整改指令单
4	上海华谊建设工程监理有限公司	上海欣皓创展人工智能研发总部项目人防工程	2/C轴处临空墙LKQ2插筋规格与设计图纸不符（共1个构件）。	整改指令单

上海市人防建设工程
2026年 7 月份行政检查结果公告

本月对人防建设工程安全质量情况开展行政执法检查共计107个/次，对存在问题的责任单位采取如下处理措施：

序号	责任单位	工程名称	存在的问题	行政措施
5	上海建工四建集团有限公司	同济大学嘉定校区学生社区建设项目人防工程	防护设备设施行政抽检中存在不合格问题，主要包括： 1、门扇门框贴合面间隙检测不合格（手动钢结构门GHSFM6025(6)、出厂编号ZXB202508063等） 2、门框垂直度检测不合格（钢筋混凝土门BFM0716-15、出厂编号ZXB202508002等）最大偏差9.5mm 3、门扇启闭力检测不合格（钢筋混凝土门BFM0716-15、出厂编号ZXB202508002） 4、安装质量分项合格率最低80.0%。 详见检测报告：JDFMF20260044	整改指令单
6	上海同济工程项目管理咨询有限公司	同济大学嘉定校区学生社区建设项目人防工程	防护设备设施行政抽检中存在不合格问题，主要包括： 1、门扇门框贴合面间隙检测不合格（手动钢结构门GHSFM6025(6)、出厂编号ZXB202508063等） 2、门框垂直度检测不合格（钢筋混凝土门BFM0716-15、出厂编号ZXB202508002等）最大偏差9.5mm 3、门扇启闭力检测不合格（钢筋混凝土门BFM0716-15、出厂编号ZXB202508002） 4、安装质量分项合格率最低80.0%。 详见检测报告：JDFMF20260044	整改指令单
7	精工绿筑科技集团有限公司	真新社区W06-1601单元13-05地块保障性租赁住房项目人防工程	防护设备设施行政抽检中存在不合格问题，主要包括： 1、门扇门框贴合面间隙检测不合格（手动钢结构门GSFMG6022(6)、出厂编号HL20251013048等） 2、门框垂直度检测不合格（钢筋混凝土门BHFM1520-15、出厂编号HL20251013016等）最大偏差9.5mm 3、密封胶条压缩反力检测不合格（手动钢结构门GHFM1525(6)、出厂编号HL20251013035） 详见检测报告：JDFMF20260058	整改指令单

上海市人防建设工程
2026年 7 月份行政检查结果公告

本月对人防建设工程安全质量情况开展行政执法检查共计107个/次，对存在问题的责任单位采取如下处理措施：

序号	责任单位	工程名称	存在的问题	行政措施
8	上海宏波工程咨询管理有限公司	真新社区W06-1601单元13-05地块保障性租赁住房项目人防工程	防护设备设施行政抽检中存在不合格问题，主要包括： 1、门扇门框贴合面间隙检测不合格（手动钢结构门GSFMG6022(6)、出厂编号HL20251013048等） 2、门框垂直度检测不合格（钢筋混凝土门BHFM1520-15、出厂编号HL20251013016等）最大偏差9.5mm 3、密封胶条压缩反力检测不合格（手动钢结构门GHFM1525(6)、出厂编号HL20251013035） 详见检测报告：JDFMF20260058	整改指令单
9	上海建工五建集团有限公司	松江区看守（拘留）所迁建工程人防工程	1、手动钢结构门GHFM1525(5)、钢筋混凝土门HFM1020(5)、HM102等部分人防门门框垂直度检测不合格（最大偏差9.0mm）； 2、手动钢结构门GHFM1525(5)、钢筋混凝土门HFM1020(5)、HM102等人防门门扇门框贴合面间隙不合格； 详见检测报告：编号JDFMF20260065	整改指令单
10	上海浦桥工程建设管理有限公司	松江区看守（拘留）所迁建工程人防工程	1、手动钢结构门GHFM1525(5)、钢筋混凝土门HFM1020(5)、HM102等部分人防门门框垂直度检测不合格（最大偏差9.0mm）； 2、手动钢结构门GHFM1525(5)、钢筋混凝土门HFM1020(5)、HM102等人防门门扇门框贴合面间隙不合格； 详见检测报告：编号JDFMF20260065	整改指令单
11	上海尚士运建筑工程有限公司	定西路1322-1328号公用人防工程修缮项目	1、项目专职安全生产管理人员未按照规定执行安全生产检查记录仪制度。 2、有限空间作业施工方案未编制。 3、防台防汛应急预案未编制。	整改指令单

上海市人防建设工程 2026年 7 月份行政检查结果公告

本月对人防建设工程安全质量情况开展行政执法检查共计107个/次，对存在问题的责任单位采取如下处理措施：

序号	责任单位	工程名称	存在的问题	行政措施
12	上海新建设工程咨询有限公司	定西路1322-1328号公用人防工程修缮项目	发现安全隐患未及时要求施工单位停工整改，未及时向人防建设工程安全质量监督机构报告。	整改指令单
13	中交新风溪（上海）城市建设发展有限公司	华新.中交凤栖科创港项目（13-05地块）人防工程	建设单位安全主管人员未配置。	整改指令单
14	申都设计集团有限公司	华新.中交凤栖科创港项目（13-05地块）人防工程	因设计重大变更，6~7/T~S轴人防区域临空墙在塔吊基础（砼已浇筑）范围内，墙体插筋无法正常施工。	整改指令单
15	上海宝杨茂业建设发展有限公司	高铁宝山站站城融合及配套设施建设项目（02aA-04地块地下车库二期）东侧人防工程	建设单位安全主管人员未配置。	整改指令单
16	上海宝冶集团有限公司	高铁宝山站站城融合及配套设施建设项目（02aA-04地块地下车库二期）东侧人防工程	施工单位未对进入施工现场的人防门配套预埋套管、定型模板等材料核验。	整改指令单
17	上海宝钢工程咨询有限公司	高铁宝山站站城融合及配套设施建设项目（02aA-04地块地下车库二期）东侧人防工程	监理单位未对进入施工现场的人防门配套预埋套管、定型模板等材料核验，提出审核意见。	整改指令单

上海市人防建设工程
2026年 7 月份行政检查结果公告

本月对人防建设工程安全质量情况开展行政执法检查共计107个/次，对存在问题的责任单位采取如下处理措施：

序号	责任单位	工程名称	存在的问题	行政措施
18	上海建工二建集团有限公司	复旦大学江湾校区数学科学楼项目人防工程	现场承插型盘扣式钢管支架构件材料未经检验已使用。	整改指令单
19	上海华建工程建设咨询有限公司	复旦大学江湾校区数学科学楼项目人防工程	监理单位未对已使用的承插型盘扣式钢管支架构件材料核验，提出审核意见。	整改指令单
20	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	年产50000吨集成电路关键工艺材料及总部、研发中心项目（第一标段）人防工程	1、人防工程施工图设计文件质量抽查意见书（编号：沪人防联审抽查[2026]第160号）部分内容未落实到位； 2、施工图目录版次与图纸版次不符，图纸变更管理混乱。	整改指令单
21	上海吉利翟然汽车设计有限公司	徐汇区康健街道N06-36地块项目民防工程	建设单位项目负责人履职记录未见，首要安全责任制未落实到位。	整改指令单
22	中国江苏国际经济技术合作集团有限公司	徐汇区康健街道N06-36地块项目民防工程	1、人防门专项施工方案未对管理人员进行方案交底，现场已开始施工； 2、人防门合同信息报送情况为劳务分包合同，与实际签订的专业分包合同不相符。	整改指令单

上海市人防建设工程
2026年 7 月份行政检查结果公告

本月对人防建设工程安全质量情况开展行政执法检查共计107个/次，对存在问题的责任单位采取如下处理措施：

序号	责任单位	工程名称	存在的问题	行政措施
23	上海海诚工程管理有限公司	徐汇区康健街道N06-36地块项目民防工程	1、人防门专项施工方案未对管理人员进行方案交底，现场已开始施工； 2、人防门合同信息报送情况为劳务分包合同，与实际签订的专业分包合同不相符。	整改指令单
24	上海汇成建设发展有限公司	徐汇区精神卫生中心新院新建工程民防工程	防护设备设施行政抽检中存在不合格问题，主要包括： 1、手动钢结构门GHSFM5525(6)、出厂编号MY2024150036门扇门框贴合面间隙检测不合格； 2、钢筋混凝土门BFM1220-15、出厂编号MY2024150016门框垂直度检测不合格； 3、钢筋混凝土门BM1020、出厂编号MY2024150027门扇门框贴合面间隙、门框垂直度检测不合格； 4、钢筋混凝土门BHM1520、出厂编号MY2024150008门扇门框贴合面间隙、门框垂直度检测不合格； 5、钢筋混凝土门BFM1020-15、出厂编号MY2024150022门框垂直度检测不合格。 详见报告编号JDFMF20260048。	整改指令单
25	上海恒基建设工程项目管理有限公司	徐汇区精神卫生中心新院新建工程民防工程	防护设备设施行政抽检中存在不合格问题，主要包括： 1、手动钢结构门GHSFM5525(6)、出厂编号MY2024150036门扇门框贴合面间隙检测不合格； 2、钢筋混凝土门BFM1220-15、出厂编号MY2024150016门框垂直度检测不合格； 3、钢筋混凝土门BM1020、出厂编号MY2024150027门扇门框贴合面间隙、门框垂直度检测不合格； 4、钢筋混凝土门BHM1520、出厂编号MY2024150008门扇门框贴合面间隙、门框垂直度检测不合格； 5、钢筋混凝土门BFM1020-15、出厂编号MY2024150022门框垂直度检测不合格。 详见报告编号JDFMF20260048。	整改指令单

上海市人防建设工程
2026年 7 月份行政检查结果公告

本月对人防建设工程安全质量情况开展行政执法检查共计107个/次，对存在问题的责任单位采取如下处理措施：

序号	责任单位	工程名称	存在的问题	行政措施
26	温州城建集团股份有限公司	华峰集团研发总部项目民防工程	防护设备设施行政抽检中存在不合格问题，主要包括： 1、手动钢结构门GSFMG6025(6)、出厂编号GY2212193等处门扇漆膜附着力检测不合格； 2、手动钢结构门GHM1525、出厂编号GY2212156等处门扇门框贴合面间隙检测不合格； 3、钢筋混凝土门HM1520、出厂编号GY2212051等处门扇门框贴合面间隙、门框垂直度检测不合格（垂直度最大实测偏差9.5mm）； 4、悬摆式防爆波活门HK600(5)、出厂编号GY2212217门扇启闭力检测不合格。 详见报告编号JDFMF20260052。	整改指令单
27	上海同济工程项目管理咨询有限公司	华峰集团研发总部项目民防工程	防护设备设施行政抽检中存在不合格问题，主要包括： 1、手动钢结构门GSFMG6025(6)、出厂编号GY2212193等处门扇漆膜附着力检测不合格； 2、手动钢结构门GHM1525、出厂编号GY2212156等处门扇门框贴合面间隙检测不合格； 3、钢筋混凝土门HM1520、出厂编号GY2212051等处门扇门框贴合面间隙、门框垂直度检测不合格（垂直度最大实测偏差9.5mm）； 4、悬摆式防爆波活门HK600(5)、出厂编号GY2212217门扇启闭力检测不合格。 详见报告编号JDFMF20260052。	整改指令单
28	上海名华工程建筑有限公司	闵行区浦锦街道MHP0-1302单元35-5地块项目民防工程	防护设备设施行政抽检中存在不合格问题，主要包括： 1、手动钢结构门GHSFM6025(6)、出厂编号YY202408075等处漆膜附着力、门扇门框贴合面间隙检测不合格； 2、手动钢结构门GHSFM2525(6)、出厂编号YY202408070等处漆膜附着力、门框垂直度检测不合格（垂直度最大实测偏差9.0mm）； 3、悬摆式防爆波活门HK600(5)、出厂编号YY202408052门扇启闭力检测不合格。 详见报告编号JDFMF20260060。	整改指令单

上海市人防建设工程
2026年 7 月份行政检查结果公告

本月对人防建设工程安全质量情况开展行政执法检查共计107个/次，对存在问题的责任单位采取如下处理措施：

序号	责任单位	工程名称	存在的问题	行政措施
29	上海华谊建设工程 监理有限公司	闵行区浦锦街道MHP0-1302单元35-5地块项目 民防工程	防护设备设施行政抽检中存在不合格问题，主要包括： 1、手动钢结构门GHSFM6025(6)、出厂编号YY202408075等处漆膜附着力、门扇门框贴合面间隙检测不合格； 2、手动钢结构门GHSFM2525(6)、出厂编号YY202408070等处漆膜附着力、门框垂直度检测不合格（垂直度最大实测偏差9.0mm）； 3、悬摆式防爆波活门HK600(5)、出厂编号YY202408052门扇启闭力检测不合格。 详见报告编号JDFMF20260060。	整改指令单
30	上海市徐汇区教育局	枫林路街道127b-22地块 规划学校新建工程人防 工程	人防工程施工图设计不符合设计规范要求（施工图设计文件质量抽查不合格）（联审编号：LS251299430）。	暂缓指令单

上海市民防监督管理事务中心安质监科

二〇二六年八月十日