序 号	责任单位	工程名称	存在的问题	行政措施
1	上海共泰建筑 工程有限公司	顾村镇沈杨村02-14 地块商贸用房四期新 建工程(一期)项目 民防工程	施工总承包单位和防护设备安装单位对安装作业人员未定期开展教育培训和业务学习。	整改通知单
2	上海中亚建设 工程监理有限 公司	顾村镇沈杨村02-14 地块商贸用房四期新 建工程(一期)项目 民防工程	发现质量和安全事故隐患未及时要求施工单位 改正或者暂停施工,或者施工单位拒不改正或 者不停止施工,项目监理机构未及时向有关行 政管理部门报告。	整改通知单
3	上海市闵行区 教育局	华漕镇02单元07-04 地块小学新建工程项 目民防工程	建设单位未配置安全主管人员。	整改通知单
4	上海建工集团股份有限公司	浦东花木行政文化中 心十号地块商办项目 (调整)地下车库二 、三层民防工程	1、地下三层41~43/TT~UU轴密闭通道气密性 检测漏气量超标。 2、经检测地下二层32~34/LL~NN轴人防门 HFM1220(6)密封橡胶条压缩反力不合格。 3、经检测部分人防门门框垂直度不合格 (e>10mm)。检测合格率72.9%。(详见检测 报告JDFMF20240072)。	整改通知单
5	上海市工程建 设咨询监理有 限公司	浦东花木行政文化中 心十号地块商办项目 (调整)地下车库二 、三层民防工程	1、地下三层41~43/TT~UU轴密闭通道气密性 检测漏气量超标。 2、经检测地下二层32~34/LL~NN轴人防门 HFM1220(6)密封橡胶条压缩反力不合格。 3、经检测部分人防门门框垂直度不合格 (e>10mm)。检测合格率72.9%。(详见检测 报告JDFMF20240072)。	整改通知单
6	中铁二十四局集团有限公司		1、人防门框墙存在塑料螺杆洞(30个左右)。 2、人防地下室临时照明用电使用220V电压。	整改通知单
7	上海景业建设 工程监理咨询 有限公司		1、人防门框墙存在塑料螺杆洞(30个左右)。 2、人防地下室临时照明用电使用220V电压。	整改通知单

序 号	责任单位	工程名称	存在的问题	行政措施
8	上海建工集团股份有限公司	上海世博A09A-01地 块建设项目民防工程	1、5~7/M~N轴放毒通道气密性检测漏气量超标。 2、经检测2/L~M轴人防门HFM1220(6)密封橡胶条压缩反力不合格。 3、经检测部分人防门门框垂直度不合格(5 <e≤10mm)。检测合格率64.7%。(详见检测报告jdfmf20240078)。< td=""><td>整改通知单</td></e≤10mm)。检测合格率64.7%。(详见检测报告jdfmf20240078)。<>	整改通知单
9	上海地铁咨询 监理科技有限 公司	上海世博A09A-01地 块建设项目民防工程	1、5~7/M~N轴放毒通道气密性检测漏气量超标。 2、经检测2/L~M轴人防门HFM1220(6)密封橡胶条压缩反力不合格。 3、经检测部分人防门门框垂直度不合格(5≤e≤10mm)。检测合格率64.7%。(详见检测报告JDFMF20240078)。	整改通知单
10	上海建工四建 集团有限公司	松江区广富林街道 SJC10004单元2街区 03-04号地块住宅项 目 民防工程	钢筋混凝土门HFM1020(6)、安装位置1 ² /W轴、 人防门框垂直度检测不合格(偏差9mm)。 详见检测报告(ZCH-2024-B-026)	整改通知单
11	上海市建设工 程监理咨询有 限公司	松江区广富林街道 SJC10004单元2街区 03-04号地块住宅项 目 民防工程	钢筋混凝土门HFM1020(6)、安装位置1 ² /W轴、 人防门框垂直度检测不合格(偏差9mm)。 详见检测报告(ZCH-2024-B-026)	整改通知单
12	上海杉海建筑 工程有限公司	嘉定区嘉定新城(马陆镇)马陆社区43-05B、51-01地块商品住宅项目民防工程	1、钢筋混凝土门HM0820(6)、出厂编号 ZC2207042等8扇人防门框垂直度检测不合格 (最大偏差9.5mm)。 2、B2层3~4/J~K轴密闭通道通道气密性检测 漏气量超标。 3、行政抽检合格率为79.5%。 详见检测报告JDFMF20240061	整改通知单
13	上海高程工程 监理有限公司	嘉定区嘉定新城(马陆镇)马陆社区43-05B、51-01地块商品住宅项目民防工程	1、钢筋混凝土门HM0820(6)、出厂编号 ZC2207042等8扇人防门框垂直度检测不合格 (最大偏差9.5mm)。 2、B2层3~4/J~K轴密闭通道通道气密性检测 漏气量超标。 3、行政抽检合格率为79.5%。 详见检测报告JDFMF20240061	整改通知单

序 号	责任单位	工程名称	存在的问题	行政措施
14	上海东方建安 集团有限公司		1、钢筋混凝土门HM1020、出厂编号K2210497,密封胶条压缩反力检测不合格。2、8~9/C~D轴密闭通道通道气密性检测漏气量超标。3、行政抽检合格率为80.8%。详见检测报告JDFMF20240063	整改通知单
15	上海康舒特建 设工程监理有 限公司		1、钢筋混凝土门HM1020、出厂编号K2210497,密封胶条压缩反力检测不合格。2、8~9/C~D轴密闭通道通道气密性检测漏气量超标。3、行政抽检合格率为80.8%。详见检测报告JDFMF20240063	整改通知单
16	中建三局集团有限公司	嘉定新城B16-1地块 商办项目民防工程	1、钢筋混凝土门BHM1220、出厂编号JX2303056等6扇人防门框垂直度检测不合格(最大偏差9mm)。 2、1~2/D~E轴密闭通道通道气密性检测漏气量超标。 3、行政抽检合格率为75.3%。详见检测报告JDFMF20240069	整改通知单
17	上海建腾建筑 工程监理有限 公司	嘉定新城B16-1地块 商办项目民防工程	1、钢筋混凝土门BHM1220、出厂编号JX2303056等6扇人防门框垂直度检测不合格(最大偏差9mm)。2、1~2/D~E轴密闭通道通道气密性检测漏气量超标。3、行政抽检合格率为75.3%。详见检测报告JDFMF20240069	整改通知单
18	上海建工一建集团有限公司	上海大学附属嘉定实 验学校新建工程民防 工程	1、钢筋混凝土门HM1020、出厂编号YD20230321037,密封胶条压缩反力检测不合格。 2、钢筋混凝土门HM1220、出厂编号YD20230321032等6扇人防门框垂直度检测不合格(最大偏差8mm)。 3、9A~10A/BA~CA轴密闭通道通道气密性检测漏气量超标。 4、行政抽检合格率为73.0%。详见检测报告JDFMF20240071	整改通知单

序 号	责任单位	工程名称	存在的问题	行政措施
19	上海建腾建筑 工程监理有限 公司	上海大学附属嘉定实 验学校新建工程民防 工程	1、钢筋混凝土门HM1020、出厂编号YD20230321037,密封胶条压缩反力检测不合格。 2、钢筋混凝土门HM1220、出厂编号YD20230321032等6扇人防门框垂直度检测不合格(最大偏差8mm)。 3、9A~10A/BA~CA轴密闭通道通道气密性检测漏气量超标。 4、行政抽检合格率为73.0%。详见检测报告JDFMF20240071	整改通知单
20	通州建总集团 有限公司	上海国际汽车城信息 产业园一园项目地下 室民防工程	1、钢筋混凝土门BFM1220-05、安装位置3- 25~3-26/3-F轴南、唯一性编号13080312、人防 门框垂直度检测不合格(偏差8.5mm) 详见检测报告(ZCH-2024-B-054)	整改通知单
21	上海海达工程 建设咨询有限 公司	上海国际汽车城信息 产业园一园项目地下 室民防工程	1、钢筋混凝土门BFM1220-05、安装位置3-25~3-26/3-F轴南、唯一性编号13080312、人防门框垂直度检测不合格(偏差8.5mm)详见检测报告(ZCH-2024-B-054)	整改通知单
22	上海建工二建 集团有限公司	上海南大105-01、 105-02、106-01地块 项目(105-02地块) 民防工程	现场防护设备安装单位或施工总承包单位未给 防护设备安装特种作业人员(电焊工)胡士锐 缴纳社保。	整改通知单
23	上海三凯工程 咨询有限公司	上海南大105-01、 105-02、106-01地块 项目(105-02地块) 民防工程	现场防护设备安装单位或施工总承包单位未给 防护设备安装特种作业人员(电焊工)胡士锐 缴纳社保。	整改通知单
24	上海巷铖房地 产开发有限公 司	东侧B2-01地块商品	未取得施工许可证擅自开工建设(项目施工许可证申领时间为2024年3月19日,现场AA [~] AC/50 [~] 68轴人防区域底板砼于2024年3月15日浇筑,目前此区域主体结构已施工完成)。	暂缓指令书
25	中如建设集团 有限公司	青浦区赵巷镇佳环路 东侧B2-01地块商品 房项目二期工程民防 工程	未取得施工许可证擅自开工建设(项目施工许可证申领时间为2024年3月19日,现场AA [~] AC/50 [~] 68轴人防区域底板砼于2024年3月15日浇筑,目前此区域主体结构已施工完成)。	暂缓指令书

序 号	责任单位	工程名称	存在的问题	行政措施
26	珠海市工程监 理有限公司	青浦区赵巷镇佳环路 东侧B2-01地块商品 房项目二期工程民防 工程	发现安全和质量隐患未及时要求施工单位停工 整改,未及时向人防建设工程安全质量监督机 构报告。	整改通知单
27	上海建工五建集团有限公司	亭林新社区10-01地 块动迁安置房项目民 防工程	1、钢筋混凝土门BFM1020-15(出厂编号: MY2023400011)、钢筋混凝土门BM1020(出厂编号: MY2023400046)等处门框垂直度检测不合格(5mm <e≤10mm); 2、16~17="" 3、行政抽检存在防护设备生产及安装不合格情况,工程总检测项目合格率为74.7%(≥60%且<75%)。(详见检测报告:="" ak~al轴防毒通道通道气密性漏气量超标(实测值超出设计值);="" jdfmf20240082)<="" td=""><td>整改通知单</td></e≤10mm);>	整改通知单
28	上海市工程建 设咨询监理有 限公司	亭林新社区10-01地 块动迁安置房项目民 防工程	1、钢筋混凝土门BFM1020-15(出厂编号: MY2023400011)、钢筋混凝土门BM1020(出厂编号: MY2023400046)等处门框垂直度检测不合格(5mm <e≤10mm); (详见检测报告:="" 2、16~17="" 3、行政抽检存在防护设备生产及安装不合格情况,工程总检测项目合格率为74.7%(≥60%且<75%)。="" ak~al轴防毒通道通道气密性漏气量超标(实测值超出设计值);="" jdfmf20240082)<="" td=""><td>整改通知单</td></e≤10mm);>	整改通知单

上海市民防监督管理事务中心安质监科

二〇二四年八月九日