

上海市人防建设工程
2026年_6_月份行政检查结果公告

本月对人防建设工程安全质量情况开展行政执法检查共计146个/次，对存在问题的责任单位采取如下处理措施：

序号	责任单位	工程名称	存在的问题	行政措施
1	上海建工五建集团有限公司	杨浦滨江创智中心-1项目 民防工程	1、M1-20/M1-Y~M1-AA轴（唯一性编号K2404076）、M1-9/M1-10~M1-AD轴（唯一性编号K2404061）等处人防门门框垂直度（检测最大数值e=5mm）检测不合格。 2、M1-9/M1-10~M1-AD轴（唯一性编号K2404061）、M1-20~M1-23/M1-AG~M1-AJ轴（唯一性编号K2404048）等处人防门门扇门框贴合面间隙、门扇启闭力检测不合格。 （详见检测报告JDFMF20260013）	整改指令单
2	上海天佑工程咨询有限公司	杨浦滨江创智中心-1项目 民防工程	1、M1-20/M1-Y~M1-AA轴（唯一性编号K2404076）、M1-9/M1-10~M1-AD轴（唯一性编号K2404061）等处人防门门框垂直度（检测最大数值e=5mm）检测不合格。 2、M1-9/M1-10~M1-AD轴（唯一性编号K2404061）、M1-20~M1-23/M1-AG~M1-AJ轴（唯一性编号K2404048）等处人防门门扇门框贴合面间隙、门扇启闭力检测不合格。 （详见检测报告JDFMF20260013）	整改指令单
3	上海建工五建集团有限公司	杨浦滨江创智中心-2项目 民防工程	1、M2-5/M2-C轴（唯一性编号YJ240717009）人防门门框垂直度（检测数值e=6mm）检测不合格。 2、M2-5/M2-C轴（唯一性编号YJ240717009）、M2-6~M2-7/M2-E~M2-F轴（唯一性编号YJ240717014）等处人防门门扇门框贴合面间隙、门扇启闭力检测不合格。 3、人防门门扇门框贴合面间隙合格率为57.1%（50%≤参数合格率<60%）。 （详见检测报告JDFMF20260014）	整改指令单
4	上海天佑工程咨询有限公司	杨浦滨江创智中心-2项目 民防工程	1、M2-5/M2-C轴（唯一性编号YJ240717009）人防门门框垂直度（检测数值e=6mm）检测不合格。 2、M2-5/M2-C轴（唯一性编号YJ240717009）、M2-6~M2-7/M2-E~M2-F轴（唯一性编号YJ240717014）等处人防门门扇门框贴合面间隙、门扇启闭力检测不合格。 3、人防门门扇门框贴合面间隙合格率为57.1%（50%≤参数合格率<60%）。 （详见检测报告JDFMF20260014）	整改指令单

上海市人防建设工程
2026年_6_月份行政检查结果公告

本月对人防建设工程安全质量情况开展行政执法检查共计146个/次，对存在问题的责任单位采取如下处理措施：

序号	责任单位	工程名称	存在的问题	行政措施
5	上海隧道工程有限公司	青浦区外青松公路（城中东路-新科路）功能提升改造工程（标段三）兼顾设防	1、人防门安装方案未经施工总承包单位审核，现场已开始施工。 2、人防门安装施工方案中描述的施工技术参数或主要材料规格型号等主要参数与现场实际情况严重不相符，且计算书未见。	整改指令单
6	上海市合流工程监理有限公司	青浦区外青松公路（城中东路-新科路）功能提升改造工程（标段三）兼顾设防	1、人防门安装方案未经施工总承包单位审核，现场已开始施工。 2、人防门安装施工方案中描述的施工技术参数或主要材料规格型号等主要参数与现场实际情况严重不相符，且计算书未见。 3、发现质量和安全事故隐患未及时要求施工单位改正或者暂停施工，未及时向有关行政管理部门报告。	整改指令单
7	上海奉贤二建股份有限公司	奉贤区西渡街道C-06-01地块征收安置房项目人防工程	进风、排风口部等位置上槛梁给水、消防预埋套管未按图纸预埋到位。	整改指令单
8	上海百通项管科技有限公司	奉贤区西渡街道C-06-01地块征收安置房项目人防工程	进风、排风口部等位置上槛梁给水、消防预埋套管未按图纸预埋到位。	整改指令单
9	中天建设集团有限公司	杨浦区定海社区K2-04地块(定海路街道134街坊)商品住宅项目（地下）人防工程	1、3-15/3-G~3-H轴（出厂编号HC250620042）、3-12~3-13/3-E~3-F轴（出厂编号HC250620054）等处人防门门框垂直度（检测最大数值e=9.0mm）检测不合格。 2、3-12~3-13/3-E~3-F轴（出厂编号HC250620055）人防门门扇启闭力检测不合格。 3、1-13/2-E~2-F轴（出厂编号HC250620016）、1-5/2-E~2-F轴（出厂编号HC250620011）等处人防门门扇门框贴合面间隙检测不合格。 （详见检测报告JDFMF20260024）	整改指令单

上海市人防建设工程 2026年_6_月份行政检查结果公告

本月对人防建设工程安全质量情况开展行政执法检查共计146个/次，对存在问题的责任单位采取如下处理措施：

序号	责任单位	工程名称	存在的问题	行政措施
10	上海住远建设工程 监理有限公司	杨浦区定海社区K2-04地 块(定海路街道134街坊)商 品住宅项目（地下）人防 工程	1、3-15/3-G~3-H轴（出厂编号HC250620042）、3-12~3-13/3-E~3-F轴（出厂 编号HC250620054）等处人防门门框垂直度（检测最大数值e=9.0mm）检测不合格。 2、3-12~3-13/3-E~3-F轴（出厂编号HC250620055）人防门门扇启闭力检测不合 格。 3、1-13/2-E~2-F轴（出厂编号HC250620016）、1-5/2-E~2-F轴（出厂编号 HC250620011）等处人防门门扇门框贴合面间隙检测不合格。 （详见检测报告JDFMF20260024）	整改指令单
11	上海泾东建筑发展 有限公司	宝山区顾村大型居住社区 BSPO-0103单元0303-02 、0309-04地块项目 （0303-02地块地库）民 防工程	1、5-1/5-B~5-C轴（出厂编号GY2411111）、10~13/AV~AX轴（出厂编号 GY2411036）等处人防门门框垂直度（检测最大数值e=9.5mm）检测不合格。 2、7~10/AV~AX轴（出厂编号GY2411099）、48/BM~BN轴（出厂编号 GY2411080）等处人防门门扇门框贴合面间隙检测不合格。 3、24~26/BR~BS轴（出厂编号GY2411054）、8~10/BN~BP轴（出厂编号 GY2411036）等处人防门门扇启闭力检测不合格。 （详见检测报告JDFMF20260041）	整改指令单
12	上海智通建设发展 股份有限公司	宝山区顾村大型居住社区 BSPO-0103单元0303-02 、0309-04地块项目 （0303-02地块地库）民 防工程	1、5-1/5-B~5-C轴（出厂编号GY2411111）、10~13/AV~AX轴（出厂编号 GY2411036）等处人防门门框垂直度（检测最大数值e=9.5mm）检测不合格。 2、7~10/AV~AX轴（出厂编号GY2411099）、48/BM~BN轴（出厂编号 GY2411080）等处人防门门扇门框贴合面间隙检测不合格。 3、24~26/BR~BS轴（出厂编号GY2411054）、8~10/BN~BP轴（出厂编号 GY2411036）等处人防门门扇启闭力检测不合格。 （详见检测报告JDFMF20260041）	整改指令单
13	上海建工四建集团 有限公司	上海临床研究中心新建工 程项目人防工程	1、钢筋混凝土门HM1020（6）、出厂编号PCM23040143等10扇人防门框垂直度检测 不合格（最大偏差e=9.5mm）； 2、钢结构门GSFMG6028（6）、出厂编号PCM23040121人防门漆膜附着力检测不合 格； 3、钢结构门GHM1525、出厂编号PCM23040131等门扇门框贴合面间隙检测不合格； 4、门扇门框贴合面间隙检测合格率为52.2%。 详见检测报告JDFMF20260003	整改指令单

上海市人防建设工程
2026年_6_月份行政检查结果公告

本月对人防建设工程安全质量情况开展行政执法检查共计146个/次，对存在问题的责任单位采取如下处理措施：

序号	责任单位	工程名称	存在的问题	行政措施
14	上海建科工程咨询有限公司	上海临床研究中心新建工程项目人防工程	1、钢筋混凝土门HM1020（6）、出厂编号PCM23040143等10扇人防门框垂直度检测不合格（最大偏差e=9.5mm）； 2、钢结构门GSFMG6028（6）、出厂编号PCM23040121人防门漆膜附着力检测不合格； 3、钢结构门GHM1525、出厂编号PCM23040131等门扇门框贴合面间隙检测不合格； 4、门扇门框贴合面间隙检测合格率为52.2%。 详见检测报告JDFMF20260003	整改指令单
15	中国建筑第八工程局有限公司	华东师范大学普陀校区学生公寓项目人防工程	地下一层7~8轴/Q轴、13轴/Q-R轴临空墙钢筋间距检测不合格。 详见检测报告JDFMF20260010	整改指令单
16	上海建科工程项目管理有限公司	华东师范大学普陀校区学生公寓项目人防工程	地下一层7~8轴/Q轴、13轴/Q-R轴临空墙钢筋间距检测不合格。 详见检测报告JDFMF20260010	整改指令单
17	上海建工一建集团有限公司	上海科技大学二期工程（学生宿舍除桩基）人防工程	1、钢筋混凝土门BFM1020-15、出厂编号PCM25020051等2扇人防门框垂直度检测不合格（最大偏差e=8mm）； 2、钢结构门GSFMG1525（6）、出厂编号PCM25020041密闭胶条压缩反应力检测不合格； 3、钢筋混凝土门BHFM1320-15、出厂编号PCM25020061等门框贴合面间隙、门扇启闭力检测不合格； 4、门扇门框贴合面间隙检测合格率为50%。 详见检测报告JDFMF20260007	整改指令单

上海市人防建设工程
2026年_6_月份行政检查结果公告

本月对人防建设工程安全质量情况开展行政执法检查共计146个/次，对存在问题的责任单位采取如下处理措施：

序号	责任单位	工程名称	存在的问题	行政措施
18	上海建科工程咨询有限公司	上海科技大学二期工程（学生宿舍除桩基）人防工程	1、钢筋混凝土门BFM1020-15、出厂编号PCM25020051等2扇人防门框垂直度检测不合格（最大偏差e=8mm）； 2、钢结构门GSFMG1525（6）、出厂编号PCM25020041密闭胶条压缩反应力检测不合格； 3、钢筋混凝土门BHFM1320-15、出厂编号PCM25020061等门框贴合面间隙、门扇启闭力检测不合格； 4、门扇门框贴合面间隙检测合格率为50%。 详见检测报告JDFMF20260007	整改指令单
19	上海城建市政工程（集团）有限公司	普陀区真如镇街道社区卫生服务中心异地扩建项目人防工程	1、地下二层顶板2~3轴/K~L轴、4-5轴/J~K轴钢筋保护层厚度检测不合格。 2、2地下二层顶板梁4/轴J~H轴钢筋保护层厚度检测不合格。 详见检测报告JDFMF20260015	整改指令单
20	英泰克工程顾问（上海）有限公司	普陀区真如镇街道社区卫生服务中心异地扩建项目人防工程	1、地下二层顶板2~3轴/K~L轴、4-5轴/J~K轴钢筋保护层厚度检测不合格。 2、2地下二层顶板梁4/轴J~H轴钢筋保护层厚度检测不合格。 详见检测报告JDFMF20260015	整改指令单
21	中国建筑第八工程局有限公司	中国电气装备集团总部园区建设项目人防工程	1、钢筋混凝土门HFM1520（6）、出厂编号DK-ZGDQZB-026等5扇人防门框垂直度检测不合格（最大偏差e=9.5mm）； 2、钢结构门GHSFM6022（6）、出厂编号DK-ZGDQZB-006等门扇门框贴合面间隙、门扇启闭力检测不合格； 4、门扇门框贴合面间隙检测合格率为50%。 详见检测报告JDFMF20260016	整改指令单

上海市人防建设工程
2026年_6_月份行政检查结果公告

本月对人防建设工程安全质量情况开展行政执法检查共计146个/次，对存在问题的责任单位采取如下处理措施：

序号	责任单位	工程名称	存在的问题	行政措施
22	上海智通建设发展股份有限公司	中国电气装备集团总部园区建设项目人防工程	1、钢筋混凝土门HFM1520（6）、出厂编号DK-ZGDQZB-026等5扇人防门框垂直度检测不合格（最大偏差e=9.5mm）； 2、钢结构门GHSFM6022（6）、出厂编号DK-ZGDQZB-006等门扇门框贴合面间隙、门扇启闭力检测不合格； 4、门扇门框贴合面间隙检测合格率为50%。 详见检测报告JDFMF20260016	整改指令单
23	中建三局集团有限公司	砂之船(上海嘉定)奥莱项目人防工程	现场模板排架（危大工程）正在搭设，未按要求组织阶段验收，顶模已铺设。	整改指令单
24	上海建腾建筑工程监理有限公司	砂之船(上海嘉定)奥莱项目人防工程	现场模板排架（危大工程）正在搭设，未按要求组织阶段验收，顶模已铺设。	整改指令单
25	上海家树建设集团有限公司	普陀区北新泾产业园区W061001单元pt0259a街坊pt0259a-09地块项目（地下部分）人防工程	1、钢结构门GSFM6028（6）、出厂编号YY202512008等8扇人防门框垂直度检测不合格（最大偏差e=8.5mm）； 2、钢结构门GHFM1222（5）、出厂编号YY202512028等门扇门框贴合面间隙检测不合格。 详见检测报告JDFMF20260029	整改指令单
26	广州越建工程管理有限公司	普陀区北新泾产业园区W061001单元pt0259a街坊pt0259a-09地块项目（地下部分）人防工程	1、钢结构门GSFM6028（6）、出厂编号YY202512008等8扇人防门框垂直度检测不合格（最大偏差e=8.5mm）； 2、钢结构门GHFM1222（5）、出厂编号YY202512028等门扇门框贴合面间隙检测不合格。 详见检测报告JDFMF20260029	整改指令单

上海市人防建设工程
2026年_6_月份行政检查结果公告

本月对人防建设工程安全质量情况开展行政执法检查共计146个/次，对存在问题的责任单位采取如下处理措施：

序号	责任单位	工程名称	存在的问题	行政措施
27	中国建筑第二工程局有限公司	静安区曹家渡社区C050301单元4-3b地块项目人防工程	1、钢筋混凝土门HM1020、出厂编号MY2025120032等5扇人防门框垂直度检测不合格（最大偏差e=8mm）； 2、钢筋混凝土门HM1020、出厂编号MY2025120032密闭胶条压缩反应力检测不合格； 3、钢结构门GHSFM3025（6）、出厂编号MY2025120038等门框贴合面间隙、门扇启闭力检测不合格； 详见检测报告JDFMF20260037、JDFMF20260040	整改指令单
28	上海三凯工程咨询有限公司	静安区曹家渡社区C050301单元4-3b地块项目人防工程	1、钢筋混凝土门HM1020、出厂编号MY2025120032等5扇人防门框垂直度检测不合格（最大偏差e=8mm）； 2、钢筋混凝土门HM1020、出厂编号MY2025120032密闭胶条压缩反应力检测不合格； 3、钢结构门GHSFM3025（6）、出厂编号MY2025120038等门框贴合面间隙、门扇启闭力检测不合格； 详见检测报告JDFMF20260037、JDFMF20260040	整改指令单
29	上海建工五建集团有限公司	复旦大学附属儿科医院奉贤院区建设工程人防工程	1、安全日志项目负责人未审核签字； 2、防高坠巡查记录缺失。	整改指令单
30	上海市工程建设咨询监理有限公司	复旦大学附属儿科医院奉贤院区建设工程人防工程	1、安全日志项目负责人未审核签字； 2、防高坠巡查记录缺失。 3、发现安全隐患未及时要求施工单 位改正，未及时向有关行政管理部门报告。	整改指令单
31	华东建筑设计研究院有限公司、上海市地下空间设计研究总院有限公司	浦东机场南区地下交通枢纽及配套工程兼顾设防工程	地下二层2-A23~2-A24近2-15轴防护密闭门前通道净宽、净高尺寸不满足门扇开启要求，影响使用功能。	整改指令单

上海市人防建设工程
2026年_6_月份行政检查结果公告

本月对人防建设工程安全质量情况开展行政执法检查共计146个/次，对存在问题的责任单位采取如下处理措施：

序号	责任单位	工程名称	存在的问题	行政措施
32	上海建工二建集团有限公司	松江区泗泾南拓展基地39-02地块市属共有产权保障住房项目人防工程	防护设备设施行政抽检中存在不合格问题，主要包括： 1、门扇门框贴合面间隙检测不合格 （手动钢结构门GHFM1525(6)、出厂编号DY20251117-101等） 2、门框垂直度检测不合格（钢筋混凝土门BHM1220、出厂编号DY20251117-060等）最大偏差8.0mm 3、门扇启闭力检测不合格（钢筋混凝土门BFM1220-15、出厂编号DY20251117-052等） 4、安装质量分项合格率最低62.5%。 详见检测报告：JDFMF20260006	整改指令单
33	上海住远建设工程监理有限公司	松江区泗泾南拓展基地39-02地块市属共有产权保障住房项目人防工程	防护设备设施行政抽检中存在不合格问题，主要包括： 1、门扇门框贴合面间隙检测不合格 （手动钢结构门GHFM1525(6)、出厂编号DY20251117-101等） 2、门框垂直度检测不合格（钢筋混凝土门BHM1220、出厂编号DY20251117-060等）最大偏差8.0mm 3、门扇启闭力检测不合格（钢筋混凝土门BFM1220-15、出厂编号DY20251117-052等） 4、安装质量分项合格率最低62.5%。 详见检测报告：JDFMF20260006	整改指令单
34	上海建工集团股份有限公司	锦江乐园改造更新项目人防工程	1、1-2/H轴LKQ1、LKQ3a临空墙钢筋规格与设计图纸不符（2个构件）； 2、1-2/H轴人防门下槛钢筋落低，预埋套管未安装到下槛结构内； 3、安全员日常检查记录未签字。	整改指令单
35	上海建科工程咨询有限公司	锦江乐园改造更新项目人防工程	发现质量和安全事故隐患未及时要求施工单位改正或者暂停施工以及施工单位拒不改正或者不停止施工，未及时向人防行政管理部门报告。	整改指令单
36	上海新虹口市政建设有限公司	天宝西路801号公用人防工程改造项目	1、人防门安装人员未进行安全技术交底； 2、有限空间作业、模板排架专项方案未编制； 3、防汛防台物资准备品种数量与应急预案要求不符。	整改指令单

上海市人防建设工程 2026年_6_月份行政检查结果公告

本月对人防建设工程安全质量情况开展行政执法检查共计146个/次，对存在问题的责任单位采取如下处理措施：

序号	责任单位	工程名称	存在的问题	行政措施
37	上海建科工程项目管理有限公司	天宝西路801号公用人防工程改造项目	发现质量和安全事故隐患未及时要求施工单位改正或者暂停施工以及施工单位拒不改正或者不停止施工，未及时向人防行政管理部门报告。	整改指令单
38	上海威盛房地产开发有限公司	嘉定新城东云街3-1地块商业用房人防工程	现场不具备施工安全生产作业条件及环境。	暂缓指令单
39	上海威盛房地产开发有限公司	嘉定新城东云街2-5号地块史毕嘉休闲广场地下室人防工程	现场不具备施工安全生产作业条件及环境。	暂缓指令单
40	上海寰鑫置业有限公司	上海寰鑫置业有限公司建造综合用房人防工程	现场不具备施工安全生产作业条件及环境。	暂缓指令单
41	上海得会置业有限公司	嘉定新城B25-1地块商办项目地下室人防工程	现场不具备施工安全生产作业条件及环境。	暂缓指令单
42	上海恒建房地产开发有限公司	嘉定新城高台路以南、永盛路以西地块A16-2建造商办项目地下室人防工程	现场不具备施工安全生产作业条件及环境。	暂缓指令单
43	陕西建工集团股份有限公司	松江区中山街道SJC10010单元14-01号地块项目地下工程人防工程	1、危大工程（模架工程）未按规定组织验收，已进入下道工序（现场实际模板钢筋荷载加设，顶板钢筋已绑扎完毕。）； 2、施工单位项目经理近一周带班情况与监理记录不一致。	整改指令单

上海市人防建设工程
2026年_6_月份行政检查结果公告

本月对人防建设工程安全质量情况开展行政执法检查共计146个/次，对存在问题的责任单位采取如下处理措施：

序号	责任单位	工程名称	存在的问题	行政措施
44	浙江信达咨询监理有限公司	松江区中山街道SJC10010单元14-01号地块项目地下工程人防工程	1、危大工程（模架工程）未按规定组织验收，已进入下道工序（现场实际模板钢筋荷载加设，顶板钢筋已绑扎完毕。）； 2、发现质量和安全事故隐患未及时要求施工单位改正或者暂停施工以及施工单位拒不改正或者不停止施工，未及时向人防行政管理部门报告。	整改指令单
45	上海应用技术大学	上海应用技术大学奉贤校区四期工程（标段二）人防工程	建设单位安全主管未任命，安全主管未履职，首要安全责任制未落实到位。	整改指令单
46	中国建筑第八工程局有限公司	松江区新桥镇科技城西片区06B-03地块（保障性租赁住房）项目民防工程	人防工程呼唤按钮、通风方式信号控制系统等安装实物工作量未完成。	整改指令单
47	上海市工程建设咨询监理有限公司	松江区新桥镇科技城西片区06B-03地块（保障性租赁住房）项目民防工程	人防工程呼唤按钮、通风方式信号控制系统等安装实物工作量未完成。	整改指令单
48	陕西建工集团股份有限公司	青浦区赵巷镇06-02小学地块和06-03初中地块54班九年一贯制学校（小学地块）人防工程	防护设备设施监督检测中存在不合格情况如下： 1、手动钢结构门GHFM1525(6)、出厂编号ZXH202501003门扇门框贴合面间隙检测不合格； 2、手动钢结构门GHM1525、出厂编号ZXH202501010门框垂直度检测不合格； 3、钢筋混凝土门HM1020、出厂编号ZXH202501038门扇门框贴合面间隙、门扇启闭力检测不合格； 4、钢筋混凝土门HM1020、出厂编号ZXH202501039门门框垂直度检测不合格； 其中垂直度最大偏差8.5mm，贴合面间隙最大7.2mm，门扇启闭力最大值139.5N。 不合格问题详见检测报告，编号JDFMF20260026、JDFMF20260027。	整改指令单

上海市人防建设工程
2026年_6_月份行政检查结果公告

本月对人防建设工程安全质量情况开展行政执法检查共计146个/次，对存在问题的责任单位采取如下处理措施：

序号	责任单位	工程名称	存在的问题	行政措施
49	上海海达工程建设咨询有限公司	青浦区赵巷镇06-02小学地块和06-03初中地块54班九年一贯制学校（小学地块）人防工程	防护设备设施监督检测中存在不合格情况如下： 1、手动钢结构门GHFM1525(6)、出厂编号ZXH202501003门扇门框贴合面间隙检测不合格； 2、手动钢结构门GHM1525、出厂编号ZXH202501010门框垂直度检测不合格； 3、钢筋混凝土门HM1020、出厂编号ZXH202501038门扇门框贴合面间隙、门扇启闭力检测不合格； 4、钢筋混凝土门HM1020、出厂编号ZXH202501039门门框垂直度检测不合格； 其中垂直度最大偏差8.5mm，贴合面间隙最大7.2mm，门扇启闭力最大值139.5N。 不合格问题详见检测报告，编号JDFMF20260026、JDFMF20260027。	整改指令单
50	上海宝冶集团有限公司	虹桥东区II-K1-01地块项目人防工程	1、安全日志项目负责人未审核签字。 2、B~D/a1~a5轴区域人防门框未按比例抽验检测。	整改指令单
51	上海一测建设咨询有限公司	虹桥东区II-K1-01地块项目人防工程	1、安全日志项目负责人未审核签字。 2、B~D/a1~a5轴区域人防门框未按比例抽验检测。	整改指令单
52	上海建工四建集团有限公司	闵行区浦锦街道17-06地块项目人防工程	防护设备设施行政抽检中存在不合格问题，主要包括： 1、手动钢结构门GHFM1222(5)、出厂编号JA-PJ-043门扇门框贴合面间隙、门框垂直度检测不合格； 2、手动钢结构门GHFM1222(5)、出厂编号JA-PJ-042门扇门框贴合面间隙、门框垂直度检测不合格； 3、钢筋混凝土门BFM1520-15、出厂编号JA-PJ-021门扇门框贴合面间隙、门框垂直度检测不合格； 4、钢筋混凝土门BM1020、出厂编号JA-PJ-030门框垂直度检测不合格； 5、钢筋混凝土门BFM1020-15、出厂编号JA-PJ-037门框垂直度检测不合格； 6、钢筋混凝土门HFM1220(6)、出厂编号JA-PJ-008门扇门框贴合面间隙、门框垂直度检测不合格。 不合格问题详见检测报告，编号JDFMF20260004。	整改指令单

上海市人防建设工程
2026年_6_月份行政检查结果公告

本月对人防建设工程安全质量情况开展行政执法检查共计146个/次，对存在问题的责任单位采取如下处理措施：

序号	责任单位	工程名称	存在的问题	行政措施
53	上海智达工程顾问有限公司	闵行区浦锦街道17-06地块项目人防工程	防护设备设施行政抽检中存在不合格问题，主要包括： 1、手动钢结构门GHFM1222(5)、出厂编号JA-PJ-043门扇门框贴合面间隙、门框垂直度检测不合格； 2、手动钢结构门GHFM1222(5)、出厂编号JA-PJ-042门扇门框贴合面间隙、门框垂直度检测不合格； 3、钢筋混凝土门BFM1520-15、出厂编号JA-PJ-021门扇门框贴合面间隙、门框垂直度检测不合格； 4、钢筋混凝土门BM1020、出厂编号JA-PJ-030门框垂直度检测不合格； 5、钢筋混凝土门BFM1020-15、出厂编号JA-PJ-037门框垂直度检测不合格； 6、钢筋混凝土门HFM1220(6)、出厂编号JA-PJ-008门扇门框贴合面间隙、门框垂直度检测不合格。 不合格问题详见检测报告，编号JDFMF20260004。	整改指令单
54	上海建工四建集团有限公司	上海中医药大学附属龙华医院航头院区二期（暨国家医学中心）人防工程	1、高空作业无安全技术交底记录； 2、安全员日常检查记录未签字。	整改指令单
55	上海三凯工程咨询有限公司	上海中医药大学附属龙华医院航头院区二期（暨国家医学中心）人防工程	1、高空作业无安全技术交底记录； 2、安全员日常检查记录未签字； 3、发现安全隐患未及时要求施工单位改正或者暂停施工以及施工单位拒不改正或者不停止施工，未及时向人防行政管理部门报告。	整改指令单
56	华东师范大学	华东师范大学闵行校区虹梅南路学生宿舍一期项目人防工程	建设单位项目负责人、安全主管履责记录未能提供。	整改指令单

上海市人防建设工程
2026年_6_月份行政检查结果公告

本月对人防建设工程安全质量情况开展行政执法检查共计146个/次，对存在问题的责任单位采取如下处理措施：

序号	责任单位	工程名称	存在的问题	行政措施
57	上海建工七建集团有限公司	中山西路1555号地块项目人防工程	防护设备设施行政抽检中存在不合格问题，主要包括： 1、钢筋混凝土门HFM1020(6)、出厂编号GC25071018门框垂直度检测不合格； 2、钢筋混凝土门BHM1320、出厂编号GC25071020门扇门框贴合面间隙、门框垂直度检测不合格； 3、悬摆式防爆波活门HK600(5)、出厂编号GC25071012门扇启闭力检测不合格。 不合格问题详见检测报告，编号JDFMF20260001。	整改指令单
58	上海建科工程咨询有限公司	中山西路1555号地块项目人防工程	防护设备设施行政抽检中存在不合格问题，主要包括： 1、钢筋混凝土门HFM1020(6)、出厂编号GC25071018门框垂直度检测不合格； 2、钢筋混凝土门BHM1320、出厂编号GC25071020门扇门框贴合面间隙、门框垂直度检测不合格； 3、悬摆式防爆波活门HK600(5)、出厂编号GC25071012门扇启闭力检测不合格。 不合格问题详见检测报告，编号JDFMF20260001。	整改指令单
59	武汉一冶钢结构有限责任公司	闵行区吴泾社区MHP0-0702单元16A-03Aa地块征收（动迁）安置住房项目人防工程	防护单元四次要出入口防护密闭门门框墙处图纸未设置电气预埋管。	整改指令单

上海市民防监督管理事务中心安质监科

二〇二六年七月九日