

**上海市人防建设工程
2025年11月份行政检查结果公告**

序号	责任单位	工程名称	存在的问题	行政措施
1	上海建工二建集团有限公司	杨浦区定海街道153街坊租赁住房项目民防工程	1、16~17/B~D轴（唯一性编号HL20231106040）、19~20/U~T轴（唯一性编号HL20231106071）等处人防门门框垂直度（检测最大数值e=8mm）检测不合格。 2、防护单元21~22/J~K轴防护段通风管道气密性检测不合格。 (详见检测报告2025-RF-067)	整改指令单
2	上海住远建设工程监理有限公司	杨浦区定海街道153街坊租赁住房项目民防工程	1、16~17/B~D轴（唯一性编号HL20231106040）、19~20/U~T轴（唯一性编号HL20231106071）等处人防门门框垂直度（检测最大数值e=8mm）检测不合格。 2、防护单元21~22/J~K轴防护段通风管道气密性检测不合格。 (详见检测报告2025-RF-067)	整改指令单
3	金光道环境建设集团有限公司	宝山区顾村潘泾社区BSPO-0301单元06B-02地块征收安置房项目民防工程	1、1-4~1-5/2-G~2-H轴（唯一性编号HL20220729035）、1-9~1-10/1-W轴（唯一性编号HL20220729058）等处人防门门框垂直度（检测最大数值e=10mm）检测不合格。 2、防护单元二1-9~1-10/2-A~2-B轴防护段通风管道气密性检测不合格。 3、本工程抽样检测总合格率84.38%。 (详见检测报告2025-RF-078)	整改指令单
4	上海创众工程监理有限公司	宝山区顾村潘泾社区BSPO-0301单元06B-02地块征收安置房项目民防工程	1、1-4~1-5/2-G~2-H轴（唯一性编号HL20220729035）、1-9~1-10/1-W轴（唯一性编号HL20220729058）等处人防门门框垂直度（检测最大数值e=10mm）检测不合格。 2、防护单元二1-9~1-10/2-A~2-B轴防护段通风管道气密性检测不合格。 3、本工程抽样检测总合格率84.38%。 (详见检测报告2025-RF-078)	整改指令单
5	上海建工一建集团有限公司	大桥社区卫生服务中心迁建工程项目民防工程	1、13/C~D轴（唯一性编号YD20231228027）、11/C~D轴（唯一性编号YD20231228016）等处人防门门框垂直度（检测最大数值e=9mm）检测不合格。 2、防护单元一13~15/C~D轴防护段通风管道气密性检测不合格。 3、本工程抽样检测总合格率84.38%。 (详见检测报告2025-RF-081)	整改指令单

上海市人防建设工程
2025年 11 月份行政检查结果公告

序号	责任单位	工程名称	存在的问题	行政措施
6	上海同济工程咨询有限公司	大桥社区卫生服务中心迁建工程项目民防工程	1、13/C ~ D轴（唯一性编号YD20231228027）、11/C ~ D轴（唯一性编号YD20231228016）等处人防门门框垂直度（检测最大数值e=9mm）检测不合格。 2、防护单元—13 ~ 15/C ~ D轴防护段通风管道气密性检测不合格。 3、本工程抽样检测总合格率84.38%。 (详见检测报告2025-RF-081)	整改指令单
7	中交一公局第九工程有限公司	华新·中交数字智造港二期项目民防工程	2-2 ~ 2-6/2-A ~ 2-D轴临空墙 (LKQ2、LKQ3) 部分纵筋规格与图纸不符。	整改指令单
8	江苏中科启泰建设有限公司	华新·中交数字智造港二期项目民防工程	2-2 ~ 2-6/2-A ~ 2-D轴临空墙 (LKQ2、LKQ3) 部分纵筋规格与图纸不符。	整改指令单
9	上海建工七建集团有限公司	黄浦区露香园(二期)A地块(213A-01、213A-02)项目人防工程	防护单元A内A-13轴 ~ A-15轴/A-S、A-10轴 ~ A-13轴/A-R轴顶板梁混凝土保护层厚度检测不合格。(2个构件) 详见检测报告2025-RF-074	整改指令单
10	上海建科工程项目管理有限公司	黄浦区露香园(二期)A地块(213A-01、213A-02)项目人防工程	防护单元A内A-13轴 ~ A-15轴/A-S、A-10轴 ~ A-13轴/A-R轴顶板梁混凝土保护层厚度检测不合格。(2个构件) 详见检测报告2025-RF-074	整改指令单

**上海市人防建设工程
2025年11月份行政检查结果公告**

序号	责任单位	工程名称	存在的问题	行政措施
11	建泰建设有限公司	静安区中兴社区C070202单元321-01地块项目（地下一层）人防工程	防护单元A 5-12轴 ~ 5-13轴/5-B轴 ~ 5-C轴滤毒室防护段通风管道气密性检测不合格。 详见检测报告2025-RF-082	整改指令单
12	上海百通项目管理咨询有限公司	静安区中兴社区C070202单元321-01地块项目（地下一层）人防工程	防护单元A 5-12轴 ~ 5-13轴/5-B轴 ~ 5-C轴滤毒室防护段通风管道气密性检测不合格。 详见检测报告2025-RF-082	整改指令单
13	上海金鹿建设（集团）有限公司	古北路B1-03地块综合体新建工程民防工程	部分墙体混凝土强度等级不符合设计图纸要求。	整改指令单
14	上海景灿工程建设监理有限公司	古北路B1-03地块综合体新建工程民防工程	发现质量和安全事故隐患未及时要求施工单位改正或者暂停施工以及施工单位拒不改正或者不停止施工，未及时向人防行政管理部门报告。	整改指令单
15	上海宝建（集团）有限公司	宝山区杨行镇蕰川社区BSPO-0401单元05B-05地块（“城中村”改造项目—杨行镇老集镇）征收安置房项目民防工程	1、PA/4轴、MA/11轴等处口部电气备用管未按设计图纸要求制作； 2、单元二、三滤毒室内战时风管短管漏设。	整改指令单

**上海市人防建设工程
2025年11月份行政检查结果公告**

序号	责任单位	工程名称	存在的问题	行政措施
16	上海浩安建设工程管理有限公司	宝山区杨行镇蕰川社区BSPO-0401单元05B-05地块（“城中村”改造项目—杨行镇老集镇）征收安置房项目民防工程	发现质量和安全事故隐患未及时要求施工单位改正或者暂停施工以及施工单位拒不改正或者不停止施工，未及时向人防行政管理部门报告。	整改指令单
17	上海安亭建筑工程有限公司	清能股份安亭研发及运营中心项目民防工程	防护设备设施行政抽检中存在不合格问题，主要包括： 1、门框垂直度检测不合格，最大偏差-10.0mm(型号：BM1020，唯一性编号DY20250510-003)。 2、防护段通风管道气密性不合格。 3、总检测项目合格率83.58%。 不合格问题详见检测报告，编号2025-RF-073。	整改指令单
18	上海嘉豪建设监理有限公司	清能股份安亭研发及运营中心项目民防工程	防护设备设施行政抽检中存在不合格问题，主要包括： 1、门框垂直度检测不合格，最大偏差-10.0mm(型号：BM1020，唯一性编号DY20250510-003)。 2、防护段通风管道气密性不合格。 3、总检测项目合格率83.58%。 不合格问题详见检测报告，编号2025-RF-073。	整改指令单
19	江苏泽丰建设集团有限公司	嘉定区南翔镇JDC2-0202单元29-01、31-02、32-01、33-02地块(33-02地块)项目民防工程	防护设备设施行政抽检中存在不合格问题，主要包括： 1、门框垂直度检测不合格，最大偏差-19.0mm(型号：BM1020，唯一性编号0223230518065)。 2、防护段通风管道气密性不合格。 3、总检测项目合格率79.15%。 不合格问题详见检测报告，编号2025-RF-080。	整改指令单
20	上海海达工程建设咨询有限公司	嘉定区南翔镇JDC2-0202单元29-01、31-02、32-01、33-02地块(33-02地块)项目民防工程	防护设备设施行政抽检中存在不合格问题，主要包括： 1、门框垂直度检测不合格，最大偏差-19.0mm(型号：BM1020，唯一性编号0223230518065)。 2、防护段通风管道气密性不合格。 3、总检测项目合格率79.15%。 不合格问题详见检测报告，编号2025-RF-080。	整改指令单

**上海市人防建设工程
2025年11月份行政检查结果公告**

序号	责任单位	工程名称	存在的问题	行政措施
21	华新建工集团有限公司	嘉定区南翔镇JDC2-0202单元29-01、31-02、32-01、33-02地块（29-01地块）项目民防工程	<p>防护设备设施行政抽检中存在不合格问题，主要包括：</p> <p>1、门框垂直度检测不合格，最大偏差+10.0mm(型号：BFM1220-15，唯一性编号DY20250825-053)。</p> <p>2、防护设备生产质量不合格（手动双连杆密闭阀门密闭性能，型号：SMF40，唯一性编号01932502089;超压排气活门密闭性能，型号:PS-D250，唯一性编号24091054）。</p> <p>3、防护段通风管道气密性不合格。</p> <p>4、总检测项目合格率81.88%。</p> <p>不合格问题详见检测报告，编号2025-RF-079。</p>	整改指令单
22	上海海达工程建设咨询有限公司	嘉定区南翔镇JDC2-0202单元29-01、31-02、32-01、33-02地块（29-01地块）项目民防工程	<p>防护设备设施行政抽检中存在不合格问题，主要包括：</p> <p>1、门框垂直度检测不合格，最大偏差+10.0mm(型号：BFM1220-15，唯一性编号DY20250825-053)。</p> <p>2、防护设备生产质量不合格（手动双连杆密闭阀门密闭性能，型号：SMF40，唯一性编号01932502089;超压排气活门密闭性能，型号:PS-D250，唯一性编号24091054）。</p> <p>3、防护段通风管道气密性不合格。</p> <p>4、总检测项目合格率81.88%。</p> <p>不合格问题详见检测报告，编号2025-RF-079。</p>	整改指令单
23	浙江甬泰建设有限公司	嘉定区嘉定新城G09-2地块商品房项目民防工程	<p>防护设备设施行政抽检中存在不合格问题，主要包括：</p> <p>1、门框垂直度检测不合格，最大偏差+10.0mm(型号：GHFM1525 (6)，唯一性编号AJ20240122083)。</p> <p>2、总检测项目合格率80.74%。</p> <p>不合格问题详见检测报告，编号2025-RF-075。</p>	整改指令单
24	上海景业建设工程监理咨询有限公司	嘉定区嘉定新城G09-2地块商品房项目民防工程	<p>防护设备设施行政抽检中存在不合格问题，主要包括：</p> <p>1、门框垂直度检测不合格，最大偏差+10.0mm(型号：GHFM1525 (6)，唯一性编号AJ20240122083)。</p> <p>2、总检测项目合格率80.74%。</p> <p>不合格问题详见检测报告，编号2025-RF-075。</p>	整改指令单

**上海市人防建设工程
2025年11月份行政检查结果公告**

序号	责任单位	工程名称	存在的问题	行政措施
25	上海申通地铁建设集团有限公司	上海市轨道交通市域线崇明线一期工程施工107标段凌空北路站土建工程兼顾设防	施工图设计文件质量抽查不合格。	整改指令单
26	上海紫宝建设工程有限公司	青浦区盈浦街道17-01、18-01、19-01、20-01、21-01、22-01、23-02、24-01地块项目(22-01地块)人防工程	1、防护单元三中41~43/X~AA轴等2处顶板混凝土保护层厚度经检测不满足标准要求; 2、防护单元三中35~38/AA轴等5处顶板梁混凝土保护层厚度经检测不满足标准要求; (详见检测报告, 编号2025-RF-066)	整改指令单
27	上海海诚工程管理有限公司	青浦区盈浦街道17-01、18-01、19-01、20-01、21-01、22-01、23-02、24-01地块项目(22-01地块)人防工程	1、防护单元三中41~43/X~AA轴等2处顶板混凝土保护层厚度经检测不满足标准要求; 2、防护单元三中35~38/AA轴等5处顶板梁混凝土保护层厚度经检测不满足标准要求; (详见检测报告, 编号2025-RF-066)	整改指令单
28	上海申通地铁建设集团有限公司	上海市轨道交通23号线一期工程澄江路车辆段人防工程	未签订防护设备质量检测合同, 检测单位已进场检测。	整改指令单
29	上海同设建筑设计院有限公司	大桥社区卫生服务中心迁建工程项目民防工程	19-21/A-B轴扩散室设置一樘防护密闭门直通向人防工程清洁区, 不符合设计规范要求。	整改指令单

**上海市人防建设工程
2025年 11 月份行政检查结果公告**

序号	责任单位	工程名称	存在的问题	行政措施
30	浙江海滨建设集团有限公司	奉贤区奉城镇29-18地块征收安置房项目民防工程	防护设备设施监督检测中存在不合格问题，主要包括： 1、门框垂直度检测不合格，最大偏差10mm(型号：HHFM1020(6)，防护单元3 9-13轴~9-17轴/9-J轴 南夹层)。 2、防护单元1 1-26轴~1-28轴/1-D轴~1-F轴 滤毒室 防护段通风管道气密性不合格。 3、总检测项目合格率84.09%。 不合格问题详见检测报告，编号2025-RF-083。	整改指令单
31	上海百通项目管理咨询有限公司	奉贤区奉城镇29-18地块征收安置房项目民防工程	防护设备设施监督检测中存在不合格问题，主要包括： 1、门框垂直度检测不合格，最大偏差10mm(型号：HHFM1020(6)，防护单元3 9-13轴~9-17轴/9-J轴 南夹层)。 2、防护单元1 1-26轴~1-28轴/1-D轴~1-F轴 滤毒室 防护段通风管道气密性不合格。 3、总检测项目合格率84.09%。 不合格问题详见检测报告，编号2025-RF-083。	整改指令单
32	上海新徐泾城实业有限公司	上海市青浦区徐泾镇老集镇“城中村”A1c-09地块项目民防工程	建设单位安全主管未配置，未能落实建设单位首要安全责任制。	整改指令单
33	上海宏桐实业有限公司	新建深圳惠泰医疗器械股份有限公司上海西虹桥集团总部项目民防工程	建设单位项目负责人、安全主管履责记录未见，未能落实建设单位首要安全责任制。	整改指令单
34	中建八局科技建设有限公司	新建深圳惠泰医疗器械股份有限公司上海西虹桥集团总部项目民防工程	未按规定对排架模板危大工程及其施工条件进行验收，顶模已开始施工。	整改指令单

**上海市人防建设工程
2025年11月份行政检查结果公告**

序号	责任单位	工程名称	存在的问题	行政措施
35	上海同济工程项目管理咨询有限公司	新建深圳惠泰医疗器械股份有限公司上海西虹桥集团总部项目民防工程	未按规定对排架模板危大工程及其施工条件进行验收，顶模已开始施工。	整改指令单
36	上海金罗店开发有限公司	罗店新镇J-02九年一贯制学校新建工程人防工程	建设单位安全主管未任命，项目负责人、安全主管履责记录未见，未能落实建设单位首要安全责任制。	整改指令单
37	上海建工一建集团有限公司	罗店新镇J-02九年一贯制学校新建工程人防工程	未按规定对排架模板危大工程及其施工条件进行验收，顶模已开始施工。	整改指令单
38	上海智通建设发展股份有限公司	罗店新镇J-02九年一贯制学校新建工程人防工程	未按规定对排架模板危大工程及其施工条件进行验收，顶模已开始施工。	整改指令单
39	华东建筑设计研究院有限公司	嘉定未来城市E19A-1、E19B-1地块项目E19A-1地块地下车库项目民防工程	地下一层31~32/AE轴对外临战封堵大门GHSFM6030(6)门框铰页被外侧顶板梁遮蔽，门扇无法正常安装启闭。	整改指令单

**上海市人防建设工程
2025年11月份行政检查结果公告**

序号	责任单位	工程名称	存在的问题	行政措施
40	上海汇成建设发展有限公司	上海漕河泾北杨人工智能小镇二期项目(暂名)租赁住宅项目民防工程	<p>防护设备设施行政抽检中存在不合格问题，主要包括：</p> <p>1、门框垂直度检测不合格，最大偏差10mm(型号：GHSFM7025(6)，唯一性编号202312322)。</p> <p>2、防护段通风管道气密性不合格。</p> <p>3、总检测项目合格率78.68%。</p> <p>不合格问题详见检测报告，编号2025-RF-076。</p>	整改指令单
41	上海金桥建设监理有限公司	上海漕河泾北杨人工智能小镇二期项目(暂名)租赁住宅项目民防工程	<p>防护设备设施行政抽检中存在不合格问题，主要包括：</p> <p>1、门框垂直度检测不合格，最大偏差10mm(型号：GHSFM7025(6)，唯一性编号202312322)。</p> <p>2、防护段通风管道气密性不合格。</p> <p>3、总检测项目合格率78.68%。</p> <p>不合格问题详见检测报告，编号2025-RF-076。</p>	整改指令单
42	上海建工集团股份有限公司	上海市徐汇区虹梅街道xh221-01地块建设项目建设项目民防工程	<p>防护设备设施行政抽检中存在不合格问题，主要包括：</p> <p>1、门框垂直度检测不合格，最大偏差10mm(型号：HHM1320，唯一性编号202304173)。</p> <p>2、防护段通风管道气密性不合格。</p> <p>3、总检测项目合格率79.08%。</p> <p>不合格问题详见检测报告，编号2025-RF-077。</p>	整改指令单
43	上海市建设工程监理咨询有限公司	上海市徐汇区虹梅街道xh221-01地块建设项目建设项目民防工程	<p>防护设备设施行政抽检中存在不合格问题，主要包括：</p> <p>1、门框垂直度检测不合格，最大偏差10mm(型号：HHM1320，唯一性编号202304173)。</p> <p>2、防护段通风管道气密性不合格。</p> <p>3、总检测项目合格率79.08%。</p> <p>不合格问题详见检测报告，编号2025-RF-077。</p>	整改指令单
44	中建三局集团有限公司	徐汇区华泾镇XHPO-0001单元D5B-1地块(一期地下)民防工程	<p>防护单元05内20~22/C轴顶板梁混凝土保护层厚度经检测不满足标准要求； (详见检测报告，编号2025-RF-072)。</p>	整改指令单

上海市人防建设工程
2025年11月份行政检查结果公告

序号	责任单位	工程名称	存在的问题	行政措施
45	上海建浩工程顾问有限公司	徐汇区华泾镇XHPO-0001单元D5B-1地块（一期地下）民防工程	防护单元05内20~22/C轴顶板梁混凝土保护层厚度经检测不满足标准要求； (详见检测报告，编号2025-RF-072)。	整改指令单

上海市民防监督管理事务中心安质监科

二〇二五年十二月八日