

上海市民防建设工程
2024年 9 月份行政处理公告

序号	责任单位	工程名称	存在的问题	行政措施
1	上海建工四建集团有限公司	上海南大103-02地块租赁住宅项目民防工程	1. 2-13~2-14/2-M~2-N轴（出厂编号HL202310180 14）、2-11~2-12/2-N~2-P轴（出厂编号HL202310 18013）等处钢筋混凝土门门框垂直度检测不合格（检测最大数值e>10mm）； 2. 工程总检测项目合格率67.2%（合格率≥60%且<75%）。 3. 2-8~2-9/2-N~2-P轴防毒通道兼简易洗消间处通道气密性检测不合格。 （详见报告编号JDFMF20240102）	整改通知单
2	上海智通建设发展股份有限公司	上海南大103-02地块租赁住宅项目民防工程	1. 2-13~2-14/2-M~2-N轴（出厂编号HL202310180 14）、2-11~2-12/2-N~2-P轴（出厂编号HL202310 18013）等处钢筋混凝土门门框垂直度检测不合格（检测最大数值e>10mm）； 2. 工程总检测项目合格率67.2%（合格率≥60%且<75%）。 3. 2-8~2-9/2-N~2-P轴防毒通道兼简易洗消间处通道气密性检测不合格。 （详见报告编号JDFMF20240102）	整改通知单
3	上海弗田建设发展有限公司	上海市松江区叶榭镇E2-3地块农民相对集中居住上楼安置房项目民防工程	施工总承包单位未对防护设备安装人员定期开展教育培训和业务学习。	整改通知单
4	上海华金工程咨询监理有限公司	上海市松江区叶榭镇E2-3地块农民相对集中居住上楼安置房项目民防工程	项目监理机构发现存在质量和安全事故隐患的，未及时发现要求施工单位改正，未及时向有关行政管理部门报告。	整改通知单

上海市民防建设工程
2024年 9 月份行政处理公告

序号	责任单位	工程名称	存在的问题	行政措施
5	上海建工四建集团有限公司	长寿地区C060102单元E6-3傣家村地块社区级综合公共服务及基础教育设施中心民防工程	施工总承包单位和防护设备安装单位对安装作业人员未定期开展教育培训和业务学习。	整改通知单
6	上海总工工程建设监理有限公司	长寿地区C060102单元E6-3傣家村地块社区级综合公共服务及基础教育设施中心民防工程	发现质量和安全事故隐患未及时要求施工单位改正或者暂停施工，或者施工单位拒不改正或者不停止施工，项目监理单位未及时向有关行政管理部门报告。	整改通知单
7	上海宝冶建筑工程有限公司	嘉定区南翔镇JDC2-0201单元37-05地块征收安置房项目民防工程	施工总承包单位未对防护设备安装人员定期开展教育培训和业务学习。	整改通知单
8	上海景业建设工程监理咨询有限公司	嘉定区南翔镇JDC2-0201单元37-05地块征收安置房项目民防工程	项目监理单位发现存在质量和安全隐患的，未及时要求施工单位改正，未及时向有关行政管理部门报告。	整改通知单

上海市民防建设工程
2024年 9 月份行政处理公告

序号	责任单位	工程名称	存在的问题	行政措施
9	浙江申宏建筑工程有限公司	新建松江区松江内-172号地块商住用房项目民防工程	1、防护设备安装单位未与防护设备安装作业人员签订劳动合同或未缴纳社保。 2、施工总承包单位未对防护设备安装人员定期开展教育培训和业务学习。	整改通知单
10	上海正亚工程咨询有限公司	新建松江区松江内-172号地块商住用房项目民防工程	项目监理单位发现存在质量和安全隐患的，未及时要求施工单位改正，未及时向有关行政管理部门报告。	整改通知单
11	正威科技集团有限公司	普陀区中山北社区C060202单元B2-18地块住宅项目民防工程	1、D-2~D-3/D-W^D-轴 防毒通道气密性检测漏气量超标。 2、经 检测部分人防门门框垂直 度不合格。（ $5\text{mm} < e \leq 10\text{mm}$ ） 3、经检测 部分人防门门扇门框 贴合面间隙、关闭锁操作力、门扇启闭力不合格。检测合格率78.1%（详见检测报告JDFMF20240110）	整改通知单
12	上海宏波工程咨询管理有限公司	普陀区中山北社区C060202单元B2-18地块住宅项目民防工程	1、D-2~D-3/D-W^D-轴 防毒通道气密性检测漏气量超标。 2、经 检测部分人防门门框垂直 度不合格。（ $5\text{mm} < e \leq 10\text{mm}$ ） 3、经检测 部分人防门门扇门框 贴合面间隙、关闭锁操作力、门扇启闭力不合格。检测合格率78.1%（详见检测报告JDFMF20240110）	整改通知单

上海市民防建设工程
2024年 9 月份行政处理公告

序号	责任单位	工程名称	存在的问题	行政措施
13	上海宝冶建筑工程有限公司	嘉定区南翔镇JDC2-0201单元18-05地块征收安置房项目民防工程	施工总承包单位未对 防护设备安装作业人员相关资格进行审批。	整改通知单
14	上海景业建设工程监理咨询有限公司	嘉定区南翔镇JDC2-0201单元18-05地块征收安置房项目民防工程	监理单位未对 防护设备安装作业人员相关资格进行审批。	整改通知单
15	上海汇成建设发展有限公司	华之门地块规划中学新建工程民防工程	施工总承包单位未对防护设备安装作业人员相关资格进行审批。	整改通知单
16	上海恒基建设工程项目管理有限公司	华之门地块规划中学新建工程民防工程	监理单位未对防护设备安装作业人员相关资格进行审批。	整改通知单

上海市民防建设工程
2024年 9 月份行政处理公告

序号	责任单位	工程名称	存在的问题	行政措施
17	上海结建规划建筑设计有限公司	松江南站大型居住社区C18-25-02号地块动迁安置房项目人防工程	F/29轴处人防门门框铰页被梁遮挡，人防门门扇无法正常安装、启闭。	整改通知单
18	上海人防建筑研究院有限公司	奉贤新城16单元28-01区域地块项目人防工程	AA轴/22轴临战封堵09#密闭门开启后碰结构梁，遮挡人防主要出入口通道。	整改通知单
19	中国建筑第二工程局有限公司	长宁区新华路街道71街坊8/3丘商业、文化和商务办公项目人防工程	1、施工总承包单位未对防护设备安装作业人员相关资格、进场手续进行审批。 本项目主体结构（地下二层、地下三层部分）隐蔽前未通知人防建设工程质量监督机构，墙顶面饰面及安装工作量已部分完成。	整改通知单
20	上海建浩工程顾问有限公司	长宁区新华路街道71街坊8/3丘商业、文化和商务办公项目人防工程	1、监理单位未对防护设备安装作业人员相关资格、进场手续进行审批。 2、本项目主体结构（地下二层、地下三层部分）隐蔽前未通知人防建设工程质量监督机构，墙顶面饰面及安装工作量已部分完成。	整改通知单

上海市民防建设工程
2024年 9 月份行政处理公告

序号	责任单位	工程名称	存在的问题	行政措施
21	陕西建工集团股份有限公司	青浦区重固镇郑店路南侧44a-01地块新建项目民防工程	1、33~34/C-L [~] (2/C)-L外轴密闭通道气密性检测数值超标。 2、43~44/C~D南轴等处人防门门框垂直度检测不合格（ $5\text{mm} < e \leq 10\text{mm}$ ）。 3、32~33/C-M [~] (2/C)-M轴等处人防门门扇门框贴合面间隙、关锁操纵力检测不合格。 4、工程总检测项目合格率74.8%。 详见检测报告JDFMF20240103	整改通知单
22	福建省中福工程建设监理有限公司	青浦区重固镇郑店路南侧44a-01地块新建项目民防工程	1、33~34/C-L [~] (2/C)-L外轴密闭通道气密性检测数值超标。 2、43~44/C~D南轴等处人防门门框垂直度检测不合格（ $5\text{mm} < e \leq 10\text{mm}$ ）。 3、32~33/C-M [~] (2/C)-M轴等处人防门门扇门框贴合面间隙、关锁操纵力检测不合格。 4、工程总检测项目合格率74.8%。 详见检测报告JDFMF20240103	整改通知单
23	华东建筑设计研究院有限公司	虹口区北外滩街道77街坊租赁住房项目民防工程	设计修改图纸（结战施-04）与现场施工内容不符。	整改通知单

上海市民防建设工程 2024年 9 月份行政处理公告

序号	责任单位	工程名称	存在的问题	行政措施
24	上海宝冶集团有限公司	华为上海西岑单身公寓项目（1-5号地块）地库项目民防工程	<p>1、4-1~4-2/（1/4）-A~4-B轴密闭通道气密性检测数值超标。</p> <p>2、3-2~3-3/3-C~3-D轴等处人防门门框垂直度检测不合格（$5\text{mm} < e \leq 10\text{mm}$）。</p> <p>3、2-17~2-18/2-R~2-S轴等处人防门门扇门框贴合面间隙、关锁操纵力检测不合格。</p> <p>4、工程总检测项目合格率72.6%。</p> <p>详见检测报告JDFMF20240109</p>	整改通知单
25	广州珠江监理咨询集团有限公司	华为上海西岑单身公寓项目（1-5号地块）地库项目民防工程	<p>1、4-1~4-2/（1/4）-A~4-B轴密闭通道气密性检测数值超标。</p> <p>2、3-2~3-3/3-C~3-D轴等处人防门门框垂直度检测不合格（$5\text{mm} < e \leq 10\text{mm}$）。</p> <p>3、2-17~2-18/2-R~2-S轴等处人防门门扇门框贴合面间隙、关锁操纵力检测不合格。</p> <p>4、工程总检测项目合格率72.6%。</p> <p>详见检测报告JDFMF20240109</p>	整改通知单
26	上海市徐汇区教育局	华之门地块规划中学新建工程民防工程	民防工程施工图设计不符合设计规范要求（施工图设计文件质量抽查不合格）。	暂缓指令单

上海市民防建设工程
2024年 9 月份行政处理公告

序号	责任单位	工程名称	存在的问题	行政措施
27	上海宝冶集团有限公司	杨浦区定海社区K7A-01地块、K6A-01地块项目民防工程	未通知民防监督机构，民防建设工程已施工，主体结构已完成。	整改通知单
28	上海建通工程建设有限公司	杨浦区定海社区K7A-01地块、K6A-01地块项目民防工程	未通知民防监督机构，民防建设工程已施工，主体结构已完成。	整改通知单
29	中国建筑第八工程局有限公司	徐汇乔高综合体开发项目（xh241B-01地块-商办住）民防工程	1、钢筋混凝土门HFM1020(5)（出厂编号：HL20240310072）、钢筋混凝土门HHFM1520(6)（出厂编号：HL20240310150）等处门框垂直度检测不合格（ $5\text{mm} < e \leq 10\text{mm}$ ）； 2、B-12/B-N~B-P轴密闭通道通道气密性漏气量超标（实测值超出设计值）； 3、钢筋混凝土门HFM1020(5)，出厂编号HL20240310072，密封胶条压缩反力不合格； 4、行政抽检存在防护设备生产及安装不合格情况，工程总检测项目合格率为72.7%（ $\geq 60\%$ 且 $< 75\%$ ）。 （详见检测报告：JDFMF20240104）	整改通知单

上海市民防建设工程
2024年 9 月份行政处理公告

序号	责任单位	工程名称	存在的问题	行政措施
30	上海海达工程建设咨询有限公司	徐汇乔高综合体开发项目(xh241B-01地块-商办住)民防工程	1、钢筋混凝土门HFM1020(5)(出厂编号:HL20240310072)、钢筋混凝土门HHFM1520(6)(出厂编号:HL20240310150)等处门框垂直度检测不合格(5mm<e≤10mm); 2、B-12/B-N~B-P轴密闭通道通道气密性漏气量超标(实测值超出设计值); 3、钢筋混凝土门HFM1020(5),出厂编号HL20240310072,密封胶条压缩反力不合格; 4、行政抽检存在防护设备生产及安装不合格情况,工程总检测项目合格率为72.7%(≥60%且<75%)。 (详见检测报告:JDFMF20240104)	整改通知单
31	江苏泽丰建设集团有限公司	嘉定区南翔镇JDC2-0202单元29-01、31-02、32-01、33-02地块(33-02地块)项目民防工程	施工总承包单位未对防护设备安装作业人员相关资格、进场手续进行审批。	整改通知单
32	上海海达工程建设咨询有限公司	嘉定区南翔镇JDC2-0202单元29-01、31-02、32-01、33-02地块(33-02地块)项目民防工程	监理单位未对防护设备安装作业人员相关资格、进场手续进行审批。	整改通知单

上海市民防监督管理事务中心安质监科

二〇二四年十月十二日