

上海市民防建设工程
2024年 8 月份行政处理公告

序号	责任单位	工程名称	存在的问题	行政措施
1	上海崧成机械设备有限公司	碧桂园淞南项目民防工程	1. 工程总检测项目合格率73.9%（合格率 \geq 60%且 $<$ 75%）。 （详见报告编号JDFMF20240046）	整改通知单
2	上海五灵防护设备有限公司	97-01、98-01、104-01生产研发基地项目民防工程	1. 工程总检测项目合格率75.5%（合格率 \geq 75%且 $<$ 85%）。 （详见报告编号JDFMF20240009）	整改通知单
3	中建八局第四建设有限公司	宝山区顾村镇潘泾社区BSP0-0301单元07B-02地块项目民防工程	模板支架（危大工程）施工过程中未按要求组织阶段验收，现场局部区域模架已部分施工。	整改通知单
4	上海三维工程建设咨询有限公司	宝山区顾村镇潘泾社区BSP0-0301单元07B-02地块项目民防工程	模板支架（危大工程）施工过程中未按要求组织阶段验收，现场局部区域模架已部分施工。	整改通知单
5	中核华泰建设有限公司	先声药业（中国）研发中心项目民防工程	模板支架施工过程中未按要求组织阶段验收，现场顶模已部分施工。	整改通知单
6	上海市建设工程监理咨询有限公司	先声药业（中国）研发中心项目民防工程	模板支架施工过程中未按要求组织阶段验收，现场顶模已部分施工。	整改通知单
7	中铁四局集团有限公司	上海对外经贸大学松江校区基本功能补缺工程项目民防工程	施工总承包单位或者防护设备安装单位未与防护设备安装作业人员签订劳动合同。	整改通知单

上海市民防建设工程
2024年 8 月份行政处理公告

序号	责任单位	工程名称	存在的问题	行政措施
8	上海振南工程咨询 监理有限责任公司	上海对外经贸大学松江校区基本功能补缺工程项目民防工程	发现质量和安全事故隐患未及时要求施工单位改正或者暂停施工，或者施工单位拒不改正或者不停止施工，项目监理机构未及时向有关行政管理部门报告。	整改通知单
9	上海建工五建集团有限公司	上海大学宝山校区扩建四期工程学生宿舍楼项目民防工程	1. 1~2/D~E轴（出厂编号DY20240626-015）钢筋混凝土门（BHF1520-15）门框垂直度检测不合格（检测数值范围为 $5\text{mm} < e \leq 10\text{mm}$ ）； 2. 工程总检测项目合格率80.6%。 （详见报告编号JDFMF20240096）	整改通知单
10	上海上咨建设工程 咨询有限公司	上海大学宝山校区扩建四期工程学生宿舍楼项目民防工程	1. 1~2/D~E轴（出厂编号DY20240626-015）钢筋混凝土门（BHF1520-15）门框垂直度检测不合格（检测数值范围为 $5\text{mm} < e \leq 10\text{mm}$ ）； 2. 工程总检测项目合格率80.6%。 （详见报告编号JDFMF20240096）	整改通知单
11	中交第三航务工程 局有限公司	宝山区吴淞创新城15更新单元03-02地块项目民防工程	施工总承包单位未对防护设备安装作业人员相关资格进行审查。	整改通知单
12	上海宏波工程咨询 管理有限公司	宝山区吴淞创新城15更新单元03-02地块项目民防工程	监理单位未对防护设备安装作业人员相关资格进行审查。	整改通知单
13	中国建筑第八工程 局有限公司	徐汇乔高综合体开发项目（xh241B-01地块-商办住）民防工程	本项目钢筋及主体结构隐蔽前未通知人防建设工程质量监督机构，人防区域地坪已浇筑，墙顶面饰面及安装工作量已基本完成。	整改通知单

上海市民防建设工程
2024年 8 月份行政处理公告

序号	责任单位	工程名称	存在的问题	行政措施
14	上海海达工程建设咨询有限公司	徐汇乔高综合体开发项目（xh241B-01地块-商办住）民防工程	发现质量和安全事故隐患未及时发现要求施工单位改正或者暂停施工，未及时向有关建设行政管理部门报告。	整改通知单
15	上海市建筑装饰工程集团有限公司	上海市第一人民医院北部五号楼门诊装饰装修项目 民防工程	施工总承包单位未对防护设备安装作业人员相关资格、进场手续进行审批。	整改通知单
16	上海市工程建设咨询监理有限公司	上海市第一人民医院北部五号楼门诊装饰装修项目 民防工程	监理单位未对防护设备安装作业人员相关资格、进场手续进行审批。	整改通知单
17	上海晟庭防护设备有限公司	松江二中教育集团扩建工程项目	行政抽检存在防护设备生产及安装不合格情况，工程总检测项目合格率为77.4%（ $\geq 75\%$ 且 $< 85\%$ ）。详见检测报告（编号JDFMF20240013）	整改通知单
18	上海建工四建集团有限公司	新建永丰云逸小学项目民防工程	1、钢筋混凝土门HM0716、出厂编号JY230510007，密封胶条压缩反力检测不合格、人防门框垂直度检测不合格（ $e=8\text{mm}$ ）。 2、 $G^{\sim}H/16^{\sim}17$ 轴密闭通道通道气密性检测漏气量超标。 3、行政抽检合格率为73.1%。 详见检测报告JDFMF20240095	整改通知单
19	上海康舒特建设工程监理有限公司	新建永丰云逸小学项目民防工程	1、钢筋混凝土门HM0716、出厂编号JY230510007，密封胶条压缩反力检测不合格、人防门框垂直度检测不合格（ $e=8\text{mm}$ ）。 2、 $G^{\sim}H/16^{\sim}17$ 轴密闭通道通道气密性检测漏气量超标。 3、行政抽检合格率为73.1%。 详见检测报告JDFMF20240095	整改通知单

上海市民防建设工程 2024年 8 月份行政处理公告

序号	责任单位	工程名称	存在的问题	行政措施
20	上海建漂建设集团有限公司	城市科技学校扩建工程项目民防工程	2/D轴风道处人防围护结构（临空墙）留孔（1处），导致人防工程内外联通，无防护密闭措施。	整改通知单
21	上海申峰工程建设监理有限公司	城市科技学校扩建工程项目民防工程	发现质量隐患未及时要求施工单位停工整改，未及时向民防建设工程安全质量监督机构报告。	整改通知单
22	上海同济建设有限公司	蟠东路东侧19-01地块动迁安置房项目民防工程	1、29~32/H~K轴密闭通道气密性检测不合格。 2、7~9/S~T轴等处人防门门框垂直度检测不合格（ $5\text{mm} < e \leq 10\text{mm}$ ）。 3、7~9/S~T轴等处人防门密封胶条压缩反力、门扇门框贴合面间隙检测不合格。 4、工程总检测项目合格率75.3%。 详见检测报告JDFMF20240091	整改通知单
23	上海浩安建设工程管理有限公司	蟠东路东侧19-01地块动迁安置房项目民防工程	1、29~32/H~K轴密闭通道气密性检测不合格。 2、7~9/S~T轴等处人防门门框垂直度检测不合格（ $5\text{mm} < e \leq 10\text{mm}$ ）。 3、7~9/S~T轴等处人防门密封胶条压缩反力、门扇门框贴合面间隙检测不合格。 4、工程总检测项目合格率75.3%。 详见检测报告JDFMF20240091	整改通知单
24	中铁建工集团有限公司	西虹桥沪青平公路北侧44-15地块项目民防工程	1、19~21/AU~AV轴密闭通道气密性检测不合格。 2、58~60/Y轴等处人防门门框垂直度检测不合格（ $5\text{mm} < e \leq 10\text{mm}$ ）。 3、64/Y轴等处人防门密封胶条压缩反力、门扇门框贴合面间隙检测不合格。 4、工程总检测项目合格率70.8%。 详见检测报告JDFMF20240092	整改通知单
25	上海新建设工程咨询有限公司	西虹桥沪青平公路北侧44-15地块项目民防工程	1、19~21/AU~AV轴密闭通道气密性检测不合格。 2、58~60/Y轴等处人防门门框垂直度检测不合格（ $5\text{mm} < e \leq 10\text{mm}$ ）。 3、64/Y轴等处人防门密封胶条压缩反力、门扇门框贴合面间隙检测不合格。 4、工程总检测项目合格率70.8%。 详见检测报告JDFMF20240092	整改通知单

上海市民防建设工程 2024年 8 月份行政处理公告

序号	责任单位	工程名称	存在的问题	行政措施
26	上海市建筑装饰工程集团有限公司	奉贤新城16单元高丰路小学新建工程民防工程	1、1-10~1-11/1-C~1- (1/C) 轴防毒通道气密性检测不合格。 2、2~8/2-G~2-H轴等处人防门门框垂直度检测不合格 (5mm<e≤10mm)。 3、2~8/2-G~2-H轴等处人防门密封胶条压缩反力、门扇门框贴合面间隙检测不合格。 4、工程总检测项目合格率75.0%。 详见检测报告JDFMF20240093	整改通知单
27	上海三凯工程咨询有限公司	奉贤新城16单元高丰路小学新建工程民防工程	1、1-10~1-11/1-C~1- (1/C) 轴防毒通道气密性检测不合格。 2、2~8/2-G~2-H轴等处人防门门框垂直度检测不合格 (5mm<e≤10mm)。 3、2~8/2-G~2-H轴等处人防门密封胶条压缩反力、门扇门框贴合面间隙检测不合格。 4、工程总检测项目合格率75.0%。 详见检测报告JDFMF20240093	整改通知单
28	江苏华发建设工程有限公司	青浦区白鹤镇老白石公路北侧29A-01A地块项目民防工程	1、A-25~A-26/B-1外轴密闭通道气密性检测不合格。 2、X-2~X-3/Y-15~Y-18轴等处人防门门框垂直度检测不合格 (5mm<e≤10mm)。 3、A-8~A-9/C-1外轴等处人防门门扇门框贴合面间隙检测不合格。 4、工程总检测项目合格率70.7%。 详见检测报告JDFMF20240099	整改通知单
29	江苏汇邦工程咨询有限公司	青浦区白鹤镇老白石公路北侧29A-01A地块项目民防工程	1、A-25~A-26/B-1外轴密闭通道气密性检测不合格。 2、X-2~X-3/Y-15~Y-18轴等处人防门门框垂直度检测不合格 (5mm<e≤10mm)。 3、A-8~A-9/C-1外轴等处人防门门扇门框贴合面间隙检测不合格。 4、工程总检测项目合格率70.7%。 详见检测报告JDFMF20240099	整改通知单

上海市民防监督管理事务中心安质监科

二〇二四年九月六日