

上海市民防建设工程
2024年 10 月份行政处理公告

序号	责任单位	工程名称	存在的问题	行政措施
1	芜湖城市建设集团股份有限公司	松江区九亭镇工业区JT-22-002号(SJP00106单元22-01号)地块 人防工程	现场未严格按照审查通过的设计图纸施工，底板混凝土已浇筑完毕。	暂缓指令单
2	上海申筑建设监理有限公司	松江区九亭镇工业区JT-22-002号(SJP00106单元22-01号)地块 人防工程	现场未严格按照审查通过的设计图纸施工，底板混凝土已浇筑完毕。	暂缓指令单
3	上海森信建设集团有限公司	上海市中西医结合医院改扩建项目人防工程	1. 4~5/B~C轴(出厂编号JA-ZXY-010)、6~7/C~D轴(出厂编号JA-ZXY-023)等处人防门门框垂直度检测不合格(检测最大数值 $5\text{mm} < e \leq 10\text{mm}$)； 2. 工程总检测项目合格率77.8%(合格率 $\geq 75\%$ ，且 $< 85\%$)； 3. 5~6/B~C轴密闭通道处通道气密性检测漏气量超过设计允许范围； 4. 6~7/C~D轴(出厂编号JA-ZXY-005)钢筋混凝土门密封胶条压缩反力检测不合格。 (详见报告编号JDFMF20240130)	整改通知单
4	上海同济工程项目管理咨询有限公司	上海市中西医结合医院改扩建项目人防工程	1. 4~5/B~C轴(出厂编号JA-ZXY-010)、6~7/C~D轴(出厂编号JA-ZXY-023)等处人防门门框垂直度检测不合格(检测最大数值 $5\text{mm} < e \leq 10\text{mm}$)； 2. 工程总检测项目合格率77.8%(合格率 $\geq 75\%$ ，且 $< 85\%$)； 3. 5~6/B~C轴密闭通道处通道气密性检测漏气量超过设计允许范围； 4. 6~7/C~D轴(出厂编号JA-ZXY-005)钢筋混凝土门密封胶条压缩反力检测不合格。 (详见报告编号JDFMF20240130)	整改通知单
5	上海现代建筑规划设计研究院有限公司	新华华东师范大学第二附属中学松江分校(北区)人防工程	4-J/14~17轴对外临战封堵人防门门框铰叶被顶板梁遮挡，影响人防门正常启闭。	整改通知单
6	中国建筑第八工程局有限公司	天山路街道113街坊34丘E2-03地块办公项目(晶耀虹桥)人防工程	经检测，部分人防门门框垂直度不合格($5 < e \leq 10\text{mm}$)。	整改通知单
7	上海市工程建设咨询监理有限公司	天山路街道113街坊34丘E2-03地块办公项目(晶耀虹桥)人防工程	经检测，部分人防门门框垂直度不合格($5 < e \leq 10\text{mm}$)。	整改通知单
8	中建科工集团有限公司	松江区新桥镇XQ(C)-21-001号(科技城西片区07-02)地块(长三角G60科创之眼07-02地块)新建生产及辅助用房项目人防工程	1、钢筋混凝土门HM1020(6)、出厂编号JA-G60-039等6扇人防门框垂直度检测不合格(最大偏差 $e=9.5\text{mm}$)。 2、钢筋混凝土门HHFM2024(6)、出厂编号JA-G60-053，密封胶条压缩反力检测不合格。 3、Q~R/15~17轴防毒通道通道气密性检测漏气量超标。 4、行政抽检合格率为74.7%。 详见检测报告JDFMF20240150	整改通知单

上海市民防建设工程
2024年 10 月份行政处理公告

序号	责任单位	工程名称	存在的问题	行政措施
9	上海浦桥工程建设管理有限公司	松江区新桥镇XQ(C)-21-001号(科技城西片区07-02)地块(长三角G60科创之眼07-02地块)新建生产及辅助用房项目民防工程	1、钢筋混凝土门HM1020(6)、出厂编号JA-G60-039等6扇人防门框垂直度检测不合格(最大偏差 $e=9.5\text{mm}$)。 2、钢筋混凝土门HHFM2024(6)、出厂编号JA-G60-053,密封胶条压缩反力检测不合格。 3、Q ⁶ R/15 ⁶ 17轴防毒通道通道气密性检测漏气量超标。 4、行政抽检合格率为74.7%。 详见检测报告JDFMF20240150	整改通知单
10	上海奉贤建设发展(集团)有限公司	奉贤区奉贤新城16单元28-05区域地块商品房住宅项目民防工程	1、8~9/M~N轴防毒通道气密性检测数值超标。 2、(1/2)~3/T~V轴等处人防门扇门框贴合面间隙、门框垂直度检测不合格($5\text{mm}<e\leq 10\text{mm}$)。 3、5 ⁶ /C-(1/E)轴人防门密封胶条压缩反力检测不合格。 4、工程总检测项目合格率76.2%。 详见检测报告JDFMF20240115	整改通知单
11	上海浦桥工程建设管理有限公司	奉贤区奉贤新城16单元28-05区域地块商品房住宅项目民防工程	1、8~9/M~N轴防毒通道气密性检测数值超标。 2、(1/2)~3/T~V轴等处人防门扇门框贴合面间隙、门框垂直度检测不合格($5\text{mm}<e\leq 10\text{mm}$)。 3、5 ⁶ /C-(1/E)轴人防门密封胶条压缩反力检测不合格。 4、工程总检测项目合格率76.2%。 详见检测报告JDFMF20240115	整改通知单
12	中铁城建集团第一工程有限公司	威高(上海)国际研究院项目民防工程	1、钢筋混凝土门BM1020(出厂编号:HF20211126-102)、钢筋混凝土门BM1520(出厂编号:HF20211126-115)等处门框垂直度检测不合格($5\text{mm}<e\leq 10\text{mm}$)； 2、(B2F)B-4 ⁶ B-6/B-M ⁶ B-N轴密闭通道通道气密性漏气量超标(实测值超出设计值)； 3、行政抽检存在防护设备生产及安装不合格情况,工程总检测项目合格率为72.7%($\geq 60\%$ 且 $<75\%$)。 (详见检测报告:JDFMF20240116)	整改通知单
13	上海同济工程项目管理咨询有限公司	威高(上海)国际研究院项目民防工程	1、钢筋混凝土门BM1020(出厂编号:HF20211126-102)、钢筋混凝土门BM1520(出厂编号:HF20211126-115)等处门框垂直度检测不合格($5\text{mm}<e\leq 10\text{mm}$)； 2、(B2F)B-4 ⁶ B-6/B-M ⁶ B-N轴密闭通道通道气密性漏气量超标(实测值超出设计值)； 3、行政抽检存在防护设备生产及安装不合格情况,工程总检测项目合格率为72.7%($\geq 60\%$ 且 $<75\%$)。 (详见检测报告:JDFMF20240116)	整改通知单
14	上海汇成建设发展有限公司	上海漕河泾北杨人工智能小镇(暂名)三期工程(A1D-1地块地下室)项目民防工程	1、地下二层(F2-Q)~(F2-R)/(F2-3)~(F2-4)轴处钢筋混凝土门HHFM1220(5)门框垂直度经检测不合格(实测偏差6.0mm)； 2、地下一层(1/F2-V)~(F2-X)/(F2-25)~(F2-26)轴处钢筋混凝土门HFM1020(6)门框垂直度经检测不合格(实测偏差7.0mm)。	整改通知单
15	上海华建工程建设咨询有限公司	上海漕河泾北杨人工智能小镇(暂名)三期工程(A1D-1地块地下室)项目民防工程	1、地下二层(F2-Q)~(F2-R)/(F2-3)~(F2-4)轴处钢筋混凝土门HHFM1220(5)门框垂直度经检测不合格(实测偏差6.0mm)； 2、地下一层(1/F2-V)~(F2-X)/(F2-25)~(F2-26)轴处钢筋混凝土门HFM1020(6)门框垂直度经检测不合格(实测偏差7.0mm)。	整改通知单
16	北京城建道桥建设集团有限公司	上海中侨职业技术学院金山校区扩建工程项目(374346号地下车库)民防工程	人防口部2密闭通道处钢筋混凝土门BM1520门框垂直度经检测不合格(实测偏差7.0mm)。	整改通知单

上海市民防建设工程
2024年 10 月份行政处理公告

序号	责任单位	工程名称	存在的问题	行政措施
17	上海皓镡建设工程管理有限公司	上海中侨职业技术学院金山校区扩建工程项目（374346号地下车库）民防工程	人防口部2密闭通道处钢筋混凝土门BM1520门框垂直度经检测不合格（实测偏差7.0mm）。	整改通知单
18	上海盛泉建筑工程有限公司	松江区石湖荡镇SJS50002单元11-04B号地块项目民防工程	施工总承包单位未对防护设备安装作业人员相关资格、进场手续进行审批。	整改通知单
19	上海海龙工程技术发展有限公司	松江区石湖荡镇SJS50002单元11-04B号地块项目民防工程	监理单位未对防护设备安装作业人员相关资格、进场手续进行审批。	整改通知单
20	上海建工四建集团有限公司	上海漕河泾北杨人工智能小镇（暂名）三期工程（A1E-1地块地下室）项目民防工程	钢筋混凝土门HFM1220(6)（安装位置：18~19/L~M轴）门框生产质量（门框孔宽）检测不合格。（详见检测报告：JDFMF20240144）	整改通知单
21	上海华建工程建设咨询有限公司	上海漕河泾北杨人工智能小镇（暂名）三期工程（A1E-1地块地下室）项目民防工程	钢筋混凝土门HFM1220(6)（安装位置：18~19/L~M轴）门框生产质量（门框孔宽）检测不合格。（详见检测报告：JDFMF20240144）	整改通知单

上海市民防监督管理事务中心安质监科

二〇二四年十一月六日