

上海市民防建设工程2025年7月份行政检查结果公告

序号	责任单位	工程名称	存在的问题	行政措施
1	江苏康隆环境建设工程有限公司	闵行区MHP0-0303单元01-28-01a地块项目（除桩基）人防工	K~G/1~26轴区域模板支架施工过程中未按要求组织阶段验收，现场顶模已部分施工。	整改指令单
2	上海海龙工程技术发展有限公司	闵行区MHP0-0303单元01-28-01a地块项目（除桩基）人防工	K~G/1~26轴区域模板支架施工过程中未按要求组织阶段验收，现场顶模已部分施工。	整改指令单
3	中国建筑第八工程局有限公司	奉贤新城金海街道社区文体综合服务中心新建工程 人防工程	部分区域模板支架施工过程中未按要求组织阶段验收，现场顶模已施工。	整改指令单
4	上海贤森工程建设监理咨询有限公司	奉贤新城金海街道社区文体综合服务中心新建工程 人防工程	部分区域模板支架施工过程中未按要求组织阶段验收，现场顶模已施工。	整改指令单
5	上海绿地建筑工程有限公司	杨浦区153街坊商办项目 人防工程	C~D/4~5轴处顶板擅自留孔（1处）。	整改指令单
6	上海港申建设管理有限公司	杨浦区153街坊商办项目 人防工程	C~D/4~5轴处顶板擅自留孔（1处）。	整改指令单
7	上海城建市政工程（集团）有限公司	嘉定区安亭同济小镇20-02地块中学新建工程项目人防工程	人防门生产质量不合格（GHSFM55 28(6)、BHM1220门扇底漆漆膜厚度不合格）。	整改指令单
8	上海嘉誉工程监理有限公司	嘉定区安亭同济小镇20-02地块中学新建工程项目人防工程	人防门生产质量不合格（GHSFM55 28(6)、BHM1220门扇底漆漆膜厚度不合格）。	整改指令单
9	中国建筑第八工程局有限公司	海军上海步云师级以下安置住房项目民防工程	抽查C6区人防顶板防水混凝土未按要求制作抗渗试块。	整改指令单
10	上海市建设工程监理咨询有限公司	海军上海步云师级以下安置住房项目民防工程	抽查C6区人防顶板防水混凝土未按要求制作抗渗试块。	整改指令单
11	中国二十冶集团有限公司	嘉定区徐行镇澄浏路、嘉罗公路E3-2、E3-3、E3-8地块项目三期民防工程	防护设备设施行政抽检中存在不合格问题，主要包括： 1、门框垂直度检测不合格，最大偏差+8.0mm(型号：GSFM6022(6)，唯一性编号ST-MS23183-2)。 2、防护设备生产质量不合格（漆膜附着力，型号:GSFM6022(6)，唯一性编号ST-MS23183-2；超压排气活门启动压力，型号PS-D250,唯一性编号ST2501033）。 3、防护段通风管道气密性不合格。 4、总检测项目合格率85.71%。 不合格问题详见检测报告，编号2025-RF-010。	整改指令单

上海市民防建设工程2025年7月份行政检查结果公告

序号	责任单位	工程名称	存在的问题	行政措施
12	上海嘉豪建设监理有限公司	嘉定区徐行镇澄浏路、嘉罗公路E3-2、E3-3、E3-8地块项目三期民防工程	<p>防护设备设施行政抽检中存在不合格问题，主要包括：</p> <p>1、门框垂直度检测不合格，最大偏差+8.0mm(型号：GSFM6022(6)，唯一性编号ST-MS23183-2)。</p> <p>2、防护设备生产质量不合格(漆膜附着力，型号:GSFM6022(6)，唯一性编号ST-MS23183-2；超压排气活门启动压力，型号PS-D250,唯一性编号ST2501033)。</p> <p>3、防护段通风管道气密性不合格。</p> <p>4、总检测项目合格率85.71%。</p> <p>不合格问题详见检测报告，编号2025-RF-010。</p>	整改指令单
13	上海松塔建筑工程有限公司	上海市松江二中改扩建工程项目民防工程	<p>防护设备设施行政抽检中存在不合格问题，主要包括：</p> <p>1、门框垂直度检测不合格，最大偏差-10.0mm(型号：HFM1020(6)，唯一性编号1351177)。</p> <p>2、防护设备生产质量不合格(门扇启闭力，型号:HFM1020(6)，唯一性编号1351177；密封条压缩反力，型号：34*31*26型；超压排气活门启动压力，型号PS-D250,唯一性编号2410017)。</p> <p>3、防护段通风管道气密性不合格。</p> <p>4、总检测项目合格率73.21%。</p> <p>不合格问题详见检测报告，编号2025-RF-009。</p>	整改指令单
14	上海科瑞真诚建设项目管理有限公司	上海市松江二中改扩建工程项目民防工程	<p>防护设备设施行政抽检中存在不合格问题，主要包括：</p> <p>1、门框垂直度检测不合格，最大偏差-10.0mm(型号：HFM1020(6)，唯一性编号1351177)。</p> <p>2、防护设备生产质量不合格(门扇启闭力，型号:HFM1020(6)，唯一性编号1351177；密封条压缩反力，型号：34*31*26型；超压排气活门启动压力，型号PS-D250,唯一性编号2410017)。</p> <p>3、防护段通风管道气密性不合格。</p> <p>4、总检测项目合格率73.21%。</p> <p>不合格问题详见检测报告，编号2025-RF-009。</p>	整改指令单

上海市民防建设工程2025年7月份行政检查结果公告

序号	责任单位	工程名称	存在的问题	行政措施
15	浙江煜瑾建设有限公司	嘉定区江桥镇JDP0-0402单元42-07号地块项目民防工程	防护设备设施行政抽检中存在不合格问题，主要包括： 1、门框垂直度检测不合格，最大偏差+9.0mm(型号：BFM0820-15，唯一性编号ZXB202502007)。 2、防护设备生产质量不合格（超压排气活门密闭性能，型号:FCH250（5），唯一性编号02122406042C）。 3、防护段通风管道气密性不合格。 4、总检测项目合格率78.16%。 不合格问题详见检测报告，编号2025-RF-011。	整改指令单
16	江苏维岳工程咨询有限公司	嘉定区江桥镇JDP0-0402单元42-07号地块项目民防工程	防护设备设施行政抽检中存在不合格问题，主要包括： 1、门框垂直度检测不合格，最大偏差+9.0mm(型号：BFM0820-15，唯一性编号ZXB202502007)。 2、防护设备生产质量不合格（超压排气活门密闭性能，型号:FCH250（5），唯一性编号02122406042C）。 3、防护段通风管道气密性不合格。 4、总检测项目合格率78.16%。 不合格问题详见检测报告，编号2025-RF-011。	整改指令单
17	四川宏扬建筑集团有限公司	上海立达学院新建教学楼及配套设施工程项目民防工程	防护设备质量检测，拼接焊缝质量不合格(型号：GSFMG5525（6），唯一性编号01892505265；型号：GSFMG5525（6），唯一性编号01892505264)。	整改指令单
18	上海大通工程监理有限公司	上海立达学院新建教学楼及配套设施工程项目民防工程	防护设备质量检测，拼接焊缝质量不合格(型号：GSFMG5525（6），唯一性编号01892505265；型号：GSFMG5525（6），唯一性编号01892505264)。	整改指令单
19	上海龙赛建设实业有限公司	嘉定区安亭镇国际汽车城核心区JD030201单元21BG-25地块商品住宅项目民防工程	临空墙、门框墙的模板安装，其固定模板的对拉螺栓上采用套管(防护单元C战时进风口部侧墙、2/1-M交6-8轴汽车坡道五临空墙、防护单元B防化通信值班室临空墙等部位，总计大于100个)。	整改指令单
20	上海港申建设管理有限公司	嘉定区安亭镇国际汽车城核心区JD030201单元21BG-25地块商品住宅项目民防工程	发现质量和安全事故隐患未及时要求施工单位改正或者暂停施工以及施工单位拒不改正或者不停止施工，未及时向人防行政管理部门报告。	整改指令单
21	上海建工五建集团有限公司	上海市皮肤病医院科研综合楼项目民防工程	1、施工组织设计未经批准，现场开始施工。 2、项目负责人未按要求带班。	整改指令单

上海市民防建设工程2025年7月份行政检查结果公告

序号	责任单位	工程名称	存在的问题	行政措施
22	上海三凯工程咨询有限公司	上海市皮肤病医院科研综合楼项目民防工程	施工组织设计未经批准，施工单位项目负责人未按要求带班，未及时要求施工单位改正或者暂停施工，未及时向人防行政管理部门报告。	整改指令单
23	上海奉贤二建股份有限公司	奉贤区南桥镇郊野单元江海村01-01区域地块农民安置房项目一、二民防工程	1、31~32/JB轴HHM1220等处人防门门框垂直度检测不合格（ $5\text{mm} < e \leq 10\text{mm}$ ）。 2、42/CF~CH轴GHSFM5528等处人防门漆膜附着力检测不合格。 3、35/DE~DF轴GSF MG6028等处人防门门扇与门框贴合面间隙检测不合格。 4、39/DD~DE轴HM0820等处人防门扇启闭力检测不合格。 5、27~28/BV~BW轴防护段通风管道最大允许漏气量检测不合格。 检测存在防护设备生产及安装不合格情况，工程总检测项目合格率78.11%（详见检测报告2025-RF-005）。	整改指令单
24	上海永宏工程建设监理有限公司	奉贤区南桥镇郊野单元江海村01-01区域地块农民安置房项目一、二民防工程	1、31~32/JB轴HHM1220等处人防门门框垂直度检测不合格（ $5\text{mm} < e \leq 10\text{mm}$ ）。 2、42/CF~CH轴GHSFM5528等处人防门漆膜附着力检测不合格。 3、35/DE~DF轴GSF MG6028等处人防门门扇与门框贴合面间隙检测不合格。 4、39/DD~DE轴HM0820等处人防门扇启闭力检测不合格。 5、27~28/BV~BW轴防护段通风管道最大允许漏气量检测不合格。 检测存在防护设备生产及安装不合格情况，工程总检测项目合格率78.11%（详见检测报告2025-RF-005）。	整改指令单
25	上海润兆茂置业有限公司	普陀区桃浦社区W061101单元H3街坊H3-2地块民防工程	建设单位项目负责人、安全主管履责记录未能提供，未能落实建设单位首要安全责任制。	整改指令单
26	上海海怡建设（集团）有限公司	青浦区夏阳街道青松路西侧H3a-01、H3b-01地块项目民防工程	防护设备设施行政抽检中存在不合格问题，主要包括： 1、门框垂直度检测不合格，最大偏差10mm（型号：HM0820，唯一性编号YYRF202304026）。 2、防护设备生产质量不合格（超压排气活门启动压力不合格，型号：PS-D250，唯一性编号HLC24121495）。 3、防护单元1 B-46轴~D-7轴/B-X轴~C-A轴防护段通风管道气密性不合格。 4、总检测项目合格率80.26%。 不合格问题详见检测报告，编号2025-RF-007*。	整改指令单

上海市民防建设工程2025年7月份行政检查结果公告

序号	责任单位	工程名称	存在的问题	行政措施
27	上海创众工程监理有限公司	青浦区夏阳街道青松路西侧H3a-01、H3b-01地块项目民防工程	<p>防护设备设施行政抽检中存在不合格问题，主要包括：</p> <p>1、门框垂直度检测不合格，最大偏差10mm(型号：HM0820，唯一性编号YYRF202304026)。</p> <p>2、防护设备生产质量不合格（超压排气活门启动压力不合格，型号:PS-D250，唯一性编号HLC24121495）。</p> <p>3、防护单元1 B-46轴~D-7轴/B-X轴~C-A轴防护段通风管道气密性不合格。</p> <p>4、总检测项目合格率80.26%。</p> <p>不合格问题详见检测报告，编号2025-RF-007*。</p>	整改指令单
28	上海宝冶集团有限公司	华东地区（上海）空中交通管制能力提升基础设施建设工程民防工程	<p>防护设备设施行政抽检中存在不合格问题，主要包括：</p> <p>1、塞焊工艺、纵横向钢骨架焊接工艺不合格（防护单元A 11轴/H轴~J轴 GSFMG6025（5）人防门）。</p> <p>2、正面钢筋保护层不合格（防护单元B 10轴~11轴/L轴 BFM1220-30人防门）。</p> <p>不合格问题详见检测报告，编号2025-RF-013。</p>	整改指令单
29	上海华城工程建设管理有限公司	华东地区（上海）空中交通管制能力提升基础设施建设工程民防工程	<p>防护设备设施行政抽检中存在不合格问题，主要包括：</p> <p>1、塞焊工艺、纵横向钢骨架焊接工艺不合格（防护单元A 11轴/H轴~J轴 GSFMG6025（5）人防门）。</p> <p>2、正面钢筋保护层不合格（防护单元B 10轴~11轴/L轴 BFM1220-30人防门）。</p> <p>不合格问题详见检测报告，编号2025-RF-013。</p>	整改指令单
30	上海象甄房地产开发有限公司	静安区中兴社区283-22地块项目民防工程	<p>建设单位项目负责人、安全主管履责记录未能提供，未能落实建设单位首要安全责任制。</p>	整改指令单
31	上海业之丰建筑工程有限公司	徐汇区华泾镇G4-2地块租赁住房项目民防工程	<p>防护设备设施行政抽检中存在不合格问题，主要包括：</p> <p>1、门框垂直度检测不合格，最大偏差5mm(型号：HHM1220，唯一性编号YJ231103017)。</p> <p>2、防护设备生产质量不合格（漆膜附着力，型号:GHSFM6025（6），唯一性编号YJ231103021）。</p> <p>3、防护段通风管道气密性不合格。</p> <p>4、总检测项目合格率80.00%。</p> <p>不合格问题详见检测报告，编号2025-RF-006。</p>	整改指令单

上海市民防建设工程2025年7月份行政检查结果公告

序号	责任单位	工程名称	存在的问题	行政措施
32	上海久盛建设监理咨询有限公司	徐汇区华泾镇G4-2地块租赁住房项目民防工程	防护设备设施行政抽检中存在不合格问题，主要包括： 1、门框垂直度检测不合格，最大偏差5mm(型号：HHM1220，唯一性编号YJ231103017)。 2、防护设备生产质量不合格（漆膜附着力，型号:GHSFM6025（6），唯一性编号YJ231103021）。 3、防护段通风管道气密性不合格。 4、总检测项目合格率80.00%。 不合格问题详见检测报告，编号2025-RF-006。	整改指令单
33	上海盛裕荟置业有限公司	闵行区MHP0-0303单元01-28-01a地块项目（除桩基）民防工	建设单位项目负责人、安全主管履责记录未见，未能落实建设单位首要安全责任制。	整改指令单
34	江苏康隆环境建设工程有限公司	闵行区MHP0-0303单元01-28-01a地块项目（除桩基）民防工	防护设备安装专项方案安全技术交底未对建设单位、监理单位管理人员进行交底，未对作业人员进行交底，已开始施工。	整改指令单
35	上海海龙工程技术发展有限公司	闵行区MHP0-0303单元01-28-01a地块项目（除桩基）民防工	防护设备安装专项方案安全技术交底未对建设单位、监理单位管理人员进行交底，未对作业人员进行交底，已开始施工。	整改指令单
36	上海欲申科技发展有限公司	松江区佘山镇G7SJ-0002单元14-D-31A号地块（一期）民防工程	建设单位安全主管未配置，未能落实建设单位首要安全责任制。	整改指令单
			上海市民防监督管理事务中心安质监科	
			二〇二五年八月七日	