

上海市民防建设工程
2024年 12 月份行政处理公告

序号	责任单位	工程名称	存在的问题	行政措施
1	南通四建集团有限公司	上海外国语大学贤达经济人文学院崇明校区二期项目人防工程	施工单位未严格履行施工管理责任，导致工程检查部位存在以下质量问题：1. B3-5~B3-6/B3-H~B3-J轴（出厂编号MY2021030010）、B3-5~B3-6/B3-P~B3-Q轴（出厂编号MY2021030117）等处人防门门框垂直度检测不合格（检测最大数值 $5\text{mm} < e \leq 10\text{mm}$ ）； 2. 工程总检测项目合格率74.3%； 3. B3-12~（1/B3-12）/B3-B~B3-C轴密闭通道处通道气密性检测漏气量超过设计允许范围； （详见报告编号JDFMF20240213）	整改通知单
2	上海振南工程咨询监理有限责任公司	上海外国语大学贤达经济人文学院崇明校区二期项目人防工程	监理单位未正确履行监督验收责任，未能在验收阶段及时发现以下质量问题：1. B3-5~B3-6/B3-H~B3-J轴（出厂编号MY2021030010）、B3-5~B3-6/B3-P~B3-Q轴（出厂编号MY2021030117）等处人防门门框垂直度检测不合格（检测最大数值 $5\text{mm} < e \leq 10\text{mm}$ ）； 2. 工程总检测项目合格率74.3%； 3. B3-12~（1/B3-12）/B3-B~B3-C轴密闭通道处通道气密性检测漏气量超过设计允许范围； （详见报告编号JDFMF20240213）	整改通知单
3	上海宝冶集团有限公司	奉贤区金汇镇26-01地块保障性租赁住房新建工程项目人防工程	施工单位未严格履行施工管理责任，导致工程检查部位存在以下质量问题：防护单元A防毒通道处防护密闭门上槛梁擅自留设洞口（1个）。	整改通知单
4	上海华金工程咨询监理有限公司	奉贤区金汇镇26-01地块保障性租赁住房新建工程项目人防工程	监理单位未正确履行监督验收责任，未能在验收阶段及时发现以下质量问题：防护单元A防毒通道处防护密闭门上槛梁擅自留设洞口（1个）。	整改通知单
5	上海浩瀚北虹建设发展有限公司	福隆集团中国总部A项目人防工程	施工单位未严格履行施工管理责任，导致工程检查部位存在以下质量问题：Q/1~2轴处门框墙钢筋定位错误（门框墙体混凝土已浇筑完成），人防门门框铰页未埋入门框墙内。	整改通知单
6	上海祎纳工程咨询有限公司	福隆集团中国总部A项目人防工程	监理单位未正确履行监督验收责任，未能在验收阶段及时发现以下质量问题：Q/1~2轴处门框墙钢筋定位错误（门框墙体混凝土已浇筑完成），人防门门框铰页未埋入门框墙内。	整改通知单
7	上海建工五建集团有限公司	上海市青少年科创体验中心项目（除桩基）人防工程	施工单位未严格履行施工管理责任，导致工程检查部位存在以下安全问题：危大工程施工（模板排架工程）未按规定验收，已进入下道工序。	整改通知单
8	上海宝钢工程咨询有限公司	上海市青少年科创体验中心项目（除桩基）人防工程	监理单位未正确履行监督验收责任，未能在验收阶段及时发现以下安全问题：危大工程施工（模板排架工程）未按规定验收，已进入下道工序。	整改通知单

上海市民防建设工程
2024年 12 月份行政处理公告

序号	责任单位	工程名称	存在的问题	行政措施
9	江苏通州四建集团有限公司	宝山区杨行中心社区BSP0-0501单元14-01、18-01地块项目（二期）民防工程	施工单位未严格履行施工管理责任，导致工程检查部位存在以下质量问题：1、部分区域人防主体结构已施工完成，未通知人防建设工程质量监督机构。 2、施工总承包单位、监理单位未对防护设备安装作业人员相关资格、进场手续进行审批。	整改通知单
10	江苏建兴项目管理有限公司	宝山区杨行中心社区BSP0-0501单元14-01、18-01地块项目（二期）民防工程	监理单位未正确履行监督验收责任，未能在验收阶段及时发现以下质量问题：1、部分区域人防主体结构已施工完成，未通知人防建设工程质量监督机构。 2、施工总承包单位、监理单位未对防护设备安装作业人员相关资格、进场手续进行审批。	整改通知单
11	南通华荣建设集团有限公司	徐汇华泾镇XHPO-0001单元D2B-1地块项目民防工程	施工单位未严格履行施工管理责任，导致工程检查部位存在以下质量问题：1、钢筋混凝土门BFM0716-15（出厂编号：XT-XHQHJZ-036，安装位置22°25/AK^AP轴等，门框垂直度检测不合格（5mm<e≤10mm）； 2、47°50/AM^AP轴密闭通道通道气密性漏气量超标（实测值超出设计值）； 3、行政抽检存在防护设备生产及安装不合格情况，工程总检测项目合格率为 73.2%。 （详见检测报告：JDFMF20240210）	整改通知单
12	上海恒基建设工程项目管理有限公司	徐汇华泾镇XHPO-0001单元D2B-1地块项目民防工程	监理单位未正确履行监督验收责任，未能在验收阶段及时发现以下质量问题：1、钢筋混凝土门BFM0716-15（出厂编号：XT-XHQHJZ-036，安装位置22°25/AK^AP轴等，门框垂直度检测不合格（5mm<e≤10mm）； 2、47°50/AM^AP轴密闭通道通道气密性漏气量超标（实测值超出设计值）； 3、行政抽检存在防护设备生产及安装不合格情况，工程总检测项目合格率为 73.2%。 （详见检测报告：JDFMF20240210）	整改通知单
13	上海宝冶集团有限公司/五冶集团上海有限公司	崇明区长兴镇G9CM-0401单元38-07地块项目民防工程	施工单位未严格履行施工管理责任，导致工程检查部位存在以下质量问题：1、钢结构人防大门上槛使用带塑料套管的对拉螺杆（20<螺杆洞数量<40个）； 2、防护单元七内J4/62°64轴临空墙与设计图纸不符。	整改通知单
14	上海智通建设发展股份有限公司	崇明区长兴镇G9CM-0401单元38-07地块项目民防工程	监理单位未正确履行监督验收责任，未能在验收阶段及时发现以下质量问题：1、钢结构人防大门上槛使用带塑料套管的对拉螺杆（20<螺杆洞数量<40个）； 2、防护单元七内J4/62°64轴临空墙与设计图纸不符。	整改通知单

上海市民防监督管理事务中心安质监科

二〇二五年一月三日