

上海市民防建设工程
2024年 11 月份行政处理公告

序号	责任单位	工程名称	存在的问题	行政措施
1	中建五局华东建设有限公司	宝山区顾村大居社区BSP0-0104单元0414-02、0415-01地块项目（标段二：0414-02地块）人防工程	施工单位未严格履行施工管理责任，导致工程检查部位存在以下质量问题： 1. B2 9-4~9-5/3-F~3-G轴（出厂编号ZC2303159）、B2 9-3~9-4/3-F~3-G轴（出厂编号ZC2303146）等处人防门门框垂直度检测不合格（检测最大数值 $5\text{mm} < e \leq 10\text{mm}$ ）； 2. 工程总检测项目合格率72.4%（合格率 $\geq 60\%$ ，且 $< 75\%$ ）； 3. B1 1-16~1-17/2-J~2-K轴密闭通道处通道气密性检测漏气量超过设计允许范围； 4. B1 1-11~1-12/1-G~1-K轴（出厂编号ZC2303168）钢筋混凝土门密封胶条压缩反力检测不合格。 （详见报告编号JDFMF20240174）	整改通知单
2	上海浦东新区建设监理有限公司	宝山区顾村大居社区BSP0-0104单元0414-02、0415-01地块项目（标段二：0414-02地块）人防工程	监理单位未正确履行监督验收责任，未能在验收阶段及时发现以下质量问题： 1. B2 9-4~9-5/3-F~3-G轴（出厂编号ZC2303159）、B2 9-3~9-4/3-F~3-G轴（出厂编号ZC2303146）等处人防门门框垂直度检测不合格（检测最大数值 $5\text{mm} < e \leq 10\text{mm}$ ）； 2. 工程总检测项目合格率72.4%（合格率 $\geq 60\%$ ，且 $< 75\%$ ）； 3. B1 1-16~1-17/2-J~2-K轴密闭通道处通道气密性检测漏气量超过设计允许范围； 4. B1 1-11~1-12/1-G~1-K轴（出厂编号ZC2303168）钢筋混凝土门密封胶条压缩反力检测不合格。 （详见报告编号JDFMF20240174）	整改通知单
3	上海建工七建集团有限公司	万荣路467号改扩建项目人防工程	施工单位未严格履行施工管理责任，导致工程检查部位存在以下质量问题： 1、12~13/C~D轴防毒通道气密性检测漏气量超标。 2、经检测部分人防门门框垂直度不合格（ $5 < e \leq 10\text{mm}$ ）。检测合格率72.2%。（详见检测报告JDFMF20240155）。	整改通知单
4	上海建科工程项目管理有限公司	万荣路467号改扩建项目人防工程	监理单位未正确履行监督验收责任，未能在验收阶段及时发现以下质量问题： 1、12~13/C~D轴防毒通道气密性检测漏气量超标。 2、经检测部分人防门门框垂直度不合格（ $5 < e \leq 10\text{mm}$ ）。检测合格率72.2%。（详见检测报告JDFMF20240155）。	整改通知单
5	中建一局集团建设发展有限公司	陈家镇CMSA0004、CMSA0005单元60-08号地块项目人防工程	施工单位未严格履行施工管理责任，导致工程检查部位存在以下质量问题：人防区域（J/4~5轴）顶板擅自留洞（2处）。	整改通知单
6	上海三凯工程咨询有限公司	陈家镇CMSA0004、CMSA0005单元60-08号地块项目人防工程	监理单位未正确履行监督验收责任，未能在验收阶段及时发现以下质量问题：人防区域（J/4~5轴）顶板擅自留洞（2处）。	整改通知单
7	上海建工五建集团有限公司	新金环88广场项目人防工程	施工单位未严格履行施工管理责任，导致工程检查部位存在以下质量问题： 1、B3层3-2~3-3/3-F~3-G轴密闭通道气密性检测漏气量超标。 2、经检测部分人防门门框垂直度不合格（ $5 < e \leq 10\text{mm}$ ）。检测合格率72.7%。（详见检测报告JDFMF20240199）。	整改通知单
8	上海总工工程建设监理有限公司	新金环88广场项目人防工程	监理单位未正确履行监督验收责任，未能在验收阶段及时发现以下质量问题： 1、B3层3-2~3-3/3-F~3-G轴密闭通道气密性检测漏气量超标。 2、经检测部分人防门门框垂直度不合格（ $5 < e \leq 10\text{mm}$ ）。检测合格率72.7%。（详见检测报告JDFMF20240199）。	整改通知单

上海市民防建设工程
2024年 11 月份行政处理公告

序号	责任单位	工程名称	存在的问题	行政措施
9	上海宝冶建筑工程有限公司	上海市嘉定区云翔拓展大居02A-06A地块共有产权保障住房项目民防工程	施工单位未严格履行施工管理责任，导致工程检查部位存在以下质量问题： 1、钢筋混凝土门HM1020、出厂编号GC202403077等4扇人防门框垂直度检测不合格（最大偏差 $e=9.5\text{mm}$ ）。 2、钢筋混凝土门HF1020、出厂编号GC202403074，密封胶条压缩反力检测不合格。 3、行政抽检合格率为74.5%。 详见检测报告JDFMF20240173	整改通知单
10	上海景业建设工程监理咨询有限公司	上海市嘉定区云翔拓展大居02A-06A地块共有产权保障住房项目民防工程	监理单位未正确履行监督验收责任，未能在验收阶段及时发现以下质量问题： 1、钢筋混凝土门HM1020、出厂编号GC202403077等4扇人防门框垂直度检测不合格（最大偏差 $e=9.5\text{mm}$ ）。 2、钢筋混凝土门HF1020、出厂编号GC202403074，密封胶条压缩反力检测不合格。 3、行政抽检合格率为74.5%。 详见检测报告JDFMF20240173	整改通知单
11	富利建设集团有限公司	嘉定区江桥镇JDPO-0302单元02-02地块项目 民防工程	施工单位未严格履行施工管理责任，导致工程检查部位存在以下质量问题： 1、地下一层1~2/3轴区域人防主体结构已施工完成，未通知人防建设工程质量监督机构。 2、施工总承包单位项目负责人未到现场带班（专职安全管理人员已现场监督）。 施工总承包单位、监理单位未对防护设备安装作业人员相关资格、进场手续进行审批。	整改通知单
12	上海浦东新区建设监理有限公司	嘉定区江桥镇JDPO-0302单元02-02地块项目 民防工程	监理单位未正确履行监督验收责任，未能在验收阶段及时发现以下质量问题： 1、地下一层1~2/3轴区域人防主体结构已施工完成，未通知人防建设工程质量监督机构。 2、施工总承包单位项目负责人未到现场带班（专职安全管理人员已现场监督）。 3、施工总承包单位、监理单位未对防护设备安装作业人员相关资格、进场手续进行审批。	整改通知单
13	中交一公局集团有限公司	松江江区车墩镇SJC10027单元14-05地块项目民防工程	施工单位未严格履行施工管理责任，导致工程检查部位存在以下质量问题： 1、钢筋混凝土门BFM1020-15、出厂编号ST-MS24618-1等2扇人防门框垂直度检测不合格（最大偏差 $e=9\text{mm}$ ）。 2、D1-10~D1-13/D1-R~D1-S轴防毒通道通道气密性检测漏气量超标。 3、行政抽检合格率78%。 详见检测报告JDFMF20240192	整改通知单
14	上海智通建设发展股份有限公司	松江江区车墩镇SJC10027单元14-05地块项目民防工程	监理单位未正确履行监督验收责任，未能在验收阶段及时发现以下质量问题： 1、钢筋混凝土门BFM1020-15、出厂编号ST-MS24618-1等2扇人防门框垂直度检测不合格（最大偏差 $e=9\text{mm}$ ）。 2、D1-10~D1-13/D1-R~D1-S轴防毒通道通道气密性检测漏气量超标。 3、行政抽检合格率78%。 详见检测报告JDFMF20240192	整改通知单
15	中国建筑第八工程局有限公司	网易上海国际文创科技园项目-北区民防工程	施工单位未严格履行施工管理责任，导致工程检查部位存在以下质量问题： 1、24-2~25-2/S-2~T-2轴防毒通道气密性检测数值超标。 2、26-2~27-2/Y-2~AA-2轴等外人防门扇门框贴合面间隙、门框垂直度检测不合格（ $5\text{mm}<e\leq 10\text{mm}$ ）。 3、工程总检测项目合格率77.2%。 详见检测报告JDFMF20240193	整改通知单
16	上海市建设工程监理咨询有限公司	网易上海国际文创科技园项目-北区民防工程	监理单位未正确履行监督验收责任，未能在验收阶段及时发现以下质量问题： 1、24-2~25-2/S-2~T-2轴防毒通道气密性检测数值超标。 2、26-2~27-2/Y-2~AA-2轴等外人防门扇门框贴合面间隙、门框垂直度检测不合格（ $5\text{mm}<e\leq 10\text{mm}$ ）。 3、工程总检测项目合格率77.2%。 详见检测报告JDFMF20240193	整改通知单

上海市民防建设工程
2024年 11 月份行政处理公告

序号	责任单位	工程名称	存在的问题	行政措施
17	上海金鹿建设（集团）有限公司	青浦区重固镇郑店路南側44b-01地块项目民防工程	施工单位未严格履行施工管理责任，导致工程检查部位存在以下质量问题： 1、21~23/AJ~AL北轴等处人防门门扇门框贴合面间隙、门框垂直度检测不合格（ $5\text{mm} < e \leq 10\text{mm}$ ）。 2、工程总检测项目合格率72.6%。 详见检测报告JDFMF20240198	整改通知单
18	上海浩安建设工程管理有限公司	青浦区重固镇郑店路南側44b-01地块项目民防工程	监理单位未正确履行监督验收责任，未能在验收阶段及时发现以下质量问题： 1、21~23/AJ~AL北轴等处人防门门扇门框贴合面间隙、门框垂直度检测不合格（ $5\text{mm} < e \leq 10\text{mm}$ ）。 2、工程总检测项目合格率72.6%。 详见检测报告JDFMF20240198	整改通知单
19	浙江舜杰建筑集团股份有限公司	岳阳路76号整体规划项目民防工程	施工单位未严格履行施工管理责任，导致工程检查部位存在以下质量问题： 1、钢筋混凝土门HM1020（出厂编号：240505），安装位置A-1~A-2/A-D~A-E轴，门框垂直度检测不合格（ $5\text{mm} < e \leq 10\text{mm}$ ）； 2、A-4~A-5/A-C~A-D轴防毒通道兼简易洗消间通道气密性漏气量超标（实测值超出设计值）； 3、行政抽检存在防护设备生产及安装不合格情况，工程总检测项目合格率为77.4%。 （详见检测报告：JDFMF20240163）	整改通知单
20	上海绿色都市建设监理咨询有限公司	岳阳路76号整体规划项目民防工程	监理单位未正确履行监督验收责任，未能在验收阶段及时发现以下质量问题： 1、钢筋混凝土门HM1020（出厂编号：240505），安装位置A-1~A-2/A-D~A-E轴，门框垂直度检测不合格（ $5\text{mm} < e \leq 10\text{mm}$ ）； 2、A-4~A-5/A-C~A-D轴防毒通道兼简易洗消间通道气密性漏气量超标（实测值超出设计值）； 3、行政抽检存在防护设备生产及安装不合格情况，工程总检测项目合格率为77.4%。 （详见检测报告：JDFMF20240163）	整改通知单
21	中铁二十四局集团有限公司	上海轨道交通市域线机场联络线工程中春路站改造附属工程兼顾设防民防工程	施工单位未严格履行施工管理责任，导致工程检查部位存在以下质量问题：未通知民防监督机构，民防建设工程墙板砼已浇筑完成。	整改通知单
22	上海华东铁路建设监理有限公司	上海轨道交通市域线机场联络线工程中春路站改造附属工程兼顾设防民防工程	监理单位未正确履行监督验收责任，未能在验收阶段及时发现以下质量问题：未通知民防监督机构，民防建设工程墙板砼已浇筑完成，未及时向部门报告。	整改通知单
23	上海赛一置业有限公司	华漕社区MHP0-1403单元71-03地块建设工程项目（主体工程）民防工程	建设单位安全主管未配置，项目负责人、安全主管履责记录未见。	整改通知单

上海市民防监督管理事务中心安质监科

二〇二四年十二月三日