上海市人防建设工程
2026年 10 月份行政检查结果公告

本月对人防建设工程安全质量情况开展行政执法检查共计130个/次，对存在问题的责任单位采取如下处理措施：

序号	责任单位	工程名称	存在的问题	行政措施
1	上海建工二建集团有限公司	闵行区华漕镇MHP0-1404单元40-02地块人防工程	未按整改指令单（沪人防安质监2026-1-033号）要求整改。	暂缓指令单
2	上海市合流工程监理有限公司	闵行区华漕镇MHP0-1404单元40-02地块人防工程	未按整改指令单（沪人防安质监2026-1-033号）要求整改。	暂缓指令单
3	上海紫桐置业发展有限公司	新建闵行区MHPO-1005单元14-09地块商品住宅项目人防工程	建设单位未按要求配备项目安全主管。	整改指令单
4	上海舜晟建设集团有限公司	新建闵行区MHPO-1005单元14-09地块商品住宅项目人防工程	1、现场模板支架采用双扣件搭设，与专项施工方案（顶托）不符。 2、现场排架立杆间距为850mm至900mm，与专项施工方案（750mm）不符。	整改指令单

上海市人防建设工程
2026年_10_月份行政检查结果公告

本月对人防建设工程安全质量情况开展行政执法检查共计130个/次，对存在问题的责任单位采取如下处理措施：

序号	责任单位	工程名称	存在的问题	行政措施
5	上海同济工程项目管理咨询有限公司	新建闵行区MHPO-1005单元14-09地块商品住宅项目人防工程	1、现场模板支架采用双扣件搭设，与专项施工方案（顶托）不符。 2、现场排架立杆间距为850mm至900mm，与专项施工方案（750mm）不符。	整改指令单
6	上海普宏建设工程有限公司	江桥镇封浜村商业服务项目人防工程	防护设备安装分包合同信息未按要求报送。	整改指令单
7	上海华城工程建设管理有限公司	江桥镇封浜村商业服务项目人防工程	未督促施工单位报送防护设备安装分包合同。	整改指令单
8	上海西虹桥商务开发有限公司	虹桥商务区52-22地块小学新建项目人防工程	人防工程施工图设计不符合人防设计规范要求(施工图设计文件质量抽查不合格）。	暂缓指令单

上海市民防监督管理事务中心安质监科

二〇二六年十一月十日