

上海市人防建设工程 2026年 2 月份行政检查结果公告

本月对人防建设工程安全质量情况开展行政执法检查共计39个/次，对存在问题的责任单位采取如下处理措施：

序号	责任单位	工程名称	存在的问题	行政措施
1	上海园林（集团）有限公司	三林滨江南片区2、3、10号（三林楔形绿地47、48、49、60号地块）公共绿地新建工程二标段14号楼驿站兼顾人防工程	人防门框垂直度检测不合格，偏差 $e=7.0\text{mm}$ （型号：BM1020 安装位置：N~P轴/1~2轴） 详见检测报告2025-B-016	整改指令单
2	上海建科工程咨询有限公司	三林滨江南片区2、3、10号（三林楔形绿地47、48、49、60号地块）公共绿地新建工程二标段14号楼驿站兼顾人防工程	人防门框垂直度检测不合格，偏差 $e=7.0\text{mm}$ （型号：BM1020 安装位置：N~P轴/1~2轴） 详见检测报告2025-B-016	整改指令单
3	华东建筑设计研究院有限公司	云南白药上海国际中心项目人防工程	单元间双向受力人防门（10-11/N轴GSFMG6025(6)和4-5/N轴GSFMG6025(5)）的门前净高尺寸不满足门扇开启要求，影响车道通行功能。	整改指令单
4	江苏康隆环境建设工程有限公司	闵行区MHP0-0303单元01-28-01a地块项目（除桩基）人防工程	防护单元三战时主要出入口战时排水管未预埋，结构混凝土已经浇筑。	整改指令单
5	上海海龙工程技术发展有限公司	闵行区MHP0-0303单元01-28-01a地块项目（除桩基）人防工程	发现质量和安全事故隐患未及时要求施工单位改正或者暂停施工以及施工单位拒不改正或者不停止施工，未及时向人防行政管理部门报告。	整改指令单

上海市民防监督管理事务中心安质监科

二〇二六年二月十一日