

**上海市民防建设工程**  
**2024年 3 月份行政处理公告**

序号	责任单位	工程名称	存在的问题	行政措施
1	中国葛洲坝集团第一工程有限公司	金山区枫泾镇兴塔社区公共停车库（含配套）新建工程民防工程	1、人防外墙施工缝现场施工标高（40cm）与图纸标高（50cm）不一致； 2、危险性较大的模架工程专项施工方案未完成审批，现场模架已部分施工。	整改通知单
2	上海华城工程建设管理有限公司	金山区枫泾镇兴塔社区公共停车库（含配套）新建工程民防工程	1、人防外墙施工缝现场施工标高（40cm）与图纸标高（50cm）不一致。 2、危险性较大的模架工程专项施工方案未完成审批，现场模架已部分施工。	整改通知单
3	上海东圣建筑工程（集团）有限公司	东虹国际商城新建项目民防工程	B-23~B-26/B-M轴顶板擅自留孔。	整改通知单
4	上海申峰工程建设监理有限公司	东虹国际商城新建项目民防工程	B-23~B-26/B-M轴顶板擅自留孔。	整改通知单
5	上海建工五建集团有限公司	虹口区嘉兴路街道HK341-06号地块民防工程	人防防护设备（超压排气活门）密闭性能经检测不合格（详见民防工程防护设备质量检测报告JGFMF20240001）。	整改通知单
6	上海智达工程顾问有限公司	虹口区嘉兴路街道HK341-06号地块民防工程	人防防护设备（超压排气活门）密闭性能经检测不合格（详见民防工程防护设备质量检测报告JGFMF20240001）。	整改通知单
7	浙江长成建筑装饰工程有限公司	金山区金山新城JSC1-0401单元1-03B-01地块项目	1、未严格按照专项施工方案组织施工，现场局部区域模架已部分施工； 2、模板支架施工过程中未按要求组织阶段验收，现场局部区域模架已部分施工。	整改通知单

## 上海市民防建设工程 2024年 3 月份行政处理公告

序号	责任单位	工程名称	存在的问题	行政措施
8	上海百通项目管理咨询有限公司	金山区金山新城JSC1-0401单元1-03B-01地块项目	1、未严格按照专项施工方案组织施工，现场局部区域模架已部分施工； 2、模板支架施工过程中未按要求组织阶段验收，现场局部区域模架已部分施工。	整改通知单
9	中铁上海工程局集团建筑工程有限公司	普陀区桃浦镇564坊地块项目民防工程	1、3~4/U~W轴密闭通道气密性检测不合格。 2、经检测部分人防门门框垂直度、门扇门框贴合面间隙、关锁操纵力不合格（详见检测报告JDFMF20240003）。	整改通知单
10	中铁四局集团安徽工程监理有限公司	普陀区桃浦镇564坊地块项目民防工程	1、3~4/U~W轴密闭通道气密性检测不合格。 2、经检测部分人防门门框垂直度、门扇门框贴合面间隙、关锁操纵力不合格（详见检测报告JDFMF20240003）。	整改通知单
11	上海象昀房地产开发有限公司	嘉定区嘉定新城G03-09、G04-10、G04-11、G05A-06地块新建普通商品房项目（G04-11）民防工程	人防工程施工图设计不符合人防设计规范要求（施工图设计文件质量抽查不合格）。	暂缓指令书
12	上海建工二建集团有限公司	上海市精神卫生中心重性精神疾病临床诊疗中心项目民防工程	3~4/M~N轴处钢筋混凝土门HHM1520门框垂直度经检测不合格（实测偏差8.0mm）。	整改通知单
13	上海容基工程项目管理有限公司	上海市精神卫生中心重性精神疾病临床诊疗中心项目民防工程	3~4/M~N轴处钢筋混凝土门HHM1520门框垂直度经检测不合格（实测偏差8.0mm）。	整改通知单

上海市民防建设工程  
2024年 3 月份行政处理公告

序号	责任单位	工程名称	存在的问题	行政措施
14	中铁五局集团有限公司	梅陇华鑫天地产业园（二期02-05-03地块）民防工程	防护单元5内5-27~5-30/5-N~5-Q轴密闭通道密闭性能经检测不合格（报告编号：2024-B-025）。	整改通知单
15	思立博（上海）工程咨询有限公司	梅陇华鑫天地产业园（二期02-05-03地块）民防工程	防护单元5内5-27~5-30/5-N~5-Q轴密闭通道密闭性能经检测不合格（报告编号：2024-B-025）。	整改通知单

上海市民防监督管理事务中心安质监科

二〇二四年四月七日