

上海市人防建设工程 2026年 4 月份行政检查结果公告

本月对人防建设工程安全质量情况开展行政执法检查共计126个/次，对存在问题的责任单位采取如下处理措施：

序号	责任单位	工程名称	存在的问题	行政措施
1	中铁二十四局集团有限公司	蕃瓜弄小区旧住房改建工程项目人防工程	地下一层B~C/11-1~12-1轴战时联通楼梯处防火门上侧临空墙（地下一层与夹层间）采用砌体结构（洞口尺寸约500mm×1200mm）。	整改指令单
2	上海智通建设发展股份有限公司	蕃瓜弄小区旧住房改建工程项目人防工程	地下一层B~C/11-1~12-1轴战时联通楼梯处防火门上侧临空墙（地下一层与夹层间）采用砌体结构（洞口尺寸约500mm×1200mm）。	整改指令单
3	中交二公局东萌工程有限公司	闵行区华漕镇MHP0-1403单元73-04地块征收(动迁)安置住房项目人防工程	1、人防门安装专项施工方案未按规定审核，已开始施工； 2、人防门预埋施工与专项施工方案不符。	整改指令单
4	上海百通项管科技有限公司	闵行区华漕镇MHP0-1403单元73-04地块征收(动迁)安置住房项目人防工程	发现安全事故隐患未及时发现要求施工单位改正或者暂停施工以及施工单位拒不改正或者不停止施工，未及时向人防行政管理部门报告。	整改指令单
5	上海大学	上海大学嘉定校区扩建工程人防工程	人防工程施工图设计不符合人防设计规范要求（施工图设计文件质量抽查不合格）。	暂缓指令单

上海市人防建设工程 2026年 4 月份行政检查结果公告

本月对人防建设工程安全质量情况开展行政执法检查共计126个/次，对存在问题的责任单位采取如下处理措施：

序号	责任单位	工程名称	存在的问题	行政措施
6	中国建筑一局（集团）有限公司	七宝古美北社区S110501单元29-04地块九年一贯制学校新建项目人防工程	1、现场模板排架（危大工程）正在搭设，未按要求组织阶段验收，顶模已铺设。构件材料未经检测合格已使用。 2、防护设备安装人员进场未审批。	整改指令单
7	思立博（上海）工程咨询有限公司	七宝古美北社区S110501单元29-04地块九年一贯制学校新建项目人防工程	1、现场模板排架（危大工程）正在搭设，未按要求组织阶段验收，顶模已铺设。构件材料未经检测合格已使用。 2、防护设备安装人员进场未审批。	整改指令单
8	上海市嘉定区中心医院	嘉定区中心医院整体改扩建工程项目人防工程	施工图设计不符合人防设计规范要求(施工图设计文件质量抽查不合格)。	暂缓指令单
9	浙江省一建建设集团有限公司	上海交通大学崇明校区（中英低碳学院、未来农业中心、中心环廊、地下车库（二）、分析测试中心、门卫一、门卫二）人防工程	防护设备（人防门）采购安装合同未签订，部分门框已进场安装完成。	整改指令单
10	上海智通建设发展股份有限公司	上海交通大学崇明校区（中英低碳学院、未来农业中心、中心环廊、地下车库（二）、分析测试中心、门卫一、门卫二）人防工程	防护设备（人防门）采购安装合同未签订，部分门框已进场安装完成。	整改指令单

上海市人防建设工程 2026年_4_月份行政检查结果公告

本月对人防建设工程安全质量情况开展行政执法检查共计126个/次，对存在问题的责任单位采取如下处理措施：

序号	责任单位	工程名称	存在的问题	行政措施
11	上海新阳半导体材料股份有限公司	年产50000吨集成电路关键工艺材料及总部、研发中心项目（第一标段）人防工程	施工图设计不符合人防设计规范要求(施工图设计文件质量抽查不合格)。	暂缓指令单
12	中国建筑设计研究院有限公司	浦江镇123-3号地块商办项目人防工程	战时内部电源配电回路的电缆穿越非人防区，未设计防护措施。	整改指令单
13	中国建筑设计研究院有限公司	浦江镇123-3号地块商办项目（A区）人防工程	战时内部电源配电回路的电缆穿越非人防区，未设计防护措施。	整改指令单
14	同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司	七宝古美北社区S110501单元29-04地块九年一贯制学校新建工程项目人防工程	联审设计文件审查意见书所提问题未整改，施工图纸中部分人防门型号设计未满足《人民防空防护设备(防护门)类通用技术标准》要求。	整改指令单
15	上海宝冶建筑工程有限公司	高铁宝山站站城融合及配套设施建设项目（13A-01地下车库）人防工程	42-43/E轴, 54-56/E轴人防围护结构(楼梯间)擅自留孔。(共2处)	整改指令单

上海市人防建设工程 2026年_4_月份行政检查结果公告

本月对人防建设工程安全质量情况开展行政执法检查共计126个/次，对存在问题的责任单位采取如下处理措施：

序号	责任单位	工程名称	存在的问题	行政措施
16	浙江信达咨询监理有限公司	高铁宝山站站城融合及配套设施建设项目（13A-01地下车库）人防工程	42-43/E轴, 54-56/E轴人防围护结构(楼梯间)擅自留孔。(共2处)	整改指令单

上海市民防监督管理事务中心安质监科

二〇二六年五月九日