

上海市人防建设工程
2025年 12 月份行政检查结果公告

本月对人防建设工程安全质量情况开展行政执法检查共计 157个/次，对存在问题的责任单位采取如下处理措施：

序号	责任单位	工程名称	存在的问题	行政措施
1	国检测试控股集团上海有限公司	黄浦区半淞园路街道F02-01地块及F02-09地下空间地块项目人防工程	1、检测机构在检测过程中发现不合格项，未按要求及时报告上海市国防动员办公室。 2、主体阶段检测发现不合格项，未按要求加倍抽样检测。	整改指令单
2	苏州中金江海建设有限公司	普陀区桃浦社区W061101单元H8街坊H8-1地块人防工程	进风口部滤毒室内压差测量管、放射性监测取样管安装位置错误。	整改指令单
3	建发合诚工程咨询股份有限公司	普陀区桃浦社区W061101单元H8街坊H8-1地块人防工程	进风口部滤毒室内压差测量管、放射性监测取样管安装位置错误。	整改指令单
4	上海建工一建集团有限公司	南西社区C050401单元115-12地块项目（地库）人防工程	施工单位未核验供应单位提供的生产许可（未对防护设备生产企业资质进行核验，企业资质已过期）。	整改指令单
5	上海市建设工程监理咨询有限公司	南西社区C050401单元115-12地块项目（地库）人防工程	项目监理机构未对进入施工现场的建设工程材料和设备进行核验（未对防护设备生产企业生产资质进行核验，企业资质已过期）。	整改指令单
6	上海弗田建设发展有限公司	松江区公共卫生中心新建工程项目人防工程	经抽查，1B-E/1B-6轴门框墙处1根消防喷淋管道（DN25）穿越人防墙体防护密闭措施不符合规范要求。	整改指令单
7	上海康舒特建设工程监理有限公司	松江区公共卫生中心新建工程项目人防工程	发现质量和安全事故隐患未及时要求施工单位改正或者暂停施工以及施工单位拒不改正或者不停止施工，未及时向人防行政管理部门报告。	整改指令单
8	上海庸和科技有限公司	余山镇G7SJ-0002单元14-D-12号地块工程（一期）人防工程	施工图设计不符合人防设计规范要求（施工图设计文件质量抽查不合格）。	暂缓指令单
9	上海欲申科技发展有限公司	松江区余山镇G7SJ-0002单元14-D-31A号地块（一期）人防工程	施工图设计不符合人防设计规范要求（施工图设计文件质量抽查不合格）。	暂缓指令单
10	中建三局集团有限公司	哔哩哔哩新世代产业园N6-01地块地下室项目人防工程	未通知人防监督机构，地下三层1/N6A-1轴以东区域主体结构已施工完成。	整改指令单

上海市人防建设工程
2025年 12 月份行政检查结果公告

本月对人防建设工程安全质量情况开展行政执法检查共计 157个/次，对存在问题的责任单位采取如下处理措施：

序号	责任单位	工程名称	存在的问题	行政措施
11	上海华建工程建设咨询有限公司	哔哩哔哩新世代产业园N6-01地块地下室项目人防工程	未通知人防监督机构，地下三层1/N6A-1轴以东区域主体结构已施工完成。	整改指令单
12	中建三局集团有限公司	哔哩哔哩新世代产业园N4地块地下室兼顾设防工程	未通知人防监督机构，BN4-T轴以北区域主体结构已施工。	整改指令单
13	上海华建工程建设咨询有限公司	哔哩哔哩新世代产业园N4地块地下室兼顾设防工程	未通知人防监督机构，BN4-T轴以北区域主体结构已施工。	整改指令单
14	上海申通地铁建设集团有限公司	上海市轨道交通13号线西延伸工程103标运乐路站土建工程兼顾设防	施工图设计文件质量抽查不合格。	整改指令单
15	上海隧道工程有限公司	上海市轨道交通13号线西延伸工程103标运乐路站土建工程兼顾设防	未通知人防监督机构，1号出入口地下三层1-1~1-3轴区域主体结构已施工完成。	整改指令单
16	上海三维工程建设咨询有限公司	上海市轨道交通13号线西延伸工程103标运乐路站土建工程兼顾设防	未通知人防监督机构，1号出入口地下三层1-1~1-3轴区域主体结构已施工完成。	整改指令单

上海市民防监督管理事务中心安质监科

二〇二六年一月五日